

הסטורית טיפולים לרכב מספר **3860737**

מספר פניה: **8170694802** תאריך פניה: **06/04/2016** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **1,483**

תיאור פניה: מ - 24109 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
צד ימני קד' + מתקן נשיאה - גג נזקי פח	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160089323** תאריך פניה: **05/06/2016** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **1,484**

תיאור פניה: מ 24-109 נזק לצמיג

מספר פניה: **8160090163** תאריך פניה: **23/06/2016** גורם מבצע: מוסכי ש.חדד בע"מ

קריאת מד אוי': **11,892**

תיאור פניה: מ 24-109 נזק לרכב החלקה על שמן

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

מספר פניה: **8160089410** תאריך פניה: **23/06/2016** גורם מבצע: מוסכי ש.חדד בע"מ

קריאת מד אוי': **9,197**

תיאור פניה: מ 24-109 נזק פעולות איבה

מהות הפניה:

1. קדמי

מספר פניה: **8170738119** תאריך פניה: **04/09/2016** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **999,999**

תיאור פניה: מ24-109 טיפול 20000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
B4 30-5W OILMOBIL טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170752141** תאריך פניה: **26/10/2016** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **999,999**

תיאור פניה: מ24-109 ביקורת חורף

מהות הפניה:

1. ביקורת חורף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקורת חורף מרכב הרכב	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160095183** תאריך פניה: **03/11/2016** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **999,999**

תיאור פניה: מ24109 פנצר בגלל ימין אחורי

מספר פניה: **8170759084** תאריך פניה: **14/11/2016** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **30,521**

תיאור פניה: מ-109-24 שמן גבוהה

מהות הפניה:

1. שמן מנוע דליל מידיי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בד'קת זיוף מנוע ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
OIL FILTER BRACKET A-מכלול תומך מסנן שמן מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
B4 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170775502** תאריך פניה: **08/01/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **999,999**

תיאור פניה: מ-109-24 טיפול 40000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170814001** תאריך פניה: **11/05/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **59,201**

תיאור פניה: מ-24109 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8170813987** תאריך פניה: **11/05/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **59,201**

תיאור פניה: מ-109-24 טיפול 60000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל(NPNA5W30))	משימה הושלמה
נזל בלמים	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
קרב מסנן אויר	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170833568** תאריך פניה: **13/07/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **69,801**

תיאור פניה: מ-109-24 בלמים(צלחות שורקות)

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
REAR BRAKE DISC-בלם דיסק אחורי-החלפה (ב)	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה
דיסק בלם אחורי	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170845698** תאריך פניה: **20/08/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **75,698**

תיאור פניה: מ24109 בדיקת אורת

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס מנוע ורכיביו)	משימה הושלמה
נורה H11	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160108027** תאריך פניה: **31/08/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **75,698**

תיאור פניה: מ24-109 נזק שהתגלה מוט אבטחה דלת אחור

מספר פניה: **8170856247** תאריך פניה: **25/09/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **75,698**

תיאור פניה: מ24-109 מפתח ריש החלפה

מהות הפניה:

1. מפתח גלגלים שבור

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מפתח צלב	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170859441** תאריך פניה: **06/10/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **80,521**

תיאור פניה: מ-109-24 טיפול 80000. ביקורת חורף

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל(NPNA5W30))	משימה הושלמה
נחל קירור	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170867014** תאריך פניה: **31/10/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **86,201**

תיאור פניה: מ-109-24 בדיקת בלמים. רעש בבלימה

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
FRONT BRAKE DISC (RO)-דיסק בלם קדמי (רוטו מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיסק	משימה הושלמה
דיסקת [צלחת] בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170872993** תאריך פניה: **16/11/2017** גורם מבצע: סדנת ניידת עטרות

קריאת מד אוי': **86,202**

תיאור פניה: מ-24109 אורות

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ב'ד אורות בדיקת מערכת חשמל	משימה הושלמה
ה'ח נורה החלפת נורות כללי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170893343** תאריך פניה: **18/01/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **100,231**

תיאור פניה: מ-24-109 טיפול 100000.

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170893447** תאריך פניה: **19/01/2018** גורם מבצע: טסט ליין ירושלים - מכון ר

קריאת מד אוי': **100,231**

תיאור פניה: מ-24109 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8160113692** תאריך פניה: **21/01/2018** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ-24-109 ניזקיי איבה פח צבע סביב

מהות הפניה:

1. אחורי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פעולת איבה	משימה הושלמה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170896580** תאריך פניה: **28/01/2018** גורם מבצע: סדנת ניידת עטרות

קריאת מד אוי': **102,321**

תיאור פניה: מ-24109 מצבר

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ב'ד מ'ע טעינה אלטרנטור	משימה הושלמה
הרכבת מצבר זמני טיפול במצבר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170896087** תאריך פניה: **28/01/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **102,321**

תיאור פניה: מ-24-109 מצבר חלש

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס מנוע ורכיביו)	משימה הושלמה
נורה ראשית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170904839** תאריך פניה: **21/02/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **103,895**

תיאור פניה: מ-24-109 חישן ריקול כרות אויר(ביטול הודעה

מהות הפניה:

1. כריות אויר תפוסות

מספר פניה: **8170906824** תאריך פניה: **27/02/2018** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **103,895**

תיאור פניה: מ-24-109 מורה ראשית ובלם אחור

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

סטטוס משימה

משימה לביצוע

משימה הושלמה

מערכת פנסים

מספר פניה: **8160117273** תאריך פניה: **16/04/2018** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ-24-109 ניזקיי איבה

מהות הפניה:

1. אחורי ימני

סטטוס משימה

משימה לביצוע

משימה הושלמה

פעולות איבה

משימה הושלמה

בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ

משימה הושלמה

בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ

מספר פניה: **8170932543** תאריך פניה: **22/05/2018** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **999,999**

תיאור פניה: מ-109-24 מטפים. משולש אזהרה

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
משולש + מטפים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170934950** תאריך פניה: **29/05/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **999,999**

תיאור פניה: מ-109-24 טיפול 120000. חגורה ליד נהג. מגבי

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה
מסנן טיהור אוויר לחלל הנוסע	משימה הושלמה
נחל קירור (NPN381032)	משימה הושלמה
נחל בלמים (35)	משימה הושלמה
שמן מנוע בצובר 5W30 B5/A5	משימה הושלמה
מסנן אוויר	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיסק	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170938164** תאריך פניה: **07/06/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **999,999**

תיאור פניה: מ - 24109 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מפלס שמן מנוע גבוה נזילה/רטיבות שמן מנוע	משימה לטיפול

מספר פניה: **8170947639** תאריך פניה: **08/07/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **999,999**

תיאור פניה: מ 24109 שמן גבוהה. חגורת בטיחות שחוקה

מהות הפניה:	
1. שמן מנוע דליל מידי	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת חגורת בטיחות ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170961051** תאריך פניה: **19/08/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **999,999**

תיאור פניה: מ 24-109 החלפת מצבר

מהות הפניה:	
1. מצבר חלש	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת הדלקה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
BATTERY-מצבר-החלפה (בסיסי)- מערכת טורבו	משימה הושלמה
טלרון- מצבר רכב 91 אמפר יפ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170967437** תאריך פניה: **12/09/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אויף: **999,999**

תיאור פניה: מ-24-109 מנורת ניהול מנוע

מהות הפניה:

1. מנורת בקרת ניהול מנוע דולקת

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת מנוע מזיף ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
עבודות מכונאות מערכת טורבו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170973777** תאריך פניה: **08/10/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **999,999**

תיאור פניה: מ-109-24 טיפול 140000. ביקורת חורף

מהות הפניה:

1. ביקורת חורף

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה
שמן מנוע בגלון 5W30 B5/A5	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן טיהור אוויר לחלל הנוס	משימה הושלמה
מגב שמשה קד 26 אינץ'- תוא	משימה הושלמה
מגב שמשה קד 22 אינץ'- תואם	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
FRONT WINDOW WIPER B-מכלול להב מגב שמשה	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה
ECI CONTROL UNIT-יחידת בקרת הזרקת דלק ר	משימה הושלמה
ENGINE CONTROL UNIT-יחידת בקרת מנוע (דיז)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160126639** תאריך פניה: **11/11/2018** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **140,001**

תיאור פניה: מ-24-109 נזקיי איבה

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160127171** תאריך פניה: **20/11/2018** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **140,001**

תיאור פניה: מ-24-109 נזק מפעלות איבה

מהות הפניה:

1. גחון הרכב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170992218** תאריך פניה: **29/11/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **141,089**

תיאור פניה: מ-24109 אור בלם

מהות הפניה:

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ENGINE CONTROL UNIT-יחידת בקרת מנוע (דיז מערכת טורבו	משימה הושלמה
ECI CONTROL UNIT-יחידת בקרת הזרקת דלק ר	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
שמן מנוע בצובר OILMOBIL 5W	משימה הושלמה
נורה H11	משימה הושלמה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170996599** תאריך פניה: **12/12/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **145,935**

תיאור פניה: מ-24-109 אור בלם אחורי. חיזוק כותביי מצבר

מהות הפניה:

1. נורת איתות אחורית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תושבת מצבר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
עבודות כלליות מערכת טורבו	משימה הושלמה
מגש [תושבת] למצבר	משימה הושלמה
בורג L[עם אום למצבר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170998832** תאריך פניה: **18/12/2018** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **146,503**

תיאור פניה: מ-24109 מטפים

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מטפים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160130046** תאריך פניה: **17/01/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **146,503**

תיאור פניה: מ-24-109 תאונה ללא נזק

מספר פניה: **8171008427** תאריך פניה: **18/01/2019** גורם מבצע: גמא טסט ליין ישראל בע"מ

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ-24109 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8160130367** תאריך פניה: **22/01/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **146,503**

תיאור פניה: מ-24-109 קפיץ מפתח לא תקין(מפתח רכב)

מספר פניה: **8171013739** תאריך פניה: **03/02/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אויך': **146,503**

תיאור פניה: מ24-109 פנס אחורי שמאלי (בלאי נמס)

מהות הפניה:

1. נורת איתות אחורית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת פנס אחורי החלפה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
פנס איתות אחורי ימיני מושל החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171033167** תאריך פניה: **03/04/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אויך': **159,652**

תיאור פניה: מ24109 טיפול 160000.בדיקת הנעה

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מגב שמשה קד 26 אינץ'- תוא טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מגב שמשה קד 22 אינץ'- תואם	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
מכלול להב מגב שמשה קדמית-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171044947** תאריך פניה: **15/05/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אויך': **165,021**

תיאור פניה: מ24109 רעש במנוע. שמן גבוהה

מהות הפניה:

1. רעשים במכלול השסתומים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת גלגלת מנוע רעש ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171046000** תאריך פניה: **19/05/2019** גורם מבצע: סדנת ניידת עטרות

קריאת מד אוי': **165,201**

תיאור פניה: מ-24109 אומיי גלגל

מהות הפניה:

1. החלפת אומי גלגלים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שחרור אומיי גלגל החלפת צמיג	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160135644** תאריך פניה: **26/05/2019** גורם מבצע: מוסכי ש.חדד בע"מ

קריאת מד אוי': **165,201**

תיאור פניה: מ-24109 נזק מפעולות איבה שמשה.פח צבע סביב

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171062023** תאריך פניה: **07/07/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **171,949**

תיאור פניה: מ-24109. אורות כללי. רעש נקישות מסרק הגה

מהות הפניה:

1. רעש ממיסב גל הינע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מוט קישור לתפוחי הגה מערכת טורבו	משימה הושלמה
בולם זעזועים מתלה אח	משימה הושלמה
חישן לחץ אויר בצמיג	משימה הושלמה
משדר יחידת בקרת לחץ אוויר בצמיגים-החלפה)	משימה הושלמה
בולם זעזועים אחורי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
ע. חוץ- כיוון פרונט	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171062109** תאריך פניה: **07/07/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **171,949**

תיאור פניה: מ-24109 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
קדמים שחוקים רפידות שחוקות מעבר לגבול מיוחד	משימה לטיפול
נקישות בהגה חופש הגה (תקינות)	משימה לטיפול
כיוון זוויות היגוי	משימה לטיפול
נורת ניטור אוויר דולקת בלוח שעונים נורית ביקורת דולקת באופן קבוע	משימה לטיפול
פנס אור לוחית זיהוי לא תקין	משימה לטיפול
מנורה שרופה א"ח צד ימין פנס בלימה לא תקין	משימה לטיפול
אדומה קדמית החלפה לוחית זיהוי	משימה לטיפול
אור חניה א"ח ימני מנורה שרופה	משימה לטיפול

מספר פניה: **8171063330** תאריך פניה: **10/07/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **171,949**

תיאור פניה: מ-24109 רפידות בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171073881** תאריך פניה: **11/08/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **175,401**

תיאור פניה: מ-24109 נזילת שמן

מהות הפניה:

1. נזילת שמן מאזור המנוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בורג לטבור האופן מערכת טורבו	משימה הושלמה
אוס לבורג האופן	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה
צינור שמן משאבת וואקום	משימה הושלמה
צינור גמיש לרדיאטור שמן-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
בורג טבור גלגל קדמי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171078023** תאריך פניה: **25/08/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **178,501**

תיאור פניה: מ-24109 מצבר

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

מספר פניה: **8171080558** תאריך פניה: **01/09/2019** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **178,501**

תיאור פניה: מ24109 החלפת לוחיות זיהוי

מהות הפניה:

1. לוח זיהוי פגום

מספר פניה: **8171082164** תאריך פניה: **05/09/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **179,825**

תיאור פניה: מ24109 טיפול 180000.זרוע דלת אחורי

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל(NPNA5W30))	משימה הושלמה
נחל בלמים	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
קרב מסנן אויר	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171092591** תאריך פניה: **10/10/2019** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **179,825**

תיאור פניה: מ24109 החלפת לוחית זיהוי

מהות הפניה:

1. לוח זיהוי פגום

משימה לביצוע	סטטוס משימה
לוחיות רישוי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171094679** תאריך פניה: **22/10/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **183,474**

תיאור פניה: 24109 ביקורת חורף. גומיות לדלתות

מהות הפניה:

1. ביקורת חורף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בולם זעזועים מתלה אח מערכת טורבו	משימה הושלמה
בולם זעזועים אחורי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160141975** תאריך פניה: **22/10/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **183,474**

תיאור פניה: מ-24109 בולם דלת אחורי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת בולם לדלת אחורית ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171113169** תאריך פניה: **22/12/2019** גורם מבצע: חברת מוטורולה

קריאת מד אוי': **183,474**

תיאור פניה: מ-24109 חישני רוורס

מהות הפניה:

1. קצר חשמלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
חישן רוורס	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171117016** תאריך פניה: **22/12/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **191,228**

תיאור פניה: 24109 חיישנים מנוטרל+בלמים+מגע חשמל

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים
2. טרמוסטט לא תקין
3. חיישן ABS לא תקין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
חיישן לחץ אויר בצמיג מערכת טורבו	משימה הושלמה
משדר יחידת בקרת לחץ אוויר בצמיגים-החלפה)	משימה הושלמה
אתחול חיישני TPMS	משימה הושלמה
CENTER VENTILATOR AIR DUCT-פירוק והרכבה)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171122143** תאריך פניה: **06/01/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **193,254**

תיאור פניה: מ-24109 שלט לא תקין

מהות הפניה:

1. נתק בחוט

משימה לביצוע	סטטוס משימה
יחידת בקרת מנוע קידוד מערכת טורבו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171126007** תאריך פניה: **02/02/2020** גורם מבצע: טסט ליין ירושלים - מכון ר

קריאת מד אוי': **193,254**

תיאור פניה: מ-24109 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171136762** תאריך פניה: **18/02/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **199,236**

תיאור פניה: מ24109 טיפול 200000. החלפת הומים.4/4 לא

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל(NPNA5W30))	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171136768** תאריך פניה: **18/02/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **199,236**

תיאור פניה: מ24109 כיוון פרונט

מהות הפניה:

1. שחיקה לא אחידה בצמיג

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מתג מצוין מצב ידית טרנספר מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
FRONT WHEEL HUB UNIT BEARING-החלפה(בסיסי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171138536** תאריך פניה: **24/02/2020** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **199,236**

תיאור פניה: מ24109 מטפיי כיבוי

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מטפים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171139474** תאריך פניה: **26/02/2020** גורם מבצע: סדנת ניידת עטרות

קריאת מד אויף: **200,084**

תיאור פניה: מ-24109 יזום

מהות הפניה:

1. ביקורת בטיחותית

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ב'ד אורות בדיקת מערכת חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171139334** תאריך פניה: **26/02/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אויף: **200,084**

תיאור פניה: מ-24109 - ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מהות הפניה:

1. נזילת שמן מאזור המנוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טבעת אטימה מערכת טורבו	משימה הושלמה
צינור שמן משאבת וואקום	משימה הושלמה
צינור גמיש לרדיאטור שמן-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171160970** תאריך פניה: **10/05/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אויף: **208,781**

תיאור פניה: מ-24109 אור בלם. צופר לא תקין

מהות הפניה:

1. צופר אינו תקין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות חשמל מערכת טורבו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171171756** תאריך פניה: **09/06/2020** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **214,501**

תיאור פניה: מ24109 פנס אור ערפל סדוק

מהות הפניה:

1. נורת איתות אחורית שמאלית לא תקינה

מספר פניה: **8171171918** תאריך פניה: **09/06/2020** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **214,501**

תיאור פניה: מ24109 החלפת לוחית זיהוי

מהות הפניה:

1. לוח זיהוי אבד

משימה לביצוע	סטטוס משימה
לוחית רישוי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171173503** תאריך פניה: **14/06/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **214,501**

תיאור פניה: מ24109 כיוון פרונט צמיגים אחור

מהות הפניה:

1. שחיקה לא אחידה בצמיג

משימה לביצוע	סטטוס משימה
כיוון ציר קדמי מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171177045** תאריך פניה: **24/06/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **216,819**

תיאור פניה: מ-24109 - ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
להבי מגב שחוקים או פגומים	משימה לטיפול
חיישן אוויר פעולה לא תקינה של חיישן אזהרה	משימה לטיפול
דלת אחורית כיוון גומיות אטימה דלתות / חלונות לא תקינות	משימה לטיפול
מעכבה דלת ימין אחורי נזקי פח	משימה לטיפול

מספר פניה: **8171180458** תאריך פניה: **05/07/2020** גורם מבצע: גל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"מ

קריאת מד אוי': **219,089**

תיאור פניה: מ 24109 הורדת גשר תאורה

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פירוק גשר תאורה פנס מהבהב גשרון תאורה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171180752** תאריך פניה: **06/07/2020** גורם מבצע: גמא טסט ליין ישראל בע"מ

קריאת מד אוי': **219,125**

תיאור פניה: מ24109 בדיקת מכירה

מהות הפניה:

1. בדיקה לפני מכירה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקה לפני מכירה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171181588** תאריך פניה: **08/07/2020** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אויף: **219,125**

תיאור פניה: מ24109 גיק לא תקין

מהות הפניה:

1. מפתח גלגלים שבור

משימה לביצוע	סטטוס משימה
זיכוי גק	משימה הושלמה