

הסטורית טיפולים לרכב מספר 3860837

מספר פניה: 8170714567 תאריך פניה: 16/06/2016 גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה	
קריאת מד אוי': 122 תיאור פניה: מ24110 קוספא ירוקה רגישה	
מהות הפניה: 1. רגישות יתר	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
קוספא ירוקה רגישה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160093865 תאריך פניה: 21/09/2016 גורם מבצע: מוסך דיקלה	
קריאת מד אוי': 0 תיאור פניה: מ24110 נזק פח כללי	
מהות הפניה: 1. צד ימין	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת פ איבה לפני עבודה פחחות וצבע	משימה הושלמה
בד'קת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170748248 תאריך פניה: 09/10/2016 גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים	
קריאת מד אוי': 5,799 תיאור פניה: מ24110 ביקורת חורף	
מהות הפניה: 1. ביקורת חורף	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקורת בטיחות החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
נורה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170756764** תאריך פניה: **07/11/2016** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **6,760**

תיאור פניה: מ-24110-ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8170762092** תאריך פניה: **23/11/2016** גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה

קריאת מד אוי': **7,455**

תיאור פניה: מ24110 קופסה ירוקה

מהות הפניה:

1. רגישות יתר

משימה לביצוע	סטטוס משימה
קופסה אינה משדרת נתונים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160099105** תאריך פניה: **02/02/2017** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **7,455**

תיאור פניה: מ24110 פח כללי + חלון אחורי

מהות הפניה:

1. גג

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק פעולות אייבה סביב הרכב	משימה הושלמה
נבדק ממתין לניירת ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת פעולות איבה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תיקון פ איבה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170786725** תאריך פניה: **09/02/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **7,455**

תיאור פניה: מ - 24110 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה תקין

מספר פניה: 8170784381 תאריך פניה: 22/02/2017 גורם מבצע: ניו ארט עיצוב (2002)	
קריאת מד אוי': 7,455	
תיאור פניה: מ - 24110 מדבקות ע"ח תאונה	
מהות הפניה:	
1. מדבקה קרועה/שחוקה	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
מדבקות משטרה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170795250 תאריך פניה: 08/03/2017 גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם	
קריאת מד אוי': 10,106	
תיאור פניה: מ 24110 מנורה	
מהות הפניה:	
1. מנורה שרופה	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
נורה H11	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170800166 תאריך פניה: 26/03/2017 גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות	
קריאת מד אוי': 13,487	
תיאור פניה: מ24110 מטפים	
מהות הפניה:	
1. מטף ריק/פג תוקף	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מטפים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160101419** תאריך פניה: **28/03/2017** גורם מבצע: אוטו גלס זגגות רכב בע"מ

קריאת מד אוי': **13,487**

תיאור פניה: מ 24110 חלון אחורי ימני ופח

מהות הפניה:

1. אחורי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת שמשות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170802840** תאריך פניה: **03/04/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **13,958**

תיאור פניה: מ 24110 מנורה של מסנן דלק

מהות הפניה:

1. נורה לוח מכוונים לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מסנן שמן מנוע מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
B4 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170807433** תאריך פניה: **23/04/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **15,970**

תיאור פניה: מ 24110 ברקסים חורקים

מהות הפניה:

1. בלמים חורקים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160102377** תאריך פניה: **24/04/2017** גורם מבצע: מוסך דיקלה
 קריאת מד אוי': **15,971**
 תיאור פניה: מ24110 נזק פח.

מהות הפניה:

1. אחורי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פחחות וצבע	משימה הושלמה
בדיקת פעולות איבה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170808250** תאריך פניה: **24/04/2017** גורם מבצע: איתוראן איתור ושלטיה
 קריאת מד אוי': **15,971**
 תיאור פניה: מ24-110 קופסה ירוקה רגישה

מהות הפניה:

1. רגישות יתר

משימה לביצוע	סטטוס משימה
קופסה אינה משדרת נתונים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170808235** תאריך פניה: **24/04/2017** גורם מבצע: ניו ארט עיצוב (2002)
 קריאת מד אוי': **15,971**
 תיאור פניה: מ - 24110 מדבקות ע"ח תאונה

מהות הפניה:

1. מדבקה קרועה/שחוקה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מדבקות משטרה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170815863** תאריך פניה: **17/05/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **19,552**

תיאור פניה: מ 24110 טיפול 20.000

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

2. רצועת בטיחות לא תקינה

3. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל NPNA5W30)	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170816931** תאריך פניה: **21/05/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **19,553**

תיאור פניה: מ 24110 טיפול 20 אלף

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בד'קת טיפול בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160105694** תאריך פניה: **10/07/2017** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **23,528**

תיאור פניה: מ 24110 פח ככלי

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת פעולות איבה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170832459** תאריך פניה: **10/07/2017** גורם מבצע: ניו ארט עיצוב (2002)

קריאת מד אוי': **23,528**

תיאור פניה: מ- 24110 מדבקות ע"ח תאונה

מהות הפניה:

1. מדבקה קרועה/שחוקה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מדבקות משטרה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170835173** תאריך פניה: **18/07/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **23,529**

תיאור פניה: מ 24110 צלב

מהות הפניה:

1. מפתח גלגלים שבור

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מפתח צלב	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170854119 תאריך פניה: 17/09/2017 גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות	קריאת מד אוי': 35,127 תיאור פניה: מ 24110 מטף
מהות הפניה: 1. מטף ריק/פג תוקף	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מטפים	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170859997 תאריך פניה: 09/10/2017 גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם	קריאת מד אוי': 36,156 תיאור פניה: מ 24110 ביקורת חורף
מהות הפניה: 1. ביקורת חורף	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס מערכת בלמים	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס רפידות בלם	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160109676 תאריך פניה: 18/10/2017 גורם מבצע: מוסך דיקלה	קריאת מד אוי': 36,157 תיאור פניה: מ 24110 פגיעות פח
מהות הפניה: 1. קדמי	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
פגיעות פח	משימה הושלמה
בדיקת פעולות איבה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170862650 תאריך פניה: 18/10/2017 גורם מבצע: ניו ארט עיצוב (2002)	
קריאת מד אוי': 36,158 תיאור פניה: מ - 24110 מדבקות ע"ח תאונה	
מהות הפניה: 1. מדבקה קרועה/שחוקה	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
מדיבקות משטרה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160111244 תאריך פניה: 20/11/2017 גורם מבצע: אוטו גלס זגגות רכב בע"מ	
קריאת מד אוי': 39,503 תיאור פניה: מ 24110 שמשה אחורית	
מהות הפניה: 1. אחורי	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת שמשות	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160112173 תאריך פניה: 13/12/2017 גורם מבצע: מוסך דיקלה	
קריאת מד אוי': 39,504 תיאור פניה: מ 24110 נזק פח כללי	
מהות הפניה: 1. אחורי ימני	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
פחחות וצבע	משימה הושלמה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170883239 תאריך פניה: 19/12/2017 גורם מבצע: ניו ארט עיצוב (2002)	
קריאת מד אוי': 39,555	
תיאור פניה: מ-24110 מדבקות משטרה מתאונה	
מהות הפניה:	
1. מדבקה קרועה/שחוקה	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
מדבקות משטרה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170886821 תאריך פניה: 01/01/2018 גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות	
קריאת מד אוי': 39,555	
תיאור פניה: מ-24110 החלפת מטפים	
מהות הפניה:	
1. מטף ריק/פג תוקף	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מטפים	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170897712 תאריך פניה: 31/01/2018 גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם	
קריאת מד אוי': 39,837	
תיאור פניה: מ-24110 טיפול 40000	
מהות הפניה:	
1. טיפול תקופתי מתוכנן	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן)	משימה הושלמה
נורה H7	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160114799** תאריך פניה: **12/02/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **40,774**

תיאור פניה: מ 24110 נזק למנוע+פח כללי

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ממתין לשמאי	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170909745** תאריך פניה: **07/03/2018** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **41,359**

תיאור פניה: מ-24110 החלפת מטפים

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מטפים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170913351** תאריך פניה: **19/03/2018** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **42,053**

תיאור פניה: מ-24110 כיוול לקופסה הירוקה

מהות הפניה:

1. רגישות יתר

--

מספר פניה: **8170922715** תאריך פניה: **22/04/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **44,297**

תיאור פניה: מ-24110 הגה משוחרר

מהות הפניה:

1. חופשים ונזקים ממערכת הגה כח

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תיקונים שונים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מגב שמשה קד 26 אינץ' - תוא מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מגב שמשה קד 22 אינץ' - תואם	משימה הושלמה
FRONT WINDOW WIPER B - מכלול להב מגב שמשה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170927606** תאריך פניה: **07/05/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **44,968**

תיאור פניה: מ-24110 ריפוד קרוע

מהות הפניה:

1. ריפוד קרוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת מושבים קרועים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ע. חוץ - ריפוד מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
WATER PUMP DRIVE BEL - רצועת הנעת משאבת המ	משימה הושלמה
רצועה למדחס מזגן	משימה הושלמה
רצועה למש.מים ואלטרנטור	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170932629** תאריך פניה: **23/05/2018** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **45,390**

תיאור פניה: מ-24-110 החלפת מטפים

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

מספר פניה: **8160119637** תאריך פניה: **06/06/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **46,496**

תיאור פניה: מ 24110 נזק פח כללי

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170938703** תאריך פניה: **10/06/2018** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **46,595**

תיאור פניה: מ-24110 החלפת מטפים

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ה'ח מטפים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170895804** תאריך פניה: **04/07/2018** גורם מבצע: מישר רכב ותנועה בעמ

קריאת מד אוי': **39,555**

תיאור פניה: מ-24110 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170946663** תאריך פניה: **04/07/2018** גורם מבצע: סדנת ניידת עטרוות
 קריאת מד אוי': **46,824**
 תיאור פניה: מ-24110 יזום

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ב'ד אורות בדיקת מערכת חשמל	משימה הושלמה
ה'ח נורה החלפת נורות כללי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170946611** תאריך פניה: **04/07/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם
 קריאת מד אוי': **46,824**
 תיאור פניה: מ-24110 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8160121098** תאריך פניה: **08/07/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם
 קריאת מד אוי': **46,824**
 תיאור פניה: מ 24110 פנס אחורי שמאלי

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת פנס שבור ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170963105** תאריך פניה: **26/08/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונגדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **50,055**

תיאור פניה: מ- 24-110 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
BATTERY-מצבר-החלפה (בסיסי)-	משימה הושלמה
דיסק בלם אחורי	משימה הושלמה
דיסקת [צלחת] בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
מצבר 95 אמפר - שנפ	משימה הושלמה
FRONT BRAKE DISC (RO)-דיסק בלם קדמי (רוטו	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה
REAR BRAKE DISC-בלם דיסק אחורי-החלפה (ב	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170972542** תאריך פניה: **04/10/2018** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **54,503**

תיאור פניה: מ- 24-110 החלפת מטפים

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מטפים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170980145** תאריך פניה: **24/10/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **55,835**

תיאור פניה: מ-24-110 ביקורת חורף

מהות הפניה:

1. ביקורת חורף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקורת חורף מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160127748** תאריך פניה: **04/12/2018** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ 24110 טמבון אחורי

מהות הפניה:

1. אחורי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170994542** תאריך פניה: **05/12/2018** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **57,080**

תיאור פניה: מ-24-110 החלפת מטפים

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מטפים	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160129136 תאריך פניה: 01/01/2019 גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': 57,080

תיאור פניה: מ 24110 פח כללי

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171003999 תאריך פניה: 06/01/2019 גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': 58,245

תיאור פניה: מ- 24-110 בדיקה כללית לרכב

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
עב גלגלים החלפת צמיג	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171005919 תאריך פניה: 10/01/2019 גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': 58,914

תיאור פניה: מ- 24-110 תיקון ריפוד

מהות הפניה:

1. ריפוד קרוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ע. חוץ - ריפוד מערכת טורבו	משימה הושלמה
FRONT WINDOW WIPER B-מכלול להב מגב שמשה	משימה הושלמה
מגב שמשה קד 26 אינץ' תוא	משימה הושלמה
מגב שמשה קד 22 אינץ' תואם	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171007182** תאריך פניה: **14/01/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **58,986**

תיאור פניה: מ-24110 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תותב בולם ק"ד ש"מ קרוע מרסני זעזועים פגומים / דולפים	משימה לטיפול
מגן אבק בולם ק"ד ימני + ש"מ קרועים החלפת גומי מתלה	משימה לטיפול
כוון בולם עזר בלם עזר / ידית בלם עזר לא תקין	משימה לטיפול
בלמים א"ח שחוקים רפידות שחוקות אך עדיין יעילות	משימה לטיפול
נקישות זרוע הגה צד שמאלי חופש הגה (תקינות)	משימה לטיפול
חזיון מצבר מצבר לא תקין	משימה לטיפול
ריפוד ספסל א"ח קרוע + ספוג מושב נהג / נוסע אינו מחזק / ריפוד קרוע	משימה לטיפול
אדומה קדמית לוחית זיהוי	משימה לטיפול
רטיבות שמן מבית מסנן שמן מנוע נזילה/רטיבות שמן מנוע	משימה לטיפול

מספר פניה: **8171007313** תאריך פניה: **15/01/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **58,997**

תיאור פניה: מ-24-110 ריפוד קרוע

מהות הפניה: 1. בדיקת בלמים 2. ריפוד קרוע	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת מושבים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ריפוד מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171007551** תאריך פניה: **15/01/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרת

קריאת מד אוי': **58,997**

תיאור פניה: מ-24-110 לוחית זיהוי שחוקה

מהות הפניה: 1. לוח זיהוי פגום	
--	--

מספר פניה: **8160130001** תאריך פניה: **16/01/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם
 קריאת מד אוי': **58,997**
 תיאור פניה: מ 24110 חישן ABS

מספר פניה: **8171012163** תאריך פניה: **29/01/2019** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות
 קריאת מד אוי': **58,997**
 תיאור פניה: מ- 24-110 לוחית זיהוי קדמית שחוקה

מהות הפניה:

1. לוח זיהוי פגום

משימה לביצוע	סטטוס משימה
לוחיות רישוי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171012166** תאריך פניה: **29/01/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות
 קריאת מד אוי': **58,997**
 תיאור פניה: מ- 24-110 לוחית זיהוי קדמית שחוקה

מהות הפניה:

1. לוח זיהוי פגום

מספר פניה: **8171012500** תאריך פניה: **30/01/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם
 קריאת מד אוי': **59,023**
 תיאור פניה: מ- 24-110 טיפול 60000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טבעת אטימה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171028302** תאריך פניה: **18/03/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **61,178**

תיאור פניה: מ- 24-110 דלת אחורית תקועה

מהות הפניה:

1. דלת לא נסגרת טוב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת מנעול דלת אחורית ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בד בלמים מערכת טורבו	משימה הושלמה
FRONT WINDOW WIPER B-מכלול להב מגב שמשה	משימה הושלמה
מגב שמשה קד 26 אינץ' תוא	משימה הושלמה
מגב שמשה קד 22 אינץ' תואם	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171033528** תאריך פניה: **04/04/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **61,736**

תיאור פניה: מ- 24-110 תיקון ריפוד

מהות הפניה:

1. ריפוד קרוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
גלגל שרשרת גל הזיזים-החלפה (בסיסי) מערכת טורבו	משימה הושלמה
מותחן לשרשרת תזמון מנוע	משימה הושלמה
אטם למותחן שרשרת תזמון מנו	משימה הושלמה
מוביל עליון לשרשרת זימון	משימה הושלמה
מחזיר שמן במכסה שסתומים	משימה הושלמה
אטם מכסה שסתומים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160135610** תאריך פניה: **26/05/2019** גורם מבצע: מוסך 2 האומנים ירושלים בע"מ

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ 24110 נזקי פח +מראה

מהות הפניה:

1. צד שמאל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171054214** תאריך פניה: **12/06/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **64,830**

תיאור פניה: מ- 24-110 תיקון ריפוד

מהות הפניה:

1. ריפוד קרוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מנוע למערכת חימום אח מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
מכלול מפוח-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק אחורי-החלפה(בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171055383** תאריך פניה: **16/06/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **64,830**

תיאור פניה: מ- 24-110 תיקון ריפוד

מהות הפניה:

1. ריפוד קרוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת מושב קרוע ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ע. חוץ - ריפוד מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171010658** תאריך פניה: **01/07/2019** גורם מבצע: מישר רכב ותנועה בעמ

קריאת מד אוי': **58,997**

תיאור פניה: מ- 24110 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171067154** תאריך פניה: **23/07/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **67,750**

תיאור פניה: מ- 24110 הכנה לטסט

מהות הפניה:

1. ביקורת בטיחותית

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת גומיה לדלת אחורית ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי מערכת טורבו	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
תיקון	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק קדמי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק אחורי-החלפה(בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160140292** תאריך פניה: **03/09/2019** גורם מבצע: האומן מומחים לרכב בע"מ

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: ב 24110 פח כללי

מהות הפניה:

1. אחורי

2. קדמי

3. צד ימין

4. צד שמאל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171094392** תאריך פניה: **21/10/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **70,156**

תיאור פניה: מ- 24-110 ביקורת חורף

מהות הפניה:

1. ביקורת חורף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקורת חורף מערכת טורבו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171097398** תאריך פניה: **28/10/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **70,251**

תיאור פניה: מ 24110 החלפת 2 אומים בגלגל

מהות הפניה:

1. החלפת אומי גלגלים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
אום לבורג האופן מערכת טורבו	משימה הושלמה
בורג לטבור האופן	משימה הושלמה
בורג טבור גלגל קדמי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160143474** תאריך פניה: **17/11/2019** גורם מבצע: רכב בית אל-שירותי רכב בע"מ

קריאת מד אוי': **70,251**

תיאור פניה: מ 24110 חלק קדמי ימני

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171108716** תאריך פניה: **28/11/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **75,257**

תיאור פניה: מ- 24-110 תיקון ריפוד

מהות הפניה:

1. ריפוד קרוע

מספר פניה: **8171110695** תאריך פניה: **03/12/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **75,257**

תיאור פניה: מ 24110 ריפוד

מהות הפניה:

1. ריפוד קרוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שמן מנוע גלון OILMOB 5W30 מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק אחורי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
עדכון תוכנה ובד פיה בDPF פגור EXCESSIVE	משימה הושלמה
מכלול מסנן שמן-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
נורת פנס ראשי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
נורה H11	משימה הושלמה
ריפוד	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171116589** תאריך פניה: **19/12/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **76,596**

תיאור פניה: מ 24110 בדיקת ברגים

מהות הפניה:

1. ברגים משוחררים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בורג לטבור האופן מערכת טורבו	משימה הושלמה
אום לבורג האופן	משימה הושלמה
בורג טבור גלגל קדמי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171117914** תאריך פניה: **24/12/2019** גורם מבצע: סדנת ניידת עטרות

קריאת מד אוי': **76,597**

תיאור פניה: מ-24110 אומיי גלגל

מהות הפניה:

1. החלפת אומיי גלגלים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פו"ו אומיי גלגל החלפת צמיג	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160145524 תאריך פניה: 30/12/2019 גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': 76,597

תיאור פניה: מ 24110 פח כללי

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

2. קדמי שמאלי

3. אחורי ימני

4. אחורי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת פעולות איבה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171128231 תאריך פניה: 24/01/2020 גורם מבצע: מישר רכב ותנועה בעמ

קריאת מד אוי': 0

תיאור פניה: מ- 24110 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: 8171131476 תאריך פניה: 02/02/2020 גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': 79,524

תיאור פניה: מ- 110-24 טיפול 80000 ק"מ

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל NPNA5W30)	משימה הושלמה
נחל קירור	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171137486 **תאריך פניה:** 20/02/2020 **גורם מבצע:** סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': 80,257

תיאור פניה: מ- 24-110 החלפת מטפים

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מטפים	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171141747 **תאריך פניה:** 05/03/2020 **גורם מבצע:** מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': 80,257

תיאור פניה: מ- 24-110 בדיקת אורות כללית

מהות הפניה:

1. נוריות נשרפות בתדירות גבוהה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נורה ראשית מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
נורת פנס ראשי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171145185 **תאריך פניה:** 16/03/2020 **גורם מבצע:** מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': 81,774

תיאור פניה: מ- 24-110 בדיקת אורות כללית

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי-החלפה (בסיסי) מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
נורה H11	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171153253** תאריך פניה: **13/04/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **83,505**

תיאור פניה: מ- 24-110 בדיקת אורות כללית

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי-החלפה (בסיסי) החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
צמה משומשת	משימה הושלמה
נורה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171154941** תאריך פניה: **20/04/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **83,969**

תיאור פניה: מ- 24110 ריפוד קרוע +בדיקת שמנים

מהות הפניה:

1. ריפוד קרוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
יחידת בקרת הזרקת דלק רב-נקודתית מבוקרת- מערכת הזרקת - מנוע דיזל	משימה הושלמה
יחידת בקרת מנוע (דיזל) -החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
ריפוד	משימה הושלמה
שמן מנוע גלון OILMOB 5W30	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171166753** תאריך פניה: **25/05/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **85,566**

תיאור פניה: מ- 24-110 רכב מרעיש

מהות הפניה:

1. רעש במנוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פלטה תחתונה קדמית למ מערכת טורבו	משימה הושלמה
בולם זעזועים מיתלה קדמי	משימה הושלמה
בולם זעזועים מתלה אח	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
אום לבורג האופן	משימה הושלמה
בורג לטבור האופן	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק קדמי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק אחורי-החלפה(בסיסי)	משימה הושלמה
בורג טבור גלגל קדמי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
נורת פנס ראשי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
בולם זעזועים קדמי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
בולם זעזועים אחורי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171172366** תאריך פניה: **10/06/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **87,749**

תיאור פניה: מ- 24-110 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי-החלפה (בסיסי) מערכת טורבו	משימה הושלמה
בד בלמים	משימה הושלמה
ערכת פנס ראשי שמאלי	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171181431 תאריך פניה: 08/07/2020 גורם מבצע: מיישר רכב ותנועה בעמ	
קריאת מד אוי': 88,705	
תיאור פניה: מ24110 בדיקה לפני מכירה	
מהות הפניה:	
1. בדיקה לפני מכירה	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקה לפני מכירה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171181433 תאריך פניה: 08/07/2020 גורם מבצע: גל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"מ	
קריאת מד אוי': 88,705	
תיאור פניה: מ24110 פירוק גשר תאורה	
מהות הפניה:	
1. החלפת פנס מהבהב כחול	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
פירוק גשר תאורה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160154590 תאריך פניה: 09/07/2020 גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות	
קריאת מד אוי': 88,705	
תיאור פניה: מ24110 זריקת אבנים	