

הסטורית טיפולים לרכב מספר **3860937**

מספר פניה: **8160089990** תאריך פניה: **22/06/2016** גורם מבצע: מוסך **2** האומנים ירושלים בע"מ
 קריאת מד אוי': **10,857**
 תיאור פניה: מ-24111 נזק דופן שמאל

מהות הפניה:
 1. צד שמאל

מספר פניה: **8170718864** תאריך פניה: **30/06/2016** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים
 קריאת מד אוי': **11,791**
 תיאור פניה: מ-24111-ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8160092878** תאריך פניה: **29/08/2016** גורם מבצע: מוסך דיקלה
 קריאת מד אוי': **19,509**
 תיאור פניה: מ-24111 נזק פח אחורי בפניה של הדלת האחורי

מהות הפניה:
 1. אחורי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק נזק פח בפניה	משימה הושלמה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170737694** תאריך פניה: **01/09/2016** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **19,581**

תיאור פניה: מ 24111 טיפול 20000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170757045** תאריך פניה: **08/11/2016** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **29,087**

תיאור פניה: מ 24111 ביקורת חורף

מהות הפניה:

1. ביקורת חורף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקורת חורף בדיקה בטיחות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170762846** תאריך פניה: **27/11/2016** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **31,754**

תיאור פניה: מ 24111 אורות

מהות הפניה:

1. נורת איתות קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס מערכת חשמל)	משימה הושלמה
נורה קד	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170769238** תאריך פניה: **15/12/2016** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **34,251**

תיאור פניה: מ 241111 אור ברקס וחיישני רוורס.

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
נורה H 11	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170770155** תאריך פניה: **19/12/2016** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **34,252**

תיאור פניה: מ 241111 אור ברקס וחיישני רוורס.

מהות הפניה:

1. תיקון מגעים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורה החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
REAR COMBINATION LAM-יחידת פנס משולב אחר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160097951** תאריך פניה: **09/01/2017** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **37,415**

תיאור פניה: מ 241111 שפשוף כנף שמאל + דלת שמאל קדימה

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שפשוף כנף שמאל + דלת שמאל קדימה נזק בצידי הרכב	משימה הושלמה
בד'קת תאונה לפני עבודה" ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בד'קת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בד'קת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170776770** תאריך פניה: **10/01/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **37,689**

תיאור פניה: מ 24111 חיישני רורס

מהות הפניה:

1. מע' חוטי חשמל קרועים/ מקוצרים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס רפידות בלם	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170778549** תאריך פניה: **16/01/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **38,354**

תיאור פניה: מ - 24111 - ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת לחץ מים מים מתחת	משימה לטיפול
חוסר בשטיחים למושבאים מאחור	משימה לטיפול
נזק בפלסטיק בדלת אחורית	משימה לטיפול

מספר פניה: **8170779552** תאריך פניה: **19/01/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **38,857**

תיאור פניה: מ 24111 פנס קדמי שמאלי + בדיקת אורות

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
נורה H 11	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170781002** תאריך פניה: **24/01/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **39,509**

תיאור פניה: מ 24111 טיפול 40000 פנס קידמי שמאלי שרוף

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל(NPNA5W30))	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170797457** תאריך פניה: **16/03/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **46,235**

תיאור פניה: מ 24111 נורה שרופה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס מנוע ורכיביו)	משימה הושלמה
נורה H11	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170805691** תאריך פניה: **18/04/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **51,080**

תיאור פניה: מ 24111 אורות

מהות הפניה:

1. פנסים לא דולקים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס מנוע ורכיביו)	משימה הושלמה
נורה H11	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160102460** תאריך פניה: **25/04/2017** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **51,080**

תיאור פניה: מ 24111 שפשופים מסביב לרכב.

מהות הפניה:

1. אחורי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת פעולות איבה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת פעולות איבה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170825227** תאריך פניה: **18/06/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **56,236**

תיאור פניה: מ 24111 בעיה מצבר

מהות הפניה:

1. מנוע לא סוחב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מצבר רכב 91 אמפר יפני שמאל טיפול במצבר	משימה הושלמה
BATTERY-מצבר-החלפה (בסיסי)-	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170828233** תאריך פניה: **27/06/2017** גורם מבצע: סדנת ניידת עטרות

קריאת מד אוי': **57,961**

תיאור פניה: מ-24111 הדלקה

מהות הפניה:

1. אין התנעה במצב חניה או בניים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת לחץ דלק	משימה הושלמה
ניקוז אויר טיפול בבית מסנן דלק	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170830444** תאריך פניה: **04/07/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **58,751**

תיאור פניה: מ 24111 בדיקת בלמים כללית

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס רפידות בלם	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170832652** תאריך פניה: **11/07/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **59,441**

תיאור פניה: מ 24111 טיפול תקופתי

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ריפוד טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170834114** תאריך פניה: **16/07/2017** גורם מבצע: ניו ארט עיצוב (2002)

קריאת מד אוי': **59,851**

תיאור פניה: מ - 24111 מדבקות ע"ח תאונה

מהות הפניה:

1. מדבקה קרועה/שחוקה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מדבקות משטרה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170833917** תאריך פניה: **16/07/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **59,851**

תיאור פניה: מ 24111 לא מניע

מהות הפניה:

1. מנוע מזייף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
נורה H11	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160105737** תאריך פניה: **16/07/2017** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **59,441**

תיאור פניה: מ 24111 פח כללי

מהות הפניה:

1. אחורי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פחחות וצבע	משימה הושלמה
בדיקת סיום פעולות איבה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170835180** תאריך פניה: **18/07/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **59,852**

תיאור פניה: מ 24111 צלב

מהות הפניה:

1. מפתח גלגלים שבור

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מפתח צלב	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170840305** תאריך פניה: **02/08/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **61,261**

תיאור פניה: מ - 24111 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מהות הפניה:

1. מנוע מתחמם

משימה לביצוע	סטטוס משימה
WATER PUMP DRIVE BEL-רצועת הנעת משאבת המ מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
רצועה למדחס מזגן	משימה הושלמה
רצועה למש.מים ואלטרנטור	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160107130** תאריך פניה: **13/08/2017** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **62,006**

תיאור פניה: מ 24111 נזק

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק באחורי הרכב	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170860728** תאריך פניה: **15/10/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **69,613**

תיאור פניה: מ 24111 רכב לא מניע

מהות הפניה:

1. אין טעינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
משימה לביצוע	משימה הושלמה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
נורה H11	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170865746** תאריך פניה: **29/10/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **71,264**

תיאור פניה: 24111 ביקורת חורף בדיקת אורות

מהות הפניה:

1. ביקורת חורף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
משימה לביצוע	משימה הושלמה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
נורה H11	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170874108** תאריך פניה: **20/11/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **72,265**

תיאור פניה: מ 24111 פנס קידמי

מהות הפניה:

1. מע' חוטי חשמל קרועים/ מקוצרים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
משימה לביצוע	משימה הושלמה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
נורה ראשית H11	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170884749** תאריך פניה: **25/12/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **491,105**

תיאור פניה: מ-24111 מנורה קאשית שמאלית

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס מנוע ורכיביו)	משימה הושלמה
נורה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170890678** תאריך פניה: **11/01/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **491,105**

תיאור פניה: מ-24111 טיפול תקופתי מתוכנן+מצבר

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה
STEERING GEAR ASSEMB-מכלול תיבת ההגה (מס)	משימה הושלמה
מפוח גומי לתמסורת ההגוי	משימה הושלמה
מפוח גומי לתמסורת ההגוי	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170890945** תאריך פניה: **12/01/2018** גורם מבצע: מישר רכב ותנועה בעמ

קריאת מד אוי': **491,105**

תיאור פניה: מ-24111 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8160113852** תאריך פניה: **22/01/2018** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **999,999**

תיאור פניה: מ-24111 טמבון שמאל אחורי

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק בצידי הרכב	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170897526** תאריך פניה: **30/01/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **999,999**

תיאור פניה: מ-24111 - ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מפלס שמן במדיד עבר את המקסימום	משימה לטיפול
ניקיון הרכב	משימה לטיפול
חוסר שמן הגה + נזילה	משימה לטיפול
מדבקות משטרה	משימה לטיפול
סגירת חגורת בטיחות ללא נהג	משימה לטיפול

מספר פניה: **8170899043** תאריך פניה: **04/02/2018** גורם מבצע: סדנת ניידת עטרות

קריאת מד אוי': **491,209**

תיאור פניה: מ-24111 יזום

מהות הפניה:

1. ביקורת בטיחותית

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ב'ד אורות בדיקת מערכת חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170898660** תאריך פניה: **04/02/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אויף: **491,209**

תיאור פניה: מ 24111 נזילת שמן

מהות הפניה:

1. נזילת שמן מאזור המנוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת נזילת שמן ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
נורה H7	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160115046** תאריך פניה: **18/02/2018** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אויף: **491,211**

תיאור פניה: מ 24111 שפשוף צד שמאל

מהות הפניה:

1. צד שמאל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק בצידי הרכב	משימה הושלמה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160115039** תאריך פניה: **18/02/2018** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **491,211**

תיאור פניה: מ 24111 מסביב לרכב

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מסביב הרכב	משימה הושלמה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170903813** תאריך פניה: **18/02/2018** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **491,211**

תיאור פניה: מ 24111 מסביב לרכב

מהות הפניה:

1. עבודות מסגרות

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ע. חוץ - ריפוד תיקון מושבים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170905068** תאריך פניה: **21/02/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **491,211**

תיאור פניה: מ 24111 ריפוד קרוע

מהות הפניה:

1. ריפוד קרוע

מספר פניה: **8160116284** תאריך פניה: **19/03/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **491,211**

תיאור פניה: מ 24111 בקלית אחורית

מהות הפניה:

1. אחורי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת פנס אחורי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170918454** תאריך פניה: **08/04/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **72,266**

תיאור פניה: מ 24111 רכב לא סוחב

מהות הפניה:

1. לא סוחב/זיוף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ECI CONTROL UNIT-יחידת בקרת הזרקה דלק ר מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
ENGINE CONTROL UNIT-יחידת בקרת מנוע (דז)	משימה הושלמה
שמן מנוע בגלון 5W30 B5/A5	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170927503** תאריך פניה: **07/05/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **86,671**

תיאור פניה: מ 24111 פנס קדמי ימני

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
נורה H11	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170930413** תאריך פניה: **15/05/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **86,672**

תיאור פניה: מ 24111 קודן

מהות הפניה:

1. בעיית התנעת הרכב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ריפוד תיקון מושבים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170932672** תאריך פניה: **23/05/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **86,675**

תיאור פניה: מ 24111 פנס שמאלי שרוף

מהות הפניה:

1. מע' חוטי חשמל קרועים/ מקוצרים

מספר פניה: **8170938955** תאריך פניה: **11/06/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **88,178**

תיאור פניה: מ 24111 קפיץ מפתח שבור

מהות הפניה:

1. שלט " בוחן " שבור

משימה לביצוע	סטטוס משימה
גולם למפתח - עם שלט מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
KEYLESS ENTRY TRANSM-מסדר כניסה ללא מפתח	משימה הושלמה
בד מחשב/וקידוד	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160121208** תאריך פניה: **10/07/2018** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **89,308**

תיאור פניה: מ 24111 מכסה גלגל רזרבי

מהות הפניה:

1. אחורי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170951365** תאריך פניה: **18/07/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **89,907**

תיאור פניה: מ 24111 מנוע לא סוחב

מהות הפניה:

1. לא סוחב/זיוף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת מנוע מזיף ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
רצועה למדחס מזגן מערכת מזגן	משימה הושלמה
רצועה למש.מים ואלטרנטור	משימה הושלמה
WATER PUMP DRIVE BEL-רצועת הנעת משאבת המ	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170954914** תאריך פניה: **30/07/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **90,361**

תיאור פניה: מ-24111 ביקורת ק' בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
גלגל אחורי ימני תיקון נקר בצמיג	משימה לטיפול
לוחית זיהוי	משימה לטיפול
צינורות אינסטר קוליר נזילה/רטיבות שמן מנוע	משימה לטיפול
מפלס שמן מנוע בקו X	משימה לטיפול
החלפת גומי קפיץ בולם קדמי ימני	משימה לטיפול

מספר פניה: **8170954910** תאריך פניה: **30/07/2018** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **90,361**

תיאור פניה: 24111 החלפת לוחית זיהוי

מהות הפניה:

1. לוח זיהוי פגום

מספר פניה: **8170962461** תאריך פניה: **23/08/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **91,605**

תיאור פניה: מ 24111 פנס קדמי שמאלי

מהות הפניה:

1. פנסים לא דולקים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
משימה לביצוע	סטטוס משימה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
נורה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170977093** תאריך פניה: **16/10/2018** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **94,755**

תיאור פניה: מ 24111 החלפת לוחית זיהוי

מהות הפניה:

1. לוח זיהוי פגום

משימה לביצוע	סטטוס משימה
משימה לביצוע	סטטוס משימה
לוחיות רישוי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170977795** תאריך פניה: **18/10/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אויך': **94,847**

תיאור פניה: מ 24111 פנס קידמי שמאלי+אחורי שמאלי.

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס מערכת טורבו)	משימה הושלמה
נורה H11	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170981361** תאריך פניה: **28/10/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אויך': **95,330**

תיאור פניה: מ 24111 ביקורת חורף

מהות הפניה:

1. ביקורת חורף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס מערכת הגה	משימה הושלמה
FRONT WINDOW WIPER B-מכלול להב מגב שמשה	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
מגב שמשה קד 22 אינץ'- תואם	משימה הושלמה
מגב שמשה קד 26 אינץ'- תוא	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170995789** תאריך פניה: **10/12/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **97,263**

תיאור פניה: מ-24111 רעשים במנוע

מהות הפניה:

1. מנוע מזייף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מסנן שמן מנוע מערכת טורבו	משימה הושלמה
שמן מנוע גלון OILMOB 5W30	משימה הושלמה
ECI CONTROL UNIT-יחידת בקרת הזרקת דלק ר	משימה הושלמה
ENGINE CONTROL UNIT-יחידת בקרת מנוע (דיז)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170998329** תאריך פניה: **17/12/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **97,563**

תיאור פניה: מ-24111 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מרסני זעזועים פגומים / דולפים	משימה לטיפול

מספר פניה: **8171004621** תאריך פניה: **07/01/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **98,511**

תיאור פניה: מ-24111 טיפול 10 אלף

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל NPNA5W30)	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171006150** תאריך פניה: **11/01/2019** גורם מבצע: מישר רכב ותנועה בעמ

קריאת מד אוי': **98,511**

תיאור פניה: מ- 24111 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171027173** תאריך פניה: **14/03/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **101,215**

תיאור פניה: מ 24111 פנסים

מהות הפניה:

1. פנסים לא דולקים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נורה H 11 מערכת טורבו	משימה הושלמה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171034054** תאריך פניה: **07/04/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **102,278**

תיאור פניה: מ 24111 התנעה

מהות הפניה:

1. אין טעינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מצבר 80 אמפר - שנפ מערכת טורבו	משימה הושלמה
מצבר-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171034816** תאריך פניה: **08/04/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **102,493**

תיאור פניה: מ 24111 גשר מצבר

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

מספר פניה: **8171041399** תאריך פניה: **02/05/2019** גורם מבצע: סדנת ניידת עטרות

קריאת מד אוי': **102,494**

תיאור פניה: מ-24111 אורות

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ב'ד אורות בדיקת מערכת חשמל	משימה הושלמה
ה'ח נורה החלפת נורות כללי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171047021** תאריך פניה: **21/05/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **104,308**

תיאור פניה: מ-24111 - ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
חופש הגה (תקינות)	משימה לטיפול
פנסי חזית - רפלקטור - מסגרת - שבר	משימה לטיפול
מושבים אינן מחוזקים /ריפוד קרוע	משימה לטיפול
נזילה/רטיבות שמן מנוע	משימה לטיפול

מספר פניה: **8171046886** תאריך פניה: **21/05/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **104,308**

תיאור פניה: מ-24111 מסרק הגה+מפלס שמן גבוה

מהות הפניה:

1. נקישות בסיבוב ההגה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת טיפול ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171049873** תאריך פניה: **29/05/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **104,308**

תיאור פניה: מ 24111 ריפודים קרועים

מהות הפניה:

1. ריפוד קרוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת מושבים קרוע ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ריפוד מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171050176** תאריך פניה: **30/05/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **104,308**

תיאור פניה: מ 24111 מנורה דולקת

מהות הפניה:

1. מנורה דולקת בלוח שעונים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
קפיץ הפעלה חש.לחיישן כרית מערכת טורבו	משימה הושלמה
קפיץ השעון (SRS)(מערכת שחזור צליל)-החלפה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160137438** תאריך פניה: **04/07/2019** גורם מבצע: ניו ארט עיצוב (2002)

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ 24111 ציר הדלת

מהות הפניה:

1. צד ימין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160137439** תאריך פניה: **04/07/2019** גורם מבצע: רכב בית אל-שירותי רכב בע"מ

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ 24111 פנס בצד ימין

מהות הפניה:

1. צד ימין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171064039** תאריך פניה: **14/07/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **106,151**

תיאור פניה: מ 24111 מפלס שמן גבוהה

מהות הפניה:

1. לחץ שמן לא תקין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שמן מנוע גלון OILMOB 5W30 מערכת טורבו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
עדכון תוכנה ובד פיה בDPF פגור EXCESSIVE	משימה הושלמה
מכלול מסנן שמן-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171066583** תאריך פניה: **21/07/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **106,289**

תיאור פניה: מ- 24111 - ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
כמות הנחל במשאבה חסר - נזילה	משימה לטיפול
רפידות שחוקות אך עדיין יעילות	משימה לטיפול

מספר פניה: **8171067361** תאריך פניה: **23/07/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **106,989**

תיאור פניה: מ 24111 מצבר

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מגש [תושבת] למצבר מערכת טורבו	משימה הושלמה
בורג L]עם אום למצבר	משימה הושלמה
מצבר-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171067204** תאריך פניה: **23/07/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **106,989**

תיאור פניה: מ 24111 רפידות חלשות

מהות הפניה:

1. בלמים חורקים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי מערכת בלמים	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק קדמי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171095004** תאריך פניה: **22/10/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **109,745**

תיאור פניה: מ 24111 ביקורת חורף

מהות הפניה:

1. ביקורת חורף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקורת חורף מערכת טורבו	משימה הושלמה
מערכת חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160142341** תאריך פניה: **05/11/2019** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **109,745**

תיאור פניה: מ 24111 צירי רשת של הדלת

מהות הפניה:

1. אחורי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160142831** תאריך פניה: **05/11/2019** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **109,745**

תיאור פניה: מ 24111 שיפשוף

מהות הפניה:

1. אחורי

2. קדמי

3. צד ימין

4. צד שמאל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160142921** תאריך פניה: **06/11/2019** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **109,745**

תיאור פניה: מ 24111 קדמי

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160142920** תאריך פניה: **06/11/2019** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **109,745**

תיאור פניה: מ 24111 צד ימני

מהות הפניה:

1. צד ימין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160143472** תאריך פניה: **17/11/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **109,745**

תיאור פניה: מ 24111 ריפוד קרוע

מהות הפניה:

1. צד שמאל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת מושבים קרוע ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171107265** תאריך פניה: **24/11/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **109,745**

תיאור פניה: מ 24111 ריפוד קרוע

מהות הפניה:

1. ריפוד קרוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ע. חוץ - ריפוד מערכת טורבו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171123507** תאריך פניה: **02/02/2020** גורם מבצע: מישר רכב ותנועה בעמ

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ- 24111 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171138349** תאריך פניה: **24/02/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **112,353**

תיאור פניה: מ 24111 קודנית ושלט לא מגיב

מהות הפניה:

1. מנגנון מנעול חשמלי מקולקל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות חשמל מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171148245** תאריך פניה: **25/03/2020** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **113,170**

תיאור פניה: מ 24111 דלת אחורית לא ניסגרת וגומיות

מהות הפניה:

1. דלת לא ניסגרת טוב

מספר פניה: **8171162333** תאריך פניה: **13/05/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **114,699**

תיאור פניה: מ 241111 אור קידמי שמאל שרוף

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורה ראשית	משימה הושלמה
נורת פנס ראשי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171163194** תאריך פניה: **16/05/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **114,827**

תיאור פניה: מ 241111 רעשים במנוע

מהות הפניה:

1. מנוע לא סוחב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בד בלמים מערכת בלמים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171165274** תאריך פניה: **20/05/2020** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **114,853**

תיאור פניה: מ 241111 מצבר חלש

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

מספר פניה: **8171166326** תאריך פניה: **24/05/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **114,995**

תיאור פניה: מ-24111 מנוע מתחמם

מהות הפניה:

1. מנוע מתחמם

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מכסה מצנן מים מערכת טורבו	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה
AIR CLEANER ELEMENT-פירוק והרכבה(בסיסי)	משימה הושלמה
FUEL FILTER (STRAINER) ASSEMBLY-פירוקהר	משימה הושלמה
מצמד מאוורר-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
FRONT MUDGUARD-פירוק והרכבה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171172549** תאריך פניה: **11/06/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **115,112**

תיאור פניה: אורות קדמיים וכללים ברכב וחלון ברכב

מהות הפניה:

1. פנס קדמי שמאלי ראשי שרוף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורות H11 מערכת טורבו	משימה הושלמה
ערכת פנס ראשי שמאלי	משימה הושלמה
נורת פנס ראשי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171180478** תאריך פניה: **05/07/2020** גורם מבצע: גל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"מ

קריאת מד אוי': **116,065**

תיאור פניה: מ24111 הורדת גשר תאורה

מהות הפניה:

1. החלפת פנס מהבהב כחול

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פירוק גשר תאורה פנס מהבהב גשרון תאורה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171180472** תאריך פניה: **05/07/2020** גורם מבצע: גמא טסט ליין ישראל בע"מ

קריאת מד אוי': **116,065**

תיאור פניה: מ24111 בדיקה לפני מכירה

מהות הפניה:

1. בדיקה לפני מכירה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקה לפני מכירה	משימה הושלמה