



מס' סידורי במכרז - 280

מס' רישוי : 24111 רישוי אזרחי : 3860937
 תוצר ודגם הרכב : מיציבוש פג'רו
 שנת ייצור : 2016
 ק"מ נסיעה : 116,200

חייב שינוי מבנה

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין אחריות על מצבר קיים חלונות פוליקרבונט

טופס סיכום אחיד עפ"י הוראות משרד התחבורה

רשיון מס: 8994 מס' כרטיס: 142087 רכב מס' 38-609-37

100	99	100	96						לחץ דחיסה: %
									אחוז נפילת לחץ

מזמין הבדיקה: משרתת ישראל דגם רכב: 01700
 תוצר רכב: מיצובישי מס' שילדה: 9469
 מונה רשום: 116101 מס' מנוע: 9469
 שנת יצור: 2016 סוג מרכב: שילדת מרכב

מכלול הבדיקה	סטוס תקין לא תקין	אבחנה
ממע, מערכת קירור מערכת דלק, מערכת הצתה	X	בלאי פנימי, רעשי מותחנים וגלגלות מנוע לטיפול, רעשים ונקישות פנימיים 30, סימני שריפת שמן, לבדוק תצרוכת שמן בנסיעה, לבטל רעשים ולחזור לשמיעת מנוע, מיכל עיבוי פגום, קורחזיה וסימני נזילה בחיבורים, רצועה פגומה, לטפל במערכת קירור סיבובי מנוע לא יציבים, לטפל במערכת הזרקה,
מערכת פליטה	✓	
סך קדמי ומערכת היגוי	X	נקישות במתלה/לבדוק תושבות ותותבים, חריקות במתלה, גלגל הגה פגמים, לתקן זוויות ומערכת היגוי ואיזון
קפיצים	X	קפיצות לקויה
שילדה ומרכב ליקויים בעל משמעות נמוכה ליקויים בעל משמעות שולית	X	תיקוני פח וצבע סביב, תיקונים כללים בגוף המרכב, תיקוני תאונות בגוף לחיצות בפח, פגמים בצבע, כיפוף/תיקון/החלפה/פגוש, גומיות לדלתות וחלונות פגומות ריפוד פגום, שמשות מיגון,
מערכת בלמים - ללא פירוק גלגלים	X	חריקות בבלימה, לפרק גלגלים ולבדוק/כולל איי בי אס
צמיגים	✓	
מערכת תאורה - כולל מצבר	X	תאריך מצבר 19/4 ללא אחריות
העברת הכוח	X	חופש צלבים, נקישה בשילוב הילוכים, בלאי מערכת הנעה+רעש קל, בדיקת תהל אינה שלמה עד לתיקון הליקוי ובדיקה חוזרת
מחוננים	X	ריפוד לוח שעונים/פגמים, ביקורת לחץ אויר בצמיגים דולקת
הערות כלליות		לבצע סריקת תקלות מחשב במוסך, לא נבדקו מערכות חימום ומיזוג, יש לבדוק בנסיעה חימום ומיזוג, לפרק גלגלים ולבדוק עובי רפידות ואי ביי אס, לבדק תצרוכת שמן בנסיעה להסיר מגינים בתחתית ולחזור לבדיקה, לחץ דחיסה נמדד באחוזים, יש צורך לפרק גלגלים במוסך ולבדוק עובי רפידות, מערכת בלם ומערכת למניעת נעילת גלגלים, מגדש טורבו לא נבדק, לא נבדקו ממיר קטליטי/מסנן חלקיקים אין אחריות, חובה עליך לגשת למוסך על מנת לדרג רמת המינימום של בלונות המינימום רד"מ