

הסטורית טיפולים לרכב מספר 3861237

מספר פניה: 8160091929	תאריך פניה: 07/08/2016	גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרת
קריאת מד אוי': 4		
תיאור פניה: מ 24-11 נזק לצמיג		

מספר פניה: 8170740700	תאריך פניה: 12/09/2016	גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים
קריאת מד אוי': 19,381		
תיאור פניה: מ 24114 טיפול 20,000		

מהות הפניה:	
1. טיפול תקופתי מתוכנן	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170741347	תאריך פניה: 14/09/2016	גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים
קריאת מד אוי': 19,561		
תיאור פניה: מ 24114 טיפול 20,000		

מהות הפניה:	
1. טיפול תקופתי מתוכנן	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
B4 30-5W OILMOBIL טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170752098** תאריך פניה: **26/10/2016** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **23,280**

תיאור פניה: מ-14-24 ביקורת חורף

מהות הפניה:

1. ביקורת חורף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בד'ק ת רכב בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ביקורת חורף מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160095527** תאריך פניה: **13/11/2016** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **23,280**

תיאור פניה: מ-14-24 נזק תאונה

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בד'קת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בד'קת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160097570** תאריך פניה: **02/01/2017** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ-14-241 פעולות איבה

מהות הפניה:

1. גג

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בד'קת תאונה בעבודה פחחות וצבע	משימה הושלמה
בד'קת פעולות איבה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בד'קת סיום פעולות ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170779143** תאריך פניה: **17/01/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **30,881**

תיאור פניה: מ 24-114 בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בד'קת בלמים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס רפידות בלם	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170802417** תאריך פניה: **02/04/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **37,231**

תיאור פניה: מ - 24114-ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
כיוון בלם יד גבוה	משימה לטיפול

מספר פניה: **8170807180** תאריך פניה: **20/04/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **39,715**

תיאור פניה: מ 24114 טיפול 40000 ק"מ

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בד'קת טיפול בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160102520** תאריך פניה: **25/04/2017** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **39,715**

תיאור פניה: **24114 פעולות איבה**

מהות הפניה:

1. קדמי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פחחות וצבע	משימה הושלמה
בדיקת פעולות איבה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170829240** תאריך פניה: **02/07/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **49,953**

תיאור פניה: **מ-24114 לא מניע**

מהות הפניה:

1. אין טעינה

מספר פניה: **8170829407** תאריך פניה: **02/07/2017** גורם מבצע: סדנת ניידת עטרות

קריאת מד אוי': **49,953**

תיאור פניה: **מ-24114 אומי גלגל**

מהות הפניה:

1. החלפת אומי גלגלים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ה'ח צמיג רזרבה החלפת צמיג	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170830621** תאריך פניה: **04/07/2017** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **49,953**

תיאור פניה: **מ-24114 רגישות קופסא ירוקה**

מהות הפניה:

1. רגישות יתר

מספר פניה: 8170835759 תאריך פניה: 20/07/2017 גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות קריאת מד אוי': 50,145 תיאור פניה: מ-24114 החלפת מפתח גלגלים
מהות הפניה: 1. מפתח עקום/שבור

מספר פניה: 8170856299 תאריך פניה: 25/09/2017 גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות קריאת מד אוי': 50,145 תיאור פניה: מ-24-114 מפתח ריש החלפה				
מהות הפניה: 1. מפתח גלגלים שבור				
<table border="1"> <tr> <td>משימה לביצוע</td> <td>סטטוס משימה</td> </tr> <tr> <td>מפתח צלב</td> <td>משימה הושלמה</td> </tr> </table>	משימה לביצוע	סטטוס משימה	מפתח צלב	משימה הושלמה
משימה לביצוע	סטטוס משימה			
מפתח צלב	משימה הושלמה			

מספר פניה: 8170856606 תאריך פניה: 26/09/2017 גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם קריאת מד אוי': 56,775 תיאור פניה: מ - 24114-ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8170857157** תאריך פניה: **28/09/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונגדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **57,407**

תיאור פניה: מ-24114 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת בלמים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
REAR BRAKE DISC-בלם דיסק אחורי-החלפה (ב)	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
דיסק בלם אחורי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170860627** תאריך פניה: **15/10/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונגדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **59,182**

תיאור פניה: 24114 טיפול 60.000 ביקורת חורף

מהות הפניה:

1. ביקורת חורף

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל)(NPNA5W30)	משימה הושלמה
נחל בלמים	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
קרב מסנן אויר	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160113198 **תאריך פניה: 08/01/2018** **גורם מבצע: אוטו גלס זגגות רכב בע"מ**

קריאת מד אוי': 999,999

תיאור פניה: מ-24-114 נזק פ.א שמשה ק'

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת שמשות	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170890716 **תאריך פניה: 11/01/2018** **גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות**

קריאת מד אוי': 999,999

תיאור פניה: מ-24114 2 מטפים

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מטפים	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170898905 **תאריך פניה: 04/02/2018** **גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם**

קריאת מד אוי': 76,021

תיאור פניה: מ-424114 מונרה שמאלית אחורי

מהות הפניה:

1. נורת איתות אחורית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
REAR COMBINATION LAM-יחידת פנס משולב אחו מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
פנס איתות אחורי שמאלי מושל	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170907586 **תאריך פניה: 02/03/2018** **גורם מבצע: טסט ליין ירושלים - מכון ר**

קריאת מד אוי': 76,021

תיאור פניה: מ-24114 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170908100** תאריך פניה: **04/03/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **76,021**

תיאור פניה: מ-24114 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס רפידות בלם	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170918282** תאריך פניה: **08/04/2018** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **78,681**

תיאור פניה: מ-24114 מצבר תקול

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נכנס למוסך גפי נבדק ונמצא מצבר לא תקין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170920667 תאריך פניה: 15/04/2018 גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': 79,651

תיאור פניה: מ24114 טיפול 80.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל NPNA5W30)	משימה הושלמה
נחל קירור	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170976278 תאריך פניה: 14/10/2018 גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': 99,251

תיאור פניה: מ24114 טיפול 100.000 ביקורת חורף

מהות הפניה:

1. ביקורת חורף

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל NPNA5W30)	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170990789** תאריך פניה: **25/11/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **105,487**

תיאור פניה: מ-24114 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
לוחית זיהוי	משימה לטיפול

מספר פניה: **8171001287** תאריך פניה: **27/12/2018** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **110,201**

תיאור פניה: מ-24114 לוח זהוי

מהות הפניה:	
1. לוח זיהוי פגום	

משימה לביצוע	סטטוס משימה
לוחיות רישוי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171001822** תאריך פניה: **30/12/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **110,345**

תיאור פניה: מ-24114 אור דרך

מהות הפניה:	
1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה	

משימה לביצוע	סטטוס משימה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס מערכת טורבו)	משימה הושלמה
נורה H11	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160131152 תאריך פניה: 10/02/2019 גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': 112,779

תיאור פניה: מ 24114 צד ימין+שמאל

מהות הפניה:

1. צד ימין

2. צד שמאל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקה תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקה תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160132117 תאריך פניה: 03/03/2019 גורם מבצע: רכב בית אל-שירותי רכב בע"מ

קריאת מד אוי': 0

תיאור פניה: מ 24114 נזק מפעולות איבה

מהות הפניה:

1. גג

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171029629 תאריך פניה: 24/03/2019 גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': 116,234

תיאור פניה: מ 24114 רישוי טסט (לא נפתחה הזמנה)

מהות הפניה:

1. ביקורת חודשית \ ק"מ

מספר פניה: **8171029604** תאריך פניה: **24/03/2019** גורם מבצע: **טסט ליין ירושלים - מכון ר**

קריאת מד אוי': **116,234**

תיאור פניה: מ-24114 רישוי שנתי

מספר פניה: **8171037153** תאריך פניה: **16/04/2019** גורם מבצע: **מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם**

קריאת מד אוי': **118,276**

תיאור פניה: מ-24114 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון מתיזי מים	משימה לטיפול

מספר פניה: **8171037349** תאריך פניה: **17/04/2019** גורם מבצע: **סדנת ניידת עטרות**

קריאת מד אוי': **118,363**

תיאור פניה: מ-24114 יזום

מהות הפניה:

1. ביקורת בטיחותית

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ב'ד אורות בדיקת מערכת חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171039533** תאריך פניה: **28/04/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונגדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **119,605**

תיאור פניה: מ-24114 טיפול 120000. מצבר חלש. מתזיז מים

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מצבר 95 אמפר - שנפ טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
רצועה למש.מים ואלטרנטור	משימה הושלמה
רצועה למדחס מזגן	משימה הושלמה
נחיר שמאלי למתזיז מים	משימה הושלמה
נחיר למתזיז מים	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק קדמי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק אחורי-החלפה(בסיסי)	משימה הושלמה
רצועת הנעת משאבת המים-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
מצבר-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
נחיר נוזל שטיפה שמש קדמית-החלפה(בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171039799** תאריך פניה: **29/04/2019** גורם מבצע: סדנת ניידת עטרות

קריאת מד אוי': **119,606**

תיאור פניה: מ-24114 מצבר

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ב'ד מ'ע טעינה אלטרנטור	משימה הושלמה
הרכבת מצר זמני החלפת מצבר	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171048666 **תאריך פניה: 26/05/2019** **גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות**

קריאת מד אוי': 119,606

תיאור פניה: מ-24114 החלפת מפתח גלגלים

מהות הפניה:

1. מפתח גלגלים שבור

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מפתח גלגלים	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171069759 **תאריך פניה: 30/07/2019** **גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה**

קריאת מד אוי': 130,111

תיאור פניה: 24114 קופסא ירוקה

מהות הפניה:

1. רגישות יתר

משימה לביצוע	סטטוס משימה
קופסה אינה משדרת נתונים	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171085895 **תאריך פניה: 18/09/2019** **גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם**

קריאת מד אוי': 138,101

תיאור פניה: מ-24114 נורת מנוע דולק

מהות הפניה:

1. נורת תאורת פנים שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
שמן מנוע גלון OILMOB 5W30 מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
יחידת בקרת הזרקת דלק רב-נקודתית מבוקרת-	משימה הושלמה
יחידת בקרת מנוע (דיזל)-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171088761** תאריך פניה: **26/09/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **139,879**

תיאור פניה: מ 24-114 טיפול 140000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8171088720** תאריך פניה: **26/09/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **139,879**

תיאור פניה: מ 24114 טיפול 140000 ק"מ

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק קדמי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק אחורי-החלפה(בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171090074** תאריך פניה: **02/10/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **140,068**

תיאור פניה: מ 24114 מתג חלונות

מהות הפניה:

1. מנגנון מנעול חשמלי מקולקל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מתגים לחלון חש.בדלת מערכת טורבו	משימה הושלמה
מתג חלון חשמלי (ראשי)-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171095146** תאריך פניה: **22/10/2019** גורם מבצע: מוסך נירון מוטורס-חדרה

קריאת מד אוי': **143,201**

תיאור פניה: מ 24114 ביקורת חורף

מהות הפניה:

1. ביקורת חורף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקורת חורף	משימה הושלמה
מגבים	משימה הושלמה
מנורה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171132443** תאריך פניה: **04/02/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **159,299**

תיאור פניה: מ 24114 טיפול 160000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
נחל בלמים	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל NPNA5W30)	משימה הושלמה
נחל קירור	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171132935** תאריך פניה: **05/02/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **159,314**

תיאור פניה: מ 24114 נזילת שמן

מהות הפניה:

1. נזילת שמן מאזור המנוע

מספר פניה: **8171139838** תאריך פניה: **28/02/2020** גורם מבצע: גמא טסט ליין ישראל בע"מ

קריאת מד אוי': **159,314**

תיאור פניה: מ- 24114 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171151330** תאריך פניה: **05/04/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **168,389**

תיאור פניה: מ- 24114 מנורת מנוע

מהות הפניה:	
1. מנורת בקרת ניהול מנוע דולקת	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
יחידת בקרת הזרקת דלק רב-נקודתית מבוקרת- מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
יחידת בקרת מנוע (דיזל)-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל)	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171158200** תאריך פניה: **03/05/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **171,101**

תיאור פניה: מ 24114 מנורת מנוע

מהות הפניה:	
1. מנורה שרופה	
2. מנורת בקרת ניהול מנוע דולקת	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
מסנן שמן מנוע מערכת פליטה	משימה הושלמה
שמן מנוע גלון OILMOB 5W30	משימה הושלמה
יחידת בקרת הזרקת דלק רב-נקודתית מבוקרת-	משימה הושלמה
יחידת בקרת מנוע (דיזל)-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171161226 תאריך פניה: 10/05/2020 גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': 172,916

תיאור פניה: מ- 24114 - ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לבצוע	סטטוס משימה
תקינות שמשות פוליקרבונט	משימה לטיפול
החלפת גומי מתלה	משימה לטיפול

מספר פניה: 8171161862 תאריך פניה: 11/05/2020 גורם מבצע: אילן קארגלס בע"מ

קריאת מד אוי': 172,916

תיאור פניה: מ 24114 חלונות פולי קדמיות

מהות הפניה:	
1. מיגון פוליקרבונט	
משימה לבצוע	סטטוס משימה
2 חלונות קדמיות החלפת פוליקרבונט	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171173195 תאריך פניה: 14/06/2020 גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': 177,114

תיאור פניה: מ- 24114 מנורת מנוע

מהות הפניה:	
1. מנורת בקרת ניהול מנוע דולקת	
משימה לבצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור מערכת טורבו	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
שמן מנוע גלון OILMOB 5W30	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק קדמי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק אחורי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
עדכון תוכנה ובד פיה בDPF פגור EXCESSIVE	משימה הושלמה
מכלול מסנן שמן-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171173998	תאריך פניה: 15/06/2020	גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות
קריאת מד אוי': 177,114		
תיאור פניה: מ 24114 מצבר		
מהות הפניה: 1. מצבר חלש		

מספר פניה: 8171174003	תאריך פניה: 15/06/2020	גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות
קריאת מד אוי': 177,114		
תיאור פניה: מ 24114 מצבר חלש		
מהות הפניה: 1. מצבר חלש		

מספר פניה: 8171174144	תאריך פניה: 16/06/2020	גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות
קריאת מד אוי': 177,601		
תיאור פניה: מ 24114 מצבר		
מהות הפניה: 1. מצבר חלש		

מספר פניה: 8171178085	תאריך פניה: 28/06/2020	גורם מבצע: גמא ססט ליין ישראל בע"מ
קריאת מד אוי': 177,601		
תיאור פניה: מ 24114 בדיקת לפני מכירה		
מהות הפניה: 1. בדיקה לפני מכירה		
משימה לביצוע	סטטוס משימה	
בדיקה לפני מכירה	משימה הושלמה	

מספר פניה: 8171178468 תאריך פניה: 29/06/2020 גורם מבצע: גל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"מ

קריאת מד אוי': 177,602

תיאור פניה: מ 24114 הורדת גשרון תאורה

מהות הפניה:

1. נורה בגשר תאור לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פנס מהבהב גשרון תאורה	משימה הושלמה