

## הסטורית טיפולים לרכב מספר 3893933

מספר פניה: **8170734802** תאריך פניה: **22/08/2016** גורם מבצע: מרכז שירות איכות - קיה ירושלים

קריאת מד אוי': **13,835**

תיאור פניה: מ - 17351 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה תקין

מספר פניה: **8170758317** תאריך פניה: **13/11/2016** גורם מבצע: נ.ז. ערן שירותי רכב - קיה ירושלים

קריאת מד אוי': **15,461**

תיאור פניה: מ 17351 טיפול 15.000

### מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

| משימה לביצוע                               | סטטוס משימה  |
|--------------------------------------------|--------------|
| טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן | משימה הושלמה |
| אטם פריקון שמן סרטו                        | משימה הושלמה |
| שמן פז W405                                | משימה הושלמה |
| מסנן שמן ריו12                             | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8170814078** תאריך פניה: **12/05/2017** גורם מבצע: מישר רכב ותנועה בעמ

קריאת מד אוי': **20,590**

תיאור פניה: מ- 17351 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170818017** תאריך פניה: **24/05/2017** גורם מבצע: מרכז שירות איכות - קיה ירושלים

קריאת מד אוי': **20,871**

תיאור פניה: מ-17351-ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8160105692** תאריך פניה: **10/07/2017** גורם מבצע: רכב בית אל-שירותי רכב בע"מ

קריאת מד אוי': **21,185**

תיאור פניה: מ 17351 תיקון תאונה

מהות הפניה:

1. אחורי

| משימה לביצוע                            | סטטוס משימה  |
|-----------------------------------------|--------------|
| נבדק תאונה מאחור הזמן חלקים             | משימה הושלמה |
| נבדק החזנו חלקים בעבודה ביקור במוסך חוץ | משימה הושלמה |
| ביקור במוסך חוץ                         | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8170867437** תאריך פניה: **01/11/2017** גורם מבצע: מרכז שירות איכות -קיה ירושלים

קריאת מד אוי': **30,001**

תיאור פניה: מ 17351 טיפול 30.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

| משימה לביצוע                                        | סטטוס משימה  |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| דיסקיות בלום אחוריות טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן | משימה הושלמה |
| דיסקיות בלם קד מכלל 2 צדד                           | משימה הושלמה |
| מצבר מכלל פ"ה                                       | משימה הושלמה |
| Diagnostic Tool Operation                           | משימה הושלמה |
| רפידות בלם אח ריו21                                 | משימה הושלמה |
| רפידות בלם קד ריו21                                 | משימה הושלמה |
| מצבר                                                | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8170882542** תאריך פניה: **17/12/2017** גורם מבצע: מרכז שירות איכות -קיה ירושלים

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ- 17351- ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8170900110** תאריך פניה: **06/02/2018** גורם מבצע: מרכז שירות איכות - קיה ירושלים

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ- 17351 - ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

| משימה לביצוע                     | סטטוס משימה  |
|----------------------------------|--------------|
| תאונה מאחור פגוש אחורי + תא מטען | משימה לטיפול |
| מכה קלה בכנף קדמי ימני           | משימה לטיפול |
| ניקיון חיצוני ופנימי             | משימה לטיפול |

מספר פניה: **8160115028** תאריך פניה: **18/02/2018** גורם מבצע: מוסך 2 האומנים ירושלים בע"מ

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ 17351 תיקון נזק אחורי

| <p><u>מהות הפניה:</u></p> <p>1. אחורי</p> |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| משימה לביצוע                              | סטטוס משימה  |
| בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ    | משימה הושלמה |
| בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ        | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8170918704** תאריך פניה: **09/04/2018** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **30,002**

תיאור פניה: מ 17351 טיפול 30.000

|                                                         |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| <p><u>מהות הפניה:</u></p> <p>1. טיפול תקופתי מתוכנן</p> |  |
|---------------------------------------------------------|--|

מספר פניה: **8170928947** תאריך פניה: **11/05/2018** גורם מבצע: גמא ססט ליין ישראל בע"מ

קריאת מד אוי': **31,897**

תיאור פניה: מ- 17351 רישוי תקופתי לרכב

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

מספר פניה: **8171014773** תאריך פניה: **05/02/2019** גורם מבצע: מרכז שירות איכות - קיה ירושלים

קריאת מד אוי': **47,501**

תיאור פניה: מ-17351 טיפול 45000

מהות הפניה:

1. מגב לא מנגב

2. טיפול תקופתי מתוכנן

| משימה לבצוע                                         | סטטוס משימה  |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| ביקור במוסך חוץ                                     | משימה לטיפול |
| דיסקיות בלום אחוריות טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן | משימה הושלמה |
| רפידות בלם אח ריו21                                 | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8171043224** תאריך פניה: **10/05/2019** גורם מבצע: מישר רכב ותנועה בעמ

קריאת מד אוי': **54,044**

תיאור פניה: מ-17351 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171064212** תאריך פניה: **14/07/2019** גורם מבצע: מוסך שטרית - קיה אשקלון

קריאת מד אוי': **59,999**

תיאור פניה: מ-17351 טיפול 60.000+מגבים

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

| משימה לבצוע                                           | סטטוס משימה  |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| צלחות בלם קדמיות 2 צדד טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן | משימה הושלמה |
| צלחות בלם קדמיות תוס רפידות                           | משימה הושלמה |
| שמן קיה 03W 55A צוב                                   | משימה הושלמה |
| מסנן דלק ריו21 ספ                                     | משימה הושלמה |
| זוג מגבים קד ריו21                                    | משימה הושלמה |
| רפידות בלם קד ריו21                                   | משימה הושלמה |
| צלחת בלם קד ריו21                                     | משימה הושלמה |
| מסנן אוויר מזריוBJ                                    | משימה הושלמה |
| מסנן אוויר ריו21 סול                                  | משימה הושלמה |

|                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>מספר פניה:</b> 8171108832      <b>תאריך פניה:</b> 28/11/2019      <b>גורם מבצע:</b> מערך פיקוח חוץ עטרו</p> <p><b>קריאת מד אוי':</b> 73,239</p> <p><b>תיאור פניה:</b> מ 17351 נזקים סביב הרכב</p> |
| <p><b>מהות הפניה:</b></p> <p>1. תיקוני פחחות</p>                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>מספר פניה:</b> 8171108900      <b>תאריך פניה:</b> 28/11/2019      <b>גורם מבצע:</b> מערך פיקוח חוץ עטרו</p> <p><b>קריאת מד אוי':</b> 73,239</p> <p><b>תיאור פניה:</b> מ 17351 אובדן מתקן לוחיות רישוי</p> |
| <p><b>מהות הפניה:</b></p> <p>1. לוח זיהוי אבד</p>                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>מספר פניה:</b> 8171108669      <b>תאריך פניה:</b> 28/11/2019      <b>גורם מבצע:</b> טסט ליין ירושלים - מכון ר</p> <p><b>קריאת מד אוי':</b> 73,239</p> <p><b>תיאור פניה:</b> מ 17351 בד' לפני מכירה</p> |
| <p><b>מהות הפניה:</b></p> <p>1. בדיקה לפני מכירה</p>                                                                                                                                                         |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| משימה לביצוע     | סטטוס משימה  |
| בדיקה לפני מכירה | משימה הושלמה |