

טופס סיכום אודות של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות | על פי הוראות משרד התחבורה

מס' רכב: 3895633	תוצר: Rio 1.4	דגם: Kia	מס' שלדה: 7824
מס' מנוע: 9282	מד מרחק: 116106	שנת יצור: 2015	סוג הרכב: אחר
מזמין הבדיקה: מטא"ר רכב בית דגן	וכתובת:	סוג השלדה:	שלדת מרכב:

מס'ד	המערכת	V	לא תקין
1	מנוע		X
2	מערכת קירור	V	
3	מערכת דלק	V	
4	מערכת הצתה/הזרקה	V	
5	מערכת גדוש מנוע	V	
6	מערכת הנעה של רכב	V	
7	מערכת טעינה	V	
8	מערכת פליטה ומערכות		X
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V	
	מצמד	V	
11	תיבת הילוכים		X
12	תיבת העברת כוח	V	
13	ציריות/גל הינע	V	
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V	
16	מערכת היגוי	V	
17	מערכת בלמים		X
18	צמיגים וחישוקים	V	
19	שלדת מרכב		X
	מערכת תאורה ומחזורים	V	
21	הערות כלליות	V	

הערות:

- מצאים המחייבים את מוכן הבדיקה היום המצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממסך מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דין המיקון אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות

הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תהלות

כינוי הרכב: 1.4 טולדו
 מס' רכב: 3895633
 מס' מנוע: 9282
 מס' שלדה: 7824
 מס' מד מרחק: 116106
 שנת יצור: 2015
 סוג הרכב: אחר
 סוג השלדה:
 שלדת מרכב:
 מטא"ר רכב בית דגן
 כתובת:
 סיכום בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות