

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

על פי הוראות משרד התחבורה

מס' רכב:	3899733	תוצר:	Kia	דגם:	Rio 1.4	מס' שלדה:	8406
מס' מנוע:	8374	מד מרחק:	141546	שנת יצור:	2015	סוג הרכב:	צבע:
מזמין הבדיקה:		מטא"ר רכב בית דגן		זכותבתי:		סוג השלדה:	שלדת מרכב:

מס'ד	המערכת	V	לא תקין
1	מנוע		X
2	מערכת קירור	V	
3	מערכת דלק	V	
4	מערכת הצתה/הזרקה	V	
5	מערכת גדוש מנוע	V	
6	מערכת הנעה של רכב	V	
7	מערכת טעינה	V	
8	מערכת פליטה ומערכות	V	
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V	
10	מצמד	V	
11	תיבת הילוכים		X
12	תיבת העברת כוח	V	
13	ציריות/גל הינע	V	
14	/ מערכת מתלה קדמי אקטיבית		X
15	/ מערכת מתלה אחורי אקטיבית	V	
16	מערכת היגוי	V	
17	מערכת בלמים	V	
18	צמיגים וחישוקים	V	
19	שלדת מרכב		X
20	מערכת תאורה ומחוננים	V	
21	הערות כלליות	V	

16A

הערות:

- מצאים המחייבים את מסן הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממסן הבדיקה.
- מידע על חומרת הליקויים והצעת מחר לתקן יש לקבל ממוסר מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב.
- אחריות מסן הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שבנדק והמצומצם בטופס הבדיקה בלבד.
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין להגבית דיני הנזיקין אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכת מכנית בכל אחת מהבדיקות.
הנה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכת מכניות עקב תקלות

כיטו 14 טולטו (שלד)
 מ.ע.ר. - 5/15
 מ.נ. - 144575
 אלט כיגוי