

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

מס' רכב:	3905133	תוצר:	Kia	דגם:	Rio	מס' שלדה:	8930
מס' ממע:	1633	גוד מרחק:	101883	שנת יצר:	2016	סוג הרכב:	צבע:
ממוקם הבדיקה:	משטרה	וכתובות:		סוג השלדה:	שלדת מרכב:		

מס' ד	המערכת	V	לא תקין
1	מנוע		X
2	מערכת קירור		X
3	מערכת דלק	V	
4	מערכת הצתה/הזרקה	V	
5	מערכת גזש ממע	V	
6	מערכת הנעה של רכב	V	
7	מערכת טעינה	V	
8	מערכת פליטה ומערכות	V	
9	מערכת ההנעה כולל מצבר	V	
10	מצמד	V	
11	תיבת הילוכים	X	
12	תיבת העברת כוח	V	
13	ציריות/גל הינע	X	
14	מערכת מותלה קדמי	X	
15	מערכת מותלה אחורי	X	
16	מערכת היגוי	X	
17	מערכת בלמים	X	
18	צמיגים וחישוקים	V	
19	שלדת מרכב	X	
20	מערכת תאורה ומחזורים	V	
21	הערות כלליות	V	

135

הערות:

- מצאם המחברים את מסן הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה משמעות הליקויים יש לקבל ממסן הבדיקה.
 - מידע על חומרת הליקויים והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממסן מורשה או שמוציא רכב לפי האצור בלבד ובאחריות קונה הרכב.
 - אחריות מסן הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שבדקו והממצאים בטופס הבדיקה בלבד.
 - ממיל לגעת מכל אחריות עפ"י כל דין לרבות דין הדין אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכת מכנית בכל אחת מהבדיקות.
- הזהר לתאריך של שלוש חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם, אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכת מכנית עקב תקלות

כיוון 1.4 טולדו (לסל) - לא
 נ.ח.א - 5/15 - לא
 מיל - 102210 - לא