

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות | על פי הוראות משרד התחבורה

מס' רכב:	3905233	תוצר:	Rio 1.4	דגם:	Kia	מס' שלדה:	8931
מס' מנוע:	1613	מד מרחק:	93026	שנת יצור:	2015	סוג הרכב:	פרטי
מזמין הבדיקה:	מטא"ר רכב בית דגן		וכתובתו:	סוג השלדה:		שלדת מרכב	

מס'ד	המערכת	V	לא תקין
1	מנוע		X
2	מערכת קירור	V	
3	מערכת דלק	V	
4	מערכת הצתה/הזרקה	V	
5	מערכת גדוש מנוע	V	
6	מערכת הנעה של רכב	V	
7	מערכת טעינה	V	
8	מערכת פליטה ומערכות	X	CO=לא נבדק
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V	
10	מצמד	V	
11	תיבת הילוכים	X	תיבת הילוכים אוטומטית=אין אחריות לתיבת הילוכים
12	תיבת העברת כוח	V	
13	ציריות/גל הינע	V	
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית	X	מיתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V	
16	מערכת היגוי	V	
17	מערכת בלמים	X	בלימה כללית=לפרק גלגלים לבדיקה
18	צמיגים וחישוקים	V	
19	שלדת מרכב	X	תקוני מרכב, משמעות נמוכה=תקוני מרכב וצבע, מעיכות שריטות בצבע + פגמים, נזק לפגושים
20	מערכת תאורה ומחזורים	V	
21	הערות כלליות	V	

הערות:

- מצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסך מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני המזיקין אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות

רכב לתיקון של שלישית מדינאות עד 6000 ש"ח לפני המוכרת. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תהלות

כ"א 1.4 יאנואר 2015
 א.א.א. - 3/15
 א.א.א. - 93110
 א.א.א. - 93110