

מס' רכב:	3905333	תוצר:	Relona	דגם:	Kia	מס' שלדה:	8932
מס' מנוע:	1615	מד מרחק:	111613	שנת יצור:	2015	סוג הרכב:	חברה
מזמין הבדיקה:	משרתת ישראל		וכתובת:	סוג השלדה:		שלדת מרכב	
מס'ד	המערכת	V	לא תקין				
1	מנוע	V					
2	מערכת קירור	V					
3	מערכת זלק	V					
4	מערכת הצתה/הזרקה	V					
5	מערכת גדוש ממע	V					
6	מערכת הנעה של רכב	V					
7	מערכת טעינה	V					
8	מערכת פליטה ומערכות	V					
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V					
10	מצמד	V					
11	תיבת הילוכים	V					
12	תיבת העברת כוח	V					
13	ציר/ות/גל הינע	V					
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית	V					
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V					
16	מערכת היגוי	V					
17	מערכת בלמים	V					
18	צמיגים וחישוקים	V					
19	שלדת מרכב	X		שילדת מרכב, משמעות נמוכה=סימני פגיעה מאחור, סימני פגיעה קצות שילדה. מצב פנימי=שמשכה קדמית הוחלפה, תקוני מרכב, משמעות נמוכה=סימני פגיעה מאחור, הלחמנות/חיבורים לא מקוריים, תקוני מרכב וצבע, מעיכות בסף, סימני מילוי חומר, הוחלף פח אחורי מולחם, הוחלף מכלול פגוש אחורי, הוחלפה דלת תא המטען, נזק רצפה אחורית			
20	מערכת תאורה ומחוננים	X		מחוננים=פנסים חזית דהויים			
21	הערות כלליות	V		בדוק עבר ביטוחי לרכב			

הערות:

- ממאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה.
 - מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממכון מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב.
 - אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד.
 - מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות זיני המיקון אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות.
- הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם, אין אחריות לתוצאות הבדיקה ושל מוגדרות מרניות עובר תכלית.

כ"מ א.4 טלואה
א.צ.א - 5/15
א.א.כ.י
א.א.כ.י
א.א.כ.י - 755