

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

מס' רכב:	4118111	תוצר:	i30 1.6	דגם:	Hyundai	מס' שלדה:	4208
מס' מנוע:	5616	מד מרחק:	241340	שנת יצור:	2013	סוג הרכב:	פרטי
מזמין הבדיקה:	משרד ראש הממשלה		וכתובת:	סוג השלדה:		שלדת מרכב	

מס"ד	המערכת	V	לא תקין
1	מנוע		X
2	מערכת קירור		X
3	מערכת דלק	V	
4	מערכת הצתה/הזרקה	V	
5	מערכת גדוש מנוע	V	
6	מערכת הנעה של רכב	V	
7	מערכת טעינה	V	
8	מערכת פליטה ומערכות		X
9	מערכת התנעה כולל מצבר		X
10	מצמד	V	
11	תיבת הילוכים		X
12	תיבת העברת כוח	V	
13	ציריות/גל הינע		X
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V	
16	מערכת היגוי	V	
17	מערכת בלמים		X
18	צמיגים וחישוקים	V	
19	שלדת מרכב		X
20	מערכת תאורה ומחזורים	V	
21	הערות כלליות	V	

הערות:

- מצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסד מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני המזיקין אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תקלות

i30 1.6 (שלא) לרכבת 1
 לא.א. - צו"א 8 מזיגה שלט לא/מזג
 ליו"ב. 241340 שלט - צול"ר סול"ב