

טופס סיכום אחד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

מס' רכב:	4123811	תוצר:	i35 1.6	דגם:	Hyundai	מס' שלדה:	2262
מס' מנוע:	2983	מד מרחק:	143950	שנת יצור:	2013	סוג הרכב:	חברה
מזמין הבדיקה:	משרד ראש הממשלה	וכתובת:		סוג השלדה:	שלדת מרכב	קבוצה 1-3	

מס'ד	המערכת	V	לא תקין
1	מנוע		X
2	מערכת קירור	V	
3	מערכת דלק	V	
4	מערכת הצתה/הזרקה	V	
5	מערכת גדוש מנוע	V	
6	מערכת הנעה של רכב	V	
7	מערכת טעינה	V	
8	מערכת פליטה ומערכות	V	
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V	
10	מצמד	V	
11	תיבת הילוכים		X
12	תיבת העברת כוח	V	
13	ציריות/גל הינע	V	
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V	
16	מערכת היגוי	X	
17	מערכת בלמים	X	
18	צמיגים וחישוקים	V	
19	שלדת מרכב		X
20	מערכת תאורה ומחזורים	V	
21	הערות כלליות	V	

407

הערות:

- מצאים המחייבים את מכון הבדיקה היום הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסך מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני המיקין אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תקלות

555 1.6 (אטא)
 נ.א.א. - 8/18
 נ.א.א. - 143955