

מס' רכב:	4173934	תוצר:	i25 1.4	דגם:	Hyundai	מס' שלדה:	7044
מס' מנוע:	6060	מד מרחק:	220865	שנת יצור:	2015	סוג הרכב:	חברה
מזמין הבדיקה:	מטא"ר רכב בית דגן		וכתובת:	סוג השלדה:		שלדת מרכב	

מס' ד	המערכת	V	לא תקין	תיאור
1	מנוע		X	בלוק מנוע=נקישות יתר, רעש אביזרי מנוע / רצועה / מותחנים וגלגלות, תצרוכת שמן מהצילינדרים, מערכת שמן=בדוק תצרוכת שמן בנסיעה
2	מערכת קירור	V		
3	מערכת דלק	V		
4	מערכת הצתה/הזרקה	V		
5	מערכת גדוש מנוע	V		
6	מערכת הנעה של רכב	V		
7	מערכת טעינה	V		
8	מערכת פליטה ומערכות	X		CO=לא נבדק
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V		
10	מצמד	V		
11	תיבת הילוכים	X		תיבת הילוכים אוטומטית=בלאי דיסקיות, שמן כהה, נקישות יתר
12	תיבת העברת כוח	V		
13	ציריות/גל הינע	V		
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית	X		מיתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V		
16	מערכת היגוי	V		
17	מערכת בלמים	V		
18	צמיגים וחישוקים	V		
19	שלדת מרכב	X		שילדת מרכב, משמעות נמוכה=סימני פגיעה מאחור, סימני פגיעה קורת אורך ימנית אחורית, סימני פגיעה קורת אורך שמאלית אחורית, מעיכות, תקוני מרכב, משמעות נמוכה=תיקוני מרכב וצבע, מעיכות/מעור, נזק לפגזשים, תקוני מרכב, משמעות גבוה=סימני פגיעה מאחור, הלחמות/חיבורים לא מקוריים, סימני מתיחה, תיקון תא מטען+חומר, פח אחורי הוחלף, דלת / תא מטען הוחלפה
20	מערכת תאורה ומחזורים	V		
21	הערוות כלליות	V		

הערות:

- מצאים המחייבים את מכון הבדיקה היום הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממזכיר מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הנזיקין אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תקלות

25.1
 1.6 טמאונ
 15/11
 220930 -
 2015
 4173934
 6060