

411

הסטוריית טיפולים לרכב 41-892-11				
הודעה	טקסט קבוצת משימ	טקסט קוד משימה	טקסט משימה	תאריך הודעה
817012187	טיפול כללי ברכב	טיפול - שנתי		23/11/2014
817012187	שבר - חשמל	החלפת מגבים		23/11/2014
817012911	שבר - צמיגים	החלפת צמיג + איזון		19/04/2015
817012918	שבר - צמיגים	החלפת צמיג + איזון		19/04/2015
817013165	טיפול כללי ברכב	טיפול - 30,000		08/06/2015
817013595	ביקורות	ביקורת רישוי שנתית		26/08/2015
817014259	שבר - חשמל	החלפת נורה	בד ארות כללי	16/12/2015
817015442	טיפול כללי ברכב	טיפול - 30,000	טיפול 60,000 לאחר שנה	20/07/2016
817015639	שבר - צמיגים	החלפת צמיג + איזון	החלפת 2 צמיגים	23/08/2016
817015650	ביקורות	ביקורת רישוי שנתית		25/08/2016
817015918	שבר - חשמל	החלפת נורה		18/10/2016
817017226	שבר - צמיגים	החלפת צמיג + איזון	החלפת 2 צמיגים+איזון	28/05/2017
817017226	שבר - סרן קדמי וד	מיסבים לגלגלים קדמיים	רעשים מהמסבים הקדמיים	28/05/2017
817017249	שבר - צמיגים	החלפת צמיג + איזון	החלפת 2 צמיגים+איזון	01/06/2017
817017275	שבר - בלמים	בלמים אחוריים	הח' צלחות+רפידות	05/06/2017
817017508	שבר - חשמל	החלפת מגבים	מגב אחורי	11/07/2017
815001291	שבר - מרכב	כנף צד שמאל	קדמי שמאלי	01/08/2017
817017792	טיפול כללי ברכב	טיפול - שנתי		28/08/2017
817017792	שבר - היגוי	בדיקת הגה	בדיקת נקישות בהגה	28/08/2017
817017792	שבר - סרן אחורי וד	תותבים למתלה / קפיצים אחוריים	בדיקת תותבים אחוריים	28/08/2017
817017828	שבר - חשמל	החלפת מצבר		03/09/2017
817017996	שבר - חשמל	החלפת מגבים		03/10/2017
817018020	שבר - מרכב	מכסה תא מנוע	בדיקת תחתית האכב	09/10/2017
815001291	שבר - מרכב	פגוש אחורי		18/11/2017
815001291	שבר - מרכב	דלת תא מטען		18/11/2017
817019099	שבר - צמיגים	תקון תקר + איזון		04/04/2018
815001397	שבר - מרכב	פגוש קדמי		19/08/2018
815001397	שבר - חשמל	פנס ערפל קדמי		19/08/2018
817019865	ביקורות	ביקורת רישוי שנתית		22/08/2018
817019873	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 90,000	23/08/2018
815001429	שבר - מרכב	כנף צד שמאל		03/12/2018
815001429	שבר - מרכב	מראה		03/12/2018
815001429	שבר - מרכב	דלת צד שמאל		03/12/2018
817020852	שבר - בלמים	בלמים אחוריים	הח' רפידות בלם אחורי	12/02/2019
817020900	שבר - צמיגים	תקון תקר + איזון	תיקון תקר אחורי שמאלי +	19/02/2019
817021590	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	בוצע טיפול 120000	07/07/2019
817021590	שבר - מנוע	מסנן שמן מנוע	הח' מסנן שמן מנוע	07/07/2019
817021590	שבר - מנוע	החלפת שמן מנוע	הח' שמן מנוע	07/07/2019
817021590	שבר - בלמים	נוזל בלמים	רענון נוזל בלמים	07/07/2019
817021590	שבר - מיזוג אויר	מסנן אויר למזגן	הח' מסנן מזגן	07/07/2019
817021590	שבר - מנוע	מצתים	הח' מצתים	07/07/2019
817021590	שבר - מנוע	מסנן אויר	הח' מסנן אוויר מנוע	07/07/2019
817021939	ביקורות	ביקורת רישוי שנתית	מבחן רישוי שנתי	09/09/2019
817022475	שבר - היגוי	בדיקת הגה	נקישות/לא יציב בסיבוב	09/12/2019
817022480	שבר - צמיגים	החלפת צמיג + איזון	נבדק בפנצריה/פסול	10/12/2019
817022603	שבר - חשמל	החלפת נורה		06/01/2020
817022637	שבר - חשמל	החלפת נורה		12/01/2020