

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

על פי הוראות משרד התחבורה

מס' רכב:	4189211	תוצר:	i30 1.6	דגם:	Hyundai	מס' שלדה:	4078
מס' מנוע:	3647	מד מרחק:	138911	שנת יצור:	2013	סוג הרכב:	חברה
מזמין הבדיקה:	משרד ראש הממשלה	וכתובת:		סוג השלדה:	שלדת מרכב	קבוצה 1-3	

מס"ד	המערכת	V	לא תקין	מס' רכב
1	מנוע		X	בלוק מנוע=נקישות יתר, רעש אביזרי מנוע / רצועה / מותחנים וגלגלות, מערכת תיזמון=רעש שסתומים, ראש מנוע=צריכת שמן ממובילי שסתומים, מערכת שמן=סימני שריפת שמן, בדוק תצורות שמן בנטיעה
2	מערכת קירור		X	מערכת קירור מנוע=קורוזיה וסימני נזילות מים מחיבורים
3	מערכת דלק	V		
4	מערכת הצתה/הזרקה	V		
5	מערכת גדוש מנוע	V		
6	מערכת הנעה של רכב	V		
7	מערכת טעינה	V		
8	מערכת פליטה ומערכות		X	CO=לא נבדק
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V		
10	מצמד	V		
11	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=תומכי תיבת הילוכים פגומים, נקישות יתר, אין אחריות לתיבת הילוכים
12	תיבת העברת כוח	V		
13	ציריות/גל הינע		X	גל הנע / ציריות=מרווחי יתר
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	מתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה, תותבים פגומים
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V		
16	מערכת היגוי	V		
17	מערכת בלמים		X	בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה
18	צמיגים וחישוקים		X	צמיגים וגלגלים=צמיג אחורי שמאל פגום, צמיג אחורי ימין פגום
19	שלדת מרכב		X	תקוני מרכב, משמעות נמוכה=תקוני מרכב וצבע, סימני פגיעה דופן ימין, מעיכות שריטות בצבע + פגמים, נזק לפגושים, נזק לפנלים, הוחלפו חלקי מרכב
20	מערכת תאורה ומחזורים	V		
21	הערות כלליות	V		

הערות:

- מצאים המייבשים את מכון הבדיקה היום הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה, משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממכון מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הנזיקין אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תקלות

י.30 1.6 טולאג
 נ.ח.ט - 9/13 נכס 1
 נ.ח.ט - 138915 מס גלגל נכס 1