

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

על פי הוראות משרד התחבורה

מס' רכב:	4189411	תוצר:	i30 1.6	דגם:	Hyundai	מס' שלדה:	4082
מס' מנוע:	1210	מד מרחק:	177472	שנת יצור:	2013	סוג הרכב:	חברה
מזמין הבדיקה:	משרד ראש הממשלה	וכתובת:		סוג השלדה:	שלדת מרכב	קבוצה 1-3	

מס'ד	המערכת	V	לא תקין	תיאור
1	מנוע		X	בלוק מנוע=נקישות יתר, נזילות שמן, רעש אביזרי מנוע / רצועה / מותחנים וגלגלות, מערכת תיזמון=רעש שסתומים, ראש מנוע=צריכת שמן ממובילי שסתומים, מערכת שמן=חוסר שמן מנוע, סימני שריפת שמן, בדיקת תצרוכת שמן בנסיעה
2	מערכת קירור		X	מערכת קירור מנוע=קורחזיה וסימני נזילות מים מחיבורים, לבדוק את מערכת הקירור בלחץ
3	מערכת דלק	V		
4	מערכת הצתה/הזרקה		X	מערכת דלק והצתה=עשן יתר
5	מערכת גדוש מנוע	V		
6	מערכת הנעה של רכב	V		
7	מערכת טעינה	V		
8	מערכת פליטה ומערכות		X	CO=לא נבדק
9	מערכת התנעה, כולל מצבר	V		
10	מצמד	V		
11	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=תומכי תיבת הילוכים פגומים, אין אחריות לתיבת הילוכים
12	תיבת העברת כוח	V		
13	ציריות/גל הינע		X	גל הינע / ציריות=מרווחי יתר
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	מיתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V		
16	מערכת היגוי	V		
17	מערכת בלמים		X	בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה
18	צמיגים וחישוקים	V		
19	שלדת מרכב		X	תקוני מרכב, משמעות נמוכה=תקוני מרכב וצבע, מעיכות שריטות בצבע + פגמים, נזק לפגושים
20	מערכת תאורה ומחזורים	V		
21	הערות כלליות	V		

הערות:

- מצאים המחייבים את מכון הבדיקה היום הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
 - מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממכון מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
 - אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנודקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
 - מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הדיקן אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות
- היה לחכמה של שולחנה חודשים או 8000 כ"ח לפי המוכרח או אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מרווח עבר תכלית

סל 1.6 טולאנל לכת 1
 ג.ז. - 369
 ל"ה - 177475