

הסטורית טיפולים לרכב מספר 4191837

מספר פניה: 8170722117 תאריך פניה: **05/07/2016** גורם מבצע: סדנת ניידת נתניה

קריאת מד אוי': 6,883

תיאור פניה: מ-18244 בדיקת בטיחות

מהות הפניה:

1. ביקורת בטיחותית

משימה לבצוע	סטטוס משימה
בוצע בדיקה מקיפה בדיקה בטיחות	משימה הושלמה
תקיד	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170723856 תאריך פניה: **18/07/2016** גורם מבצע: מוסכי שיא נתניה בע"מ

קריאת מד אוי': 15,359

תיאור פניה: מ 18244 טיפול 15000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לבצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170727412 תאריך פניה: **28/07/2016** גורם מבצע: הילוך שישי - יונדאי תל אביב

קריאת מד אוי': 166,321

תיאור פניה: מ-18244 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לבצוע	סטטוס משימה
הורדת ריפודים במושבים קדמיים מסתרים את כ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170767637** תאריך פניה: **11/12/2016** גורם מבצע: הילוך שישי - יונדאי תל אביב

קריאת מד אוי': **29,989**

תיאור פניה: מ' 18244 טיפול 30000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170791881** תאריך פניה: **27/02/2017** גורם מבצע: מוסכי שיא נתניה בע"מ

קריאת מד אוי': **44,724**

תיאור פניה: מ' 18244 טיפול 45000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170803964** תאריך פניה: **05/04/2017** גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה

קריאת מד אוי': **52,613**

תיאור פניה: מ' 18244 איפוס קופסא ירוקה

מהות הפניה:

1. רגישות יתר

מספר פניה: **8170814508** תאריך פניה: **14/05/2017** גורם מבצע: מוסכי שיא נתניה בע"מ

קריאת מד אוי': **59,501**

תיאור פניה: מ 18244 טיפול 60000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מצת למנוע	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה
נזול בלמים DOT4 25.0	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזוגן XD	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170834917** תאריך פניה: **18/07/2017** גורם מבצע: מוסכי שיא נתניה בע"מ

קריאת מד אוי': **74,303**

תיאור פניה: מ' 18244 מנורה שרופה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורה החלפת נורות כללי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170835737** תאריך פניה: **20/07/2017** גורם מבצע: הילוך שישי - יונדאי תל אביב

קריאת מד אוי': **74,371**

תיאור פניה: מ - 18244-ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: 8170836924 תאריך פניה: 24/07/2017 גורם מבצע: מוסכי שיא נתניה בע"מ	
קריאת מד אוי': 75,101	
תיאור פניה: מ' 18244 טיפול תקופתי מתוכנן 75.000	
<u>מהות הפניה:</u> 1. טיפול תקופתי מתוכנן	
סטטוס משימה	משימה לביצוע
משימה הושלמה	Brake Pad Assy-פירוקו טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן
משימה הושלמה	דיסק בלם קד (2 צדדים)-פירוקוהרכבה(בסיסי)
משימה הושלמה	צלחת בלם קידמית
משימה הושלמה	ערכת רפידות בלם קדמי

מספר פניה: 8170836856 תאריך פניה: 24/07/2017 גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ נתניה	
קריאת מד אוי': 75,101	
תיאור פניה: מ 18244 טיפול 75000	
<u>מהות הפניה:</u> 1. טיפול תקופתי מתוכנן	

מספר פניה: 8170845081 תאריך פניה: 17/08/2017 גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה	
קריאת מד אוי': 77,501	
תיאור פניה: מ' 18244 קופסא ירוקה רגישה	
<u>מהות הפניה:</u> 1. רגישות יתר	

מספר פניה: **8170874030** תאריך פניה: **20/11/2017** גורם מבצע: מוסכי שיא נתניה בע"מ

קריאת מד אוי': **89,501**

תיאור פניה: מ 18244 טיפול 90000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
נחל בלמים DOT4 25.0	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170882688** תאריך פניה: **17/12/2017** גורם מבצע: מוסכי שיא נתניה בע"מ

קריאת מד אוי': **91,476**

תיאור פניה: מ 18244 החלפת מנורה ראשית צד שמלית

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורה ראשית H4 מנוע ורכיבי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170884076** תאריך פניה: **27/12/2017** גורם מבצע: מכון רישוי אלישע - נתניה

קריאת מד אוי': **91,476**

תיאור פניה: מ- 18244 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170893001** תאריך פניה: **17/01/2018** גורם מבצע: מוסכי שיא נתניה בע"מ

קריאת מד אוי': **93,457**

תיאור פניה: מ- 18244 - ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8170915423** תאריך פניה: **26/03/2018** גורם מבצע: מוסכי שיא נתניה בע"מ

קריאת מד אוי': **105,159**

תיאור פניה: מ 18244 טיפול 105000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170936626** תאריך פניה: **04/06/2018** גורם מבצע: מוסכי שיא נתניה בע"מ

קריאת מד אוי': **120,121**

תיאור פניה: מ 18244 טיפול 120000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מצת למנוע	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה
נזול בלמים DOT4 25.0	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170957375** תאריך פניה: **06/08/2018** גורם מבצע: מוסכי שיא נתניה בע"מ

קריאת מד אוי': **133,541**

תיאור פניה: מ' 18244 ג'גון שבור

מהות הפניה:

1. החלפת אומי גלגלים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
"בורג טבור (ימין גלגל)-פירווקהרכבה(בסיס מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
בורג לטבור	משימה הושלמה
אום לטבור גלגל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170958209** תאריך פניה: **08/08/2018** גורם מבצע: כרמיאל מוטורס - יונדאי/מיצובישי

קריאת מד אוי': **134,277**

תיאור פניה: מ' 18244 טיפול 135000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170964071** תאריך פניה: **28/08/2018** גורם מבצע: כרמיאל מוטורס - יונדאי/מיצובישי

קריאת מד אוי': **137,201**

תיאור פניה: מ-18244 בעיות חשמל

מהות הפניה:

1. אין טעינה

מספר פניה: **8170982145** תאריך פניה: **31/10/2018** גורם מבצע: כרמיאל מוטורס - יונדאי/מיצובישי

קריאת מד אוי': **149,701**

תיאור פניה: מ' 18244 טיפול 150000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
סט מגבים טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160128242** תאריך פניה: **12/12/2018** גורם מבצע: מבוטל- יאיר חדרה בע"מ

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ' 18244 מעיכה בסף תחתון בצד שמאל

מהות הפניה:

1. צד שמאל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון סף מדרכה אחורי שמ ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160128251** תאריך פניה: **12/12/2018** גורם מבצע: מבוטל- יאיר חדרה בע"מ

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ' 18244 שפשוף בטמבון אחורי צד שמאל

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת פגוש אח ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160128208** תאריך פניה: **18/12/2018** גורם מבצע: מבוטל- יאיר חדרה בע"מ

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ 18244 נזק לבקלית שמאלית אחורית

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת פנס אחורי שמאלי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160130283** תאריך פניה: **21/01/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ שב"ס

קריאת מד אוי': **162,087**

תיאור פניה: מ-18244 נ.ב סף תחתון ימין

מהות הפניה:

1. צד ימין

מספר פניה: **8160130282** תאריך פניה: **21/01/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ שב"ס

קריאת מד אוי': **162,087**

תיאור פניה: מ-18244 נ.ב טמבון קדמי

מהות הפניה:

1. קדמי

מספר פניה: **8171012501** תאריך פניה: **30/01/2019** גורם מבצע: מוסכי שיא נתניה בע"מ

קריאת מד אוי': **164,101**

תיאור פניה: מ-18244 טיפול 165000+תקלות קצין בטיחות

מהות הפניה:

- בלמים חורקים
- נזילות שמן בלמים ממשאבה מרכזית
- מנורה שרופה
- טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171012566 **תאריך פניה: 30/01/2019** **גורם מבצע: מוסכי שיא נתניה בע"מ**

קריאת מד אוי': 164,101

תיאור פניה: מ- 18244 - ביקורת קצין בטיחות בתעבורה 72

משימה לבצוע	סטטוס משימה
כמות הנחל במשאבה חסר - נזילה	משימה הושלמה
רפידות שחוקות אך עדיין יעילות	משימה הושלמה
לוחית זיהוי	משימה הושלמה
פנסי איתות אינם פועלים או אינם יעילים	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171041384 **תאריך פניה: 02/05/2019** **גורם מבצע: כרמיאל מוטורס - יונדאי/מיצובישי**

קריאת מד אוי': 180,318

תיאור פניה: מ' 18244 טיפול 180000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לבצוע	סטטוס משימה
מסנן משאבת דלק טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160135900 **תאריך פניה: 30/05/2019** **גורם מבצע: מוסך יאיר חדרה בע"מ**

קריאת מד אוי': 185,351

תיאור פניה: מ' 18444 נזק סף תחתון שמ'

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

משימה לבצוע	סטטוס משימה
תיקון סף מדרכה שמאלי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נבדק הרכב לאחר תיקון ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170999494 **תאריך פניה: 26/06/2019** **גורם מבצע: מכון רישוי אלישע**

קריאת מד אוי': 0

תיאור פניה: מ- 18244 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: 8171061061 תאריך פניה: 03/07/2019 גורם מבצע: מוסכי שיא נתניה בע"מ						
קריאת מד אוי': 187,546						
תיאור פניה: g-18244 בעיה בגיר						
<u>מהות הפניה:</u> 1. תיבת הילוכים רועשת						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">משימה לביצוע</th> <th style="width: 70%;">סטטוס משימה</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">החלפת תה"ל מחליקה ביקור במוסך חוץ</td> <td style="padding: 5px;">משימה הושלמה</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">בדיקה מערכת טורבו</td> <td style="padding: 5px;">משימה הושלמה</td> </tr> </table>	משימה לביצוע	סטטוס משימה	החלפת תה"ל מחליקה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה	בדיקה מערכת טורבו	משימה הושלמה
משימה לביצוע	סטטוס משימה					
החלפת תה"ל מחליקה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה					
בדיקה מערכת טורבו	משימה הושלמה					

מספר פניה: 8171066587 תאריך פניה: 21/07/2019 גורם מבצע: ב.ח.חמו שיווק ושירות רכבים -יונדאי														
קריאת מד אוי': 187,784														
תיאור פניה: מ' 18244 תקלה בגיר														
<u>מהות הפניה:</u> 1. הילוך קופץ														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">משימה לביצוע</th> <th style="width: 70%;">סטטוס משימה</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">סופק גיר מרכב 18373 ביקור במוסך חוץ</td> <td style="padding: 5px;">משימה הושלמה</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">תיבת הילוכים אוטו (A4CF2)-פירוקהרכבה(בס מערכת טורבו</td> <td style="padding: 5px;">משימה הושלמה</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">@@ DRIVE PLATE ASSY-פירוק והרכבה</td> <td style="padding: 5px;">משימה הושלמה</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">@@ CRANKSHAFT REAR OIL SEAL-פירוק</td> <td style="padding: 5px;">משימה הושלמה</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">@@ FLUSH COOLER-פירוק והרכבה(תו)</td> <td style="padding: 5px;">משימה הושלמה</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">נחל ת. הילוכים III-SP(ליט</td> <td style="padding: 5px;">משימה הושלמה</td> </tr> </table>	משימה לביצוע	סטטוס משימה	סופק גיר מרכב 18373 ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה	תיבת הילוכים אוטו (A4CF2)-פירוקהרכבה(בס מערכת טורבו	משימה הושלמה	@@ DRIVE PLATE ASSY-פירוק והרכבה	משימה הושלמה	@@ CRANKSHAFT REAR OIL SEAL-פירוק	משימה הושלמה	@@ FLUSH COOLER-פירוק והרכבה(תו)	משימה הושלמה	נחל ת. הילוכים III-SP(ליט	משימה הושלמה
משימה לביצוע	סטטוס משימה													
סופק גיר מרכב 18373 ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה													
תיבת הילוכים אוטו (A4CF2)-פירוקהרכבה(בס מערכת טורבו	משימה הושלמה													
@@ DRIVE PLATE ASSY-פירוק והרכבה	משימה הושלמה													
@@ CRANKSHAFT REAR OIL SEAL-פירוק	משימה הושלמה													
@@ FLUSH COOLER-פירוק והרכבה(תו)	משימה הושלמה													
נחל ת. הילוכים III-SP(ליט	משימה הושלמה													

מספר פניה: 8171072968 תאריך פניה: 07/08/2019 גורם מבצע: סדנא פנימית שב"ס				
קריאת מד אוי': 189,213				
תיאור פניה: מ-18244 2 מס' אדומים				
<u>מהות הפניה:</u> 1. לוח זיהוי פגום				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">משימה לביצוע</th> <th style="width: 70%;">סטטוס משימה</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">פגום לוחיות רישוי</td> <td style="padding: 5px;">משימה הושלמה</td> </tr> </table>	משימה לביצוע	סטטוס משימה	פגום לוחיות רישוי	משימה הושלמה
משימה לביצוע	סטטוס משימה			
פגום לוחיות רישוי	משימה הושלמה			

מספר פניה: **8171082089** תאריך פניה: **05/09/2019** גורם מבצע: כרמיאל מוטורס - יונדאי/מיצובישי

קריאת מד אוי': **195,164**

תיאור פניה: מ-18244 טיפול 195.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171095438** תאריך פניה: **23/10/2019** גורם מבצע: מוסך כלמוביל מרצדס פ"ת

קריאת מד אוי': **198,335**

תיאור פניה: מ' 18244 כפתור שמע רדיו לא תקין

מהות הפניה:

1. תקלה במערכת מובילאיי

2. מערכת שמע לא תקינה

3. מתג מקולקל

מספר פניה: **8171095606** תאריך פניה: **23/10/2019** גורם מבצע: מוסך כלמוביל פ"ת-יונדאי

קריאת מד אוי': **198,335**

תיאור פניה: מ' 18244 כפתור שמע רדיו לא תקין

מהות הפניה:

1. תקלה במערכת מובילאיי

2. מערכת שמע לא תקינה

3. מגב לא מנגב

4. תיקון מגעים

משימה לבצוע	סטטוס משימה
הח מגבים WINDSHIELD WIPER BLADE ASSY repl	משימה הושלמה
מגב שמשה 16 אינץ קד - ת	משימה הושלמה
מגב שמשה 24 אינץ קד- תוא	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171108292** תאריך פניה: **27/11/2019** גורם מבצע: חברת מוטורולה

קריאת מד אוי': **204,367**

תיאור פניה: מ' 18244 צג חיישני ריווס לא עובד

מהות הפניה:

1. מע' חוטי חשמל קרועים/ מקוצרים

משימה לבצוע	סטטוס משימה
תיקון חיישני רוורס בדיקת מערכת חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171116808** תאריך פניה: **01/01/2020** גורם מבצע: מכון הדרום (פ"ת) א.ד.ש

קריאת מד אוי': **207,376**

תיאור פניה: מ- 18244 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171120170** תאריך פניה: **01/01/2020** גורם מבצע: מוסך כלמוביל פ"ת-יונדאי

קריאת מד אוי': **209,802**

תיאור פניה: מ' 18244 טיפול 210000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסק בלם אחורי (2 צדדים)-פירווקהרכבה(בסי טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
דיסק בלם אחורי תוספת	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם אחור	משימה הושלמה
צלחת בלם אחורית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171125820** תאריך פניה: **16/01/2020** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ שב"ס

קריאת מד אוי': **209,815**

תיאור פניה: מ' 18244 פרוק גשר תאורה

מהות הפניה:

1. מהבהב חרום לא פועל

מספר פניה: **8160146548** תאריך פניה: **16/01/2020** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ שב"ס

קריאת מד אוי': **209,815**

תיאור פניה: מ' 18244 שפשופים קלים סביב הרכב

מהות הפניה:

1. קדמי

מספר פניה: 8171125746 תאריך פניה: 16/01/2020 גורם מבצע: מבדק בדיקות רכב

קריאת מד אוי': 209,815

תיאור פניה: מ' 18244 בדיקה לפני מכירה

מהות הפניה:

1. בדיקה לפני מכירה

סטטוס משימה

משימה לביצוע

משימה הושלמה

בדיקה לפני מכירה