

מס' סידורי במכרז - 361

מס' רישוי :	18236	רישוי אזרחי :	4192237
תוצר ודגם הרכב:	יונדאי	I25	
שנת ייצור:	2016		
ק"מ נסיעה :	139,100		

**ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין
אחריות על מצבר פנס אחורי ימני שבור**

מס' רכב:	4192237	תוצר:	i25 1.4L	דגם:	Hyundai	מס' שלדה:	867
מס' מנוע:	872	מד מרחק:	138880	שנת יצור:	2016	סוג הרכב:	אחר
מזמין הבדיקה:	מטא הייטק בית דגן	וכתובות:		סוג השלדה:	שלדת מרכב	קבוצה 1-3	
מס' ד"	המערכת	V	לא תקין				
1	מנוע	X	בלוק מנוע=תומכי מנוע פגומים, מערכת תיזמון=רעש שסתומים, ראש מנוע=צרכת שמן ממוביל שסתומים. מערכת שמן=בדוק תצורת שמן בבסיסה				
2	מערכת בלימה	V					
3	מערכת דלק	V					
4	מערכת הצתה/הזרקת	V					
5	מערכת גידוש מנוע	V					
6	מערכת הנעה של הרכב	V					
7	מערכת טנדר	V					
8	מערכת פרישת מערכות	X	CO=לא נבדק				
9	מערכת התנעת כולל מצבר	V					
10	מצמד	V					
11	תיבת הילוכים	X	תיבת הילוכים אוטומטית=תומכי תיבת הילוכים פגומים, בלאי דיסקיות, שמן כזה, מקישות יתר, אין				
12	תיבת העברת כוח	V					
13	ציורות/גל הינע	V					
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית	X	מתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה, מייצב/חיבורים פגומים, תותבים פגומים, בלמי זעזועים=בלאי יתר				
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V					
16	מערכת היגוי	X	מערכת היגוי=נקישות יתר				
17	מערכת בלמים	X	בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה				
18	צמיגים וחישוקים	X	צמיגים וגלגלים=צמיגי קדמי ימין פגום, צמיגי קדמי שמאל פגום				
19	שלדת מרכב	X	מצב פנימי=חלקי פלסטיק פגומים, גומיות אטימה לדלתות/חלונות פגומות, ביטנה לגלגל ק ימין, תקוני מרכב, משמעות נמוכה=תיקוני מרכב וצבע, מעיכות/מעוך, נזק לפגושים				
20	מערכת תאורה ומחוונים	V					
21	הערות כלליות	V					