

דוח טיפולים לרכב 42-016-38 - פולקסווגן JETTA

תאריך הודעה	טקסט משימה	טקסט קוד משימה	טקסט קבוצת משימ	הודעה
01/12/2016	2	החלפת צמיג + איזון	שבר - צמיגים	8170162152
29/03/2017		טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב	8170169301
03/05/2017		תקון תקר + איזון	שבר - צמיגים	8170170809
13/06/2017		טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב	8170173227
28/09/2017		טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב	8170179652
28/09/2017		ביקורת חורף	ביקורות	8170179652
28/09/2017	משוחררת	ידית הילוכים	שבר - העברת כח	8170179652
05/02/2018		טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב	8170187742
02/04/2018	החלפת 4 צמיגים			8170190877
03/06/2018		טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב	8170194239
27/09/2018		טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב	8170200294
27/09/2018	2019	ביקורת חורף	ביקורות	8170200294
11/12/2018	גלגלים 4	איזון צמיגים בלבד	שבר - צמיגים	8170205284
11/12/2018		החלפת מגבים	שבר - חשמל	8170205285
14/01/2019		טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב	8170207034
19/05/2019		טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב	8170213316
06/06/2019		ביקורת רישוי שנתית	ביקורות	8170214279
16/07/2019	אור דרך צד ימין	אורות ראשיים וכוון	שבר - חשמל	8170216540
12/08/2019		החלפת מצבר	שבר - חשמל	8170217857
08/09/2019		טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב	8170219233
08/09/2019		ביקורת חורף	ביקורות	8170219233
12/01/2020		טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב	8170226316
12/01/2020	צמיגים 4	החלפת צמיג + איזון	שבר - צמיגים	8170226391
22/04/2020		טיפול - 15,000	טיפול כללי ברכב	8170230104
28/06/2020		ביקורת רישוי שנתית	ביקורות	8170232820
28/06/2020	מראה פנימית שבורה	מראה	שבר - מרכב	8170232852
17/08/2020		מפוח פנימי למזגן	שבר - מיזוג אויר	8170234692
17/08/2020	מתחיל לקרר רק כעבור 15 דקות			8170234692