

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות									
מס' רכב:	4212813	תוצר:	D-max 4x4 2.5D	דגם:	Isuzu	שנת יצור:	2012	מס' מנוע:	373
מס' שלדה:	153	מד מרחק:	122208	סוג הרכב:	אחר	צבע:			

מס'ד	המערכת	V	לא תקין
1	מנוע כולל אימות מספר מנוע		X
2	מערכת קיחור	V	
3	מערכת דלק	V	
4	מערכת הצתה/הזרקה	V	
5	מערכת גדוש מנוע	V	
6	מערכת הנעה של רכב	V	
7	מערכת טעינה	V	
8	מערכת פליטה ומערכות		X
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V	
10	מצמד	V	
11	תיבת הילוכים		X
12	תיבת העברת כוח		X
13	ציריות/גל הינע		X
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V	
16	מערכת היגוי	V	
17	מערכת בלמים		X
18	צמיגים וחישוקים		X
19	שלדה		X
20	מערכת תאורה ומחזורים		X

צימקס 2.5 צ"צ 4x4 (אטו)
 א.צ.ל - 8/12 זאב רישו.
 מילר - 122210 מנגן לו מין
 ח"ב סנו. להבנה