

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

מס' רכב:	4243859	תוצר:	B4 2.0R	דגם:	Subaru	שנת יצור:	2014	מס' מנוע:	3857
מס' שלדה:	50045	מד מרחק:	238863	סוג הרכב:	חברה	צבע			

מס'ד	המערכת	V	לא תקין	
1	מנוע כולל אימות מספר מנוע		X	בלוק מנוע=רעש יתר, נקישות יתר, תומכי מנוע פגומים, מערכת תיזמון=רעש שסתומים, ראש מנוע=צריכת שמן ממובילי שסתומים, מערכת שמן=חוסר שמן מנוע, בדוק תצורות שמן בנסיעה
2	מערכת קירור		X	מערכת קירור מנוע=קורוזיה וסימני נזילות מים מחיבורים, מיכל עיבוי פגום, קורר/ה/אבנית/סתימות ברדיאטור
3	מערכת דלק	V		
4	מערכת הצתה	V		
5	מערכת פליטה		X	CO=לא נבדק
6	מערכת גידוש מנוע	V		
7	מערכת הנעה	V		
8	מערכת הטעינה			
9	מערכת הפליטה וזיהום אויר			
10	מערכת התנעה		X	מערכת חשמל=מצבר לא תקין
11	מצמד	V		
12	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=זמן החלפה לא תקין, תומכי תיבת הילוכים פגומים, בלאי דיסקיות, שמן
13	תיבת העברת כוח	V		
14	ציריות/גל הינע		X	גל הינע / ציריות=מרווחי יתר
15	מערכת מתלה קדמי		X	מתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה, מייצב/חיבורים פגומים, נקישות יתר, תותבים פגומים, בולמי זעזועים=בלאי יתר, בולם קדמי שמאלי פגום, בולם קדמי ימני פגום
16	מערכת מתלה אחורי		X	בולם אחורי שמאלי פגום, בולם אחורי ימני פגום
17	מערכת היגוי		X	מערכת היגוי=נקישות יתר
18	מערכת בלמים ללא פרוק		X	בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה
19	צמיגים וחישוקים	V		
20	סרן קדמי ומערכת היגוי	V		
21	קפיצים	V		
22	שלדה		X	מצב פנימי=פלסטיק מראה חסר/שבור, מראה ימנית פגומה, חלקי פלסטיק פגומים, שמשה קדמית הוחלפה, תקוני מרכב, משמעות נמוכה=סימני פגיעה לפני, סימני פגיעה דופן ימין, תיקוני מרכב וצבע, מעיכות/מעור, נזק לפגושים
23	מערכת תאורה ומחוננים		X	מערכת חשמל=דולקת ESP מנורה, לתקן נורית אזהרה
24	הערות כלליות	V		

B.4 2.0 טולאד

ג.א.ל - 4/4/8

מולג - 238863