

הסטורית טיפולים לרכב מספר 4284837

מספר פניה: 8170688270 תאריך פניה: 15/03/2016 גורם מבצע: מוסך יונדאי-רחובות

קריאת מד אוי': 14,951

תיאור פניה: מ' 52531 טיפול 15000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170715027 תאריך פניה: 19/06/2016 גורם מבצע: מוסך יונדאי-רחובות

קריאת מד אוי': 30,451

תיאור פניה: מ 52531 טיפול 30000

מהות הפניה:

1. תיקון מגעים

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170740176** תאריך פניה: **11/09/2016** גורם מבצע: מוסך יונדאי-רחובות

קריאת מד אוי': **45,279**

תיאור פניה: מ 52531 טיפול 45000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות בלם קדמי טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
סט רפידות דיסק בלם קד (2 צדדים)-פירוקהר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170767582** תאריך פניה: **11/12/2016** גורם מבצע: מוסך יונדאי-רחובות

קריאת מד אוי': **60,182**

תיאור פניה: מ 52531 טיפול 60000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מצת למנוע	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170788626** תאריך פניה: **16/02/2017** גורם מבצע: מוסך יונדאי-רחובות

קריאת מד אוי': **72,101**

תיאור פניה: מ 52531 נעילה מרכזית+שלטים

מהות הפניה:

1. תיקון מגעים

--

מספר פניה: 8170792122 תאריך פניה: 28/02/2017 גורם מבצע: מוסך יונדאי-רחובות

קריאת מד אוי': 74,467

תיאור פניה: מ 52531 טיפול 75000

מהות הפניה:

1. תפקוד לא תקין של המערכת

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160102512 תאריך פניה: 25/04/2017 גורם מבצע: מוסך אלי כהן בע"מ

קריאת מד אוי': 0

תיאור פניה: מ 52531 מראה שמאל

מהות הפניה:

1. צד שמאל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ממתין להצעת מחיר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה משימה הצליחה
זגנות ומראות	משימה הושלמה משימה הצליחה

מספר פניה: 8160102511 תאריך פניה: 25/04/2017 גורם מבצע: מוסך אלי כהן בע"מ

קריאת מד אוי': 0

תיאור פניה: מ 52531 פגיעה פגוש אחורי

מהות הפניה:

1. אחורי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ממתין להצעת מחיר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160102513** תאריך פניה: **25/04/2017** גורם מבצע: מוסך אלי כהן בע"מ

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ52531 שפשוף קדמי ימני

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ממתין להצעת מחיר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170822971** תאריך פניה: **11/06/2017** גורם מבצע: מוסך יונדאי-רחובות

קריאת מד אוי': **90,829**

תיאור פניה: מ52531 טיפול 90000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170850404** תאריך פניה: **05/09/2017** גורם מבצע: מוסך יונדאי-רחובות

קריאת מד אוי': **105,203**

תיאור פניה: מ 52531 טיפול 105000

מהות הפניה:

1. מזגן לא מקרר

2. מצבר חלש

3. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170873129** תאריך פניה: **17/11/2017** גורם מבצע: קומפיוטסט רמלה

קריאת מד אוי': **74,801**

תיאור פניה: מ- 52531 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170884206** תאריך פניה: **24/12/2017** גורם מבצע: א.א מרכז שירות ומכירה

קריאת מד אוי': **119,601**

תיאור פניה: מ 52531 טיפול 120000

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מצת למנוע	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160117013** תאריך פניה: **09/04/2018** גורם מבצע: אוטו גלס זגגות רכב בע"מ

קריאת מד אוי': **132,595**

תיאור פניה: מ 52531 פריצה לרכב

מהות הפניה:

1. צד שמאל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת חלון ביקור במוסך חרץ	משימה הושלמה
החלפת שמשות	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170919239 תאריך פניה: 10/04/2018 גורם מבצע: א.א מרכז שירות ומכירה

קריאת מד אוי': 135,431

תיאור פניה: מ 52531 איפול 135000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מגב שמשה (2 צדדים)-פירוק והרכבה(בסיסי) טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מגב שמשה 26 אינץ קד - תו	משימה הושלמה
מגב שמשה 16 אינץ קד - ת	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170938602 תאריך פניה: 10/06/2018 גורם מבצע: מוסך יונדאי-רחובות

קריאת מד אוי': 143,015

תיאור פניה: מ 52531 מנורה שרופה

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מנורה לפנס ראשי שמ מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170952441 תאריך פניה: 23/07/2018 גורם מבצע: א.א מרכז שירות ומכירה

קריאת מד אוי': 149,661

תיאור פניה: מ 52531 טיפול 150000

מהות הפניה:

1. מנגנון שמשה מקולקל

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
סט רפידות דיסק בלם קד (2 צדדים)-פירוקוהר טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170955141** תאריך פניה: **31/07/2018** גורם מבצע: א.א מרכז שירות ומכירה

קריאת מד אוי': **150,822**

תיאור פניה: מ 52531 נעילה מרכזית

מהות הפניה:

1. דלת לא נסגרת טוב

מספר פניה: **8170987711** תאריך פניה: **15/11/2018** גורם מבצע: מרדכי אלימלך בע"מ

קריאת מד אוי': **164,601**

תיאור פניה: מ 52531 טיפול 165000

מהות הפניה:

1. מגב לא מנגב

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
רפידות בלם דיסק אחורי (2 צדדים)-פירוקה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם אחור	משימה הושלמה
מגב שמשה 16 אינץ קד - ת	משימה הושלמה
מגב שמשה 26 אינץ קד - תו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170988003** תאריך פניה: **16/11/2018** גורם מבצע: קומפיוטסט רמלה

קריאת מד אוי': **164,601**

תיאור פניה: מ- 52531 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170996868** תאריך פניה: **12/12/2018** גורם מבצע: א.א מרכז שירות ומכירה

קריאת מד אוי': **167,529**

תיאור פניה: מ 52531 בדיקת אורות

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורות (שמאל)-פירוק והרכבה(בסיסי) מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מנורת הלוגן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171024589** תאריך פניה: **06/03/2019** גורם מבצע: **א.א מרכז שירות ומכירה**

קריאת מד אוי': **176,371**

תיאור פניה: מ 52531 בדיקת אורות

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורות (שמאל)-פירוק והרכבה(בסיסי) מערכת חשמל	משימה הושלמה
מנורת הלוגן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171034534** תאריך פניה: **08/04/2019** גורם מבצע: **א.א מרכז שירות ומכירה**

קריאת מד אוי': **180,031**

תיאור פניה: מ 52531 טיפול 180000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסק בלם קד (2 צדדים)-פירוק והרכבה(בסיסי) טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
brake pad assy תוספת לרפידות	משימה הושלמה
החלפת מגב WINDSHIELD WIPER BLADE ASSY repl	משימה הושלמה
צלחת בלם קידמית	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה
מגב שמשה 26 אינץ' קד - תו	משימה הושלמה
מגב שמשה 22 אינץ' קד - תו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171078066** תאריך פניה: **25/08/2019** גורם מבצע: א.א מרכז שירות ומכירה

קריאת מד אוי': **194,901**

תיאור פניה: מ 52531 טיפול 195000 + פילטר מזגן

מהות הפניה:

1. מסנן אויר נסתם

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171102380** תאריך פניה: **10/11/2019** גורם מבצע: קומפיוטסט רמלה

קריאת מד אוי': **202,451**

תיאור פניה: מ 52531 בדיקה לפני מכירה

מהות הפניה:

1. בדיקה לפני מכירה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקה לפני מכירה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171104229** תאריך פניה: **15/11/2019** גורם מבצע: מוסך יונדאי-רחובות

קריאת מד אוי': **202,451**

תיאור פניה: מ- 52531 רישוי תקופתי לרכב