

מס' רכב: 4298238		תוצר: Jetta		דגם: VW		מס' שלדה: 5776	
מס' מנוע: 5027		מד מרחק: 254078		שנת יצור: 2016		סוג הרכב: חברה	
מזמין הבדיקה: משרד ראש הממשלה		וכתובת:		קבוצה 1-3		שלדת מרכב:	

מס' ד	המערכת	V	לא תקין	מס' ד	המערכת	V	לא תקין
1	מנוע		X	1	מנוע		X
2	מערכת קירור		X	2	מערכת קירור		X
3	מערכת דלק	V		3	מערכת דלק	V	
4	מערכת הצתה/הזרקה	V		4	מערכת הצתה/הזרקה	V	
5	מערכת גדוש מנוע	V		5	מערכת גדוש מנוע	V	
6	מערכת הנעה של רכב	V		6	מערכת הנעה של רכב	V	
7	מערכת טעינה	V		7	מערכת טעינה	V	
8	מערכת פליטה ומערכות		X	8	מערכת פליטה ומערכות		X
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V		9	מערכת התנעה כולל מצבר	V	
10	מצמד	V		10	מצמד	V	
11	תיבת הילוכים		X	11	תיבת הילוכים		X
12	תיבת העברת כוח	V		12	תיבת העברת כוח	V	
13	ציריות/גל הינע		X	13	ציריות/גל הינע		X
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V		15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V	
16	מערכת היגוי	V		16	מערכת היגוי	V	
17	מערכת בלמים		X	17	מערכת בלמים		X
18	צמיגים וחישוקים	V		18	צמיגים וחישוקים	V	
19	שלדת מרכב		X	19	שלדת מרכב		X
20	מערכת תאורה ומחזורים	V		20	מערכת תאורה ומחזורים	V	
21	הערת כלליות	V		21	הערת כלליות	V	

הערות:

- מצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
 - מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסד מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
 - אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שבבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
 - מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני המזיקין אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות
- הינה לתהופה של שלושה חודשים או 6.000 ק"מ לפי המוקדם. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תקלות

מס' רכב: 4298238
 מס' מנוע: 5027
 מד מרחק: 254078
 דגם: VW
 מס' שלדה: 5776
 שנת יצור: 2016
 סוג הרכב: חברה
 קבוצה 1-3
 שלדת מרכב: