



מס' סידורי במכרז - 156

15796 רישוי אזרחי : 4334232

טויוטה אוונסיס

2015

194,850

מס' רישוי :

תוצר ודגם הרכב :

שנת ייצור :

ק"מ נסיעה :

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין אחריות על מצבר



| | | | | | |
|---------------------|--------------|--------|------------|---------|--------|
| 00 | דגם: | Toyota | תוצר: | 4334232 | רשום: |
| שלדת מרכב | סוג השילדה: | 194501 | מונה רשום: | 9100 | שילדה: |
| 17/05/2020 09:04:52 | תאריך קליטה: | 2015 | שנת ייצור: | 4179 | מנוע: |

| האבחנה | לא תקין | תקין | המערכת | רמז |
|--|---------|------|-----------------------------|-----|
| בלוק מנוע : קרוזיה וסימני סילת מים מחיבורים. רעש אביזרי מנוע / רצועה / מותחנים וגלגלות. מדידות יתר = מערכת שמן : בדיקת תצורת שמן בנסיעה | X | | מנוע | 1 |
| | | V | מערכת קרור | 2 |
| | | V | מערכת דלק | 3 |
| | | V | מערכת הצתה | 4 |
| | | V | מערכת פליטה | 5 |
| מיתלה קדמי : תותבים פגומים = מערכת האוויר : לתקן/לכוון. מדידות יתר = | X | | ארן קדמי ומערכת הגוי | 6 |
| | | V | קפיצים | 7 |
| מצב פנימי : חלקי פלסטיק פגומים, מושבים פגומים = תקוני מרכב, משמעות נמוכה : תקוני מרכב = צבע, מעיכות/ מעור / שריטות בצבע + פגמים, סימני פגיעה לפני, מעיכות בתחתית/רצפה, סימני מילוי וחמור, חק בפלים, חק לפגומים, הוחלפו חלקי מרכב | X | | שלדת מרכב | 8 |
| בלמים אחוריים : לתקן צלחות/רסקים/תופים = | X | | מערכת בלמים ללא פרוק גלגלים | 9 |
| | | V | צמיגים | 10 |
| | | V | + מערכת תאורה מצבר | 11 |
| תיבת הילוכים אוטומטית : אין אחריות לגיר אוטומט + מערכת חשמל = | X | | העברת כח | 12 |
| | | V | מחזונים | 13 |
| | | V | הערות כלליות | 14 |