

הסטורית טיפולים לרכב מספר **4334432**

מספר פניה: **8160074792** תאריך פניה: **28/05/2015** גורם מבצע: מוסך יחזקאל ובניו - טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **2,164**

תיאור פניה: מ-15797 נ"ב טמבון קידמי וכנף קידמי ימני

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טמבון קידמי נזק בחזית הרכב	משימה הושלמה
כנף קידמי ימני נזק בצידי הרכב	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170607580** תאריך פניה: **22/06/2015** גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה

קריאת מד אוי': **3,371**

תיאור פניה: מ-15797 רגישות יתר - קופסא ירוקה

מהות הפניה:

1. רגישות יתר

מספר פניה: **8170611446** תאריך פניה: **06/07/2015** גורם מבצע: גל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"מ

קריאת מד אוי': **4,501**

תיאור פניה: מ-15797 מהבהב לא תקין

מהות הפניה:

1. מהבהב חרום לא פועל

מספר פניה: **8170611431** תאריך פניה: **06/07/2015** גורם מבצע: גל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"מ

קריאת מד אוי': **4,501**

תיאור פניה: מ-10797 מהבהב לא תקין מבוטל

מהות הפניה:

1. מהבהב חרום לא פועל

מספר פניה: **8170660449** תאריך פניה: **17/12/2015** גורם מבצע: מוסך זמיר-טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **16,034**

תיאור פניה: מ 15797 טיפול 15000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-גומי מגב קד י	משימה הושלמה
מקורי-גומי מגב קדמי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160082973** תאריך פניה: **28/12/2015** גורם מבצע: מוסך זמיר-טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **16,678**

תיאור פניה: מ 15797 תאונה צד בצד

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

מספר פניה: **8160083787** תאריך פניה: **19/01/2016** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **17,808**

תיאור פניה: מ 15797 צמיג ימני חתוך בצידו

מספר פניה: **8170696854** תאריך פניה: **13/04/2016** גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה

קריאת מד אוי': **26,354**

תיאור פניה: מ 15797 רגישות של הקופסה הירוקה

מהות הפניה:

1. רגישות יתר

משימה לביצוע	סטטוס משימה
קופסה אינה משדרת נתונים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170704376** תאריך פניה: **15/05/2016** גורם מבצע: מוסך זמיר-טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **30,325**

תיאור פניה: 15797 טיפול 30000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה
נחל בלמים DOT4 0.3	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160088902** תאריך פניה: **25/05/2016** גורם מבצע: מוסך זמיר-טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **31,053**

תיאור פניה: ת"ד 15797 טמבון אחורי כנף ימין אחורי

מהות הפניה:

1. אחורי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת רכב לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ביקת רכב בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170712276** תאריך פניה: **13/06/2016** גורם מבצע: חברת מוטורולה

קריאת מד אוי': **31,434**

תיאור פניה: מ15797 חיישן רוורס ימני שבור

מהות הפניה:

1. תיקון מגעים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
חיישן רוורס ימני שבור מערכת חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170713854** תאריך פניה: **14/06/2016** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **32,049**

תיאור פניה: מ15797 מזגן לא תקין

מהות הפניה:

1. מזגן לא מקרר

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-מסנן מזגן מערכת מזגן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170722558** תאריך פניה: **13/07/2016** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **35,310**

תיאור פניה: מ15797 תקלה בשקע הנצנצים

מהות הפניה:

1. מע' חוטי חשמל קרועים/ מקוצרים

מספר פניה: **8160091418** תאריך פניה: **24/07/2016** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **36,641**

תיאור פניה: מ15797 דופן צמיג ימני קדמי נחתך

מספר פניה: **8170726291** תאריך פניה: **26/07/2016** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **36,791**

תיאור פניה: מ15797 בעיות הנעה

מהות הפניה:

1. אין התנעה במצב חניה או בניים

מספר פניה: **8170730388** תאריך פניה: **07/08/2016** גורם מבצע: מוסך זמיר-טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **38,066**

תיאור פניה: מ 15797 פנס קדמי שמאלי שרוף

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
נורה לפנס חניה ואזהרה (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-נורה לפנס ראשי	משימה הושלמה
מקורי-נורה לפנס אחור	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170738835** תאריך פניה: **12/09/2016** גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה

קריאת מד אוי': **40,911**

תיאור פניה: מ 15797 רגישות יתר בקופסה הירוקה

מהות הפניה:

1. רגישות יתר

משימה לביצוע	סטטוס משימה
קופסה אינה משדרת נתונים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170743353** תאריך פניה: **20/09/2016** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **42,539**

תיאור פניה: מ 15797 רעשים מהגלגלים הקדמיים

מהות הפניה:

1. גלגל מרעיש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורה לפנס לוחית רישוי (צד אחד) פ+ה רפידות בלם	משימה הושלמה
דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם קדמי	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אח	משימה הושלמה
מקורי-נורת פופ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170751361** תאריך פניה: **25/10/2016** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **45,581**

תיאור פניה: מ 15797 טיפול 45000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170771206** תאריך פניה: **22/12/2016** גורם מבצע: מוסך זמיר-טויוטה ירושלים
 קריאת מד אוי': **52,138**
 תיאור פניה: 15797 בעיות הנעה החלפת מצבר

מהות הפניה:
 1. מצבר חלש

מספר פניה: **8170786758** תאריך פניה: **10/02/2017** גורם מבצע: גמא טסט ליין ישראל בע"מ
 קריאת מד אוי': **53,327**
 תיאור פניה: מ- 15797 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8160101908** תאריך פניה: **06/04/2017** גורם מבצע: מוסך זמיר-טויוטה ירושלים
 קריאת מד אוי': **0**
 תיאור פניה: מ 15797 נזק לפנס קדמי ימני

מהות הפניה:
 1. קדמי ימני

מספר פניה: **8170806771** תאריך פניה: **23/04/2017** גורם מבצע: ניו ארט עיצוב (2002)
 קריאת מד אוי': **53,427**
 תיאור פניה: מ 15797 מדבקות עח תאונה

מהות הפניה:
 1. מדבקה קרועה/שחוקה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מדבקות משטרה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170815841** תאריך פניה: **17/05/2017** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **58,680**

תיאור פניה: מ 15797 טיפול 60.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בד'קת טיפול בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
נחל בלמים DOT4 0.3	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170822197** תאריך פניה: **07/06/2017** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **59,930**

תיאור פניה: מ - 15797 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה תקין

מספר פניה: **8170822231** תאריך פניה: **07/06/2017** גורם מבצע: סדנת ניידת עטרות

קריאת מד אוי': **59,930**

תיאור פניה: מ-15797 יזום

מהות הפניה:

1. נורת לוחית רישוי לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ב'ד אורות בדיקת מערכת חשמל	משימה הושלמה
ה'ח נורה החלפת נורות כללי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170838639** תאריך פניה: **30/07/2017** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אויף: **62,599**

תיאור פניה: מ 15797 חיישני רוורס לא תקינים

מהות הפניה:

1. נתק בחוט

מספר פניה: **8170847452** תאריך פניה: **27/08/2017** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אויף: **63,680**

תיאור פניה: מ 15797 מצבר חלש

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מצבר (אחד) פ+ה טיפול במצבר	משימה הושלמה
מצבר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170847463** תאריך פניה: **27/08/2017** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אויף: **63,680**

תיאור פניה: מ 15797 תיבת הילוכים לא תקינה

מהות הפניה:

1. הילוכים לא משתלבים

מספר פניה: **8170857836** תאריך פניה: **01/10/2017** גורם מבצע: מוסך זמיר-טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **64,888**

תיאור פניה: מ 15797 מנורה קדמית ימנית שרופה

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת אורות ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
נורה לפנס לוחית רישוי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
נורה ראשית	משימה הושלמה
מקורי-נורת פופ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170870397** תאריך פניה: **09/11/2017** גורם מבצע: מוסך זמיר-טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **66,350**

תיאור פניה: מ 15797 רעשים בגיר והחלפת מגבים

מהות הפניה:

1. דפיקות חזקות בהילוך מסוים

2. מגב לא מנגב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תושבת מנוע ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-גומי מגב קד י	משימה הושלמה
מקורי-גומי מגב קדמי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170892654** תאריך פניה: **17/01/2018** גורם מבצע: מוסך זמיר-טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **69,331**

תיאור פניה: מ 15797 רעשים מהמנוע

מהות הפניה:

1. רעש במנוע

--	--

מספר פניה: **8170898657** תאריך פניה: **04/02/2018** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **70,532**

תיאור פניה: מ 15797 מצבר לא תקין

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת החלפת מצבר ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול

מספר פניה: **8170900967** תאריך פניה: **09/02/2018** גורם מבצע: טסט ליין ירושלים - מכון ר

קריאת מד אוי': **70,896**

תיאור פניה: מ- 15797 רישוי תקופתי לרכב

מהות הפניה:

1. מתג הדלקת פנס כחול לא תקין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הוספת תקע טעינה מערכת חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170922863** תאריך פניה: **23/04/2018** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **74,388**

תיאור פניה: מ 15797 טיפול 75.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אסם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170924064** תאריך פניה: **25/04/2018** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אויץ': **74,695**

תיאור פניה: מ- 15797 - ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פעולה לא תקינה של חיישן אזהרה	משימה לטיפול
ניקוי קורוזיה/הוספת מים מזוקקים	משימה לטיפול

מספר פניה: **8160119263** תאריך פניה: **30/05/2018** גורם מבצע: רכב בית אל-שירותי רכב בע"מ

קריאת מד אויץ': **77,319**

תיאור פניה: מ 15797 טמבון קדמי +גריל שבורים

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק נזק בחזית בעבודה	משימה הושלמה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170937369** תאריך פניה: **06/06/2018** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אויץ': **78,143**

תיאור פניה: מ 15797 מזגן לא מקרר

מהות הפניה:

1. מזגן לא מקרר

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-מסנן מזגן מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170942633** תאריך פניה: **24/06/2018** גורם מבצע: מוסך זמיר-טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **79,114**

תיאור פניה: מ-15797 רעשים מתחתית הרכב

מהות הפניה:

1. רעש במנוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תושבת ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול

מספר פניה: **8170990823** תאריך פניה: **25/11/2018** גורם מבצע: מוסך זמיר-טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **86,357**

תיאור פניה: מ-15797 אור מספר שרוף

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פנס ללוחית רישוי (צד אחד) פ+ה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
עדשה לפנס לוחית רישוי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-נורת פופ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170996918** תאריך פניה: **13/12/2018** גורם מבצע: מוסך זמיר-טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **87,414**

תיאור פניה: מ-15797 חוסר שמן

מהות הפניה:

1. איבוד שמן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ש. מנוע 03W5 NS/FC/2 מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מקורי-נחל קירור 5 ל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160130226** תאריך פניה: **21/01/2019** גורם מבצע: רכב בית אל-שירותי רכב בע"מ

קריאת מד אויף: **89,102**

תיאור פניה: מ 15797 נזק לאורך צד ימין מראה וצמיג

מהות הפניה:

1. צד ימין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171016722** תאריך פניה: **11/02/2019** גורם מבצע: מוסך זמיר-טויוטה ירושלים

קריאת מד אויף: **89,777**

תיאור פניה: מ 15797 טיפול 90.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
מקורי-ערכת תיקון	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171023506** תאריך פניה: **04/03/2019** גורם מבצע: גמא טסט ליין ישראל בע"מ

קריאת מד אויף: **90,395**

תיאור פניה: מ- 15797 רישוי שנתי

מספר פניה: **8171052010** תאריך פניה: **04/06/2019** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **92,007**

תיאור פניה: מ-15797 מנוע מתחמם

מהות הפניה:

1. מנוע מתחמם

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
טרמוסטט פ+ה מערכת מזגן	משימה הושלמה
מקורי-נחל קירור 5 ל	משימה הושלמה
מקורי-טרמוסטט	משימה הושלמה
מקורי-אסם טרמוסטט	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
ש. מנוע 03W5 NS/FC/2	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171054425** תאריך פניה: **12/06/2019** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **93,279**

תיאור פניה: מ-15797 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
גומית פעמון ק"ד פנימי צד ימין גומיית ציריה קרועה	משימה לטיפול
גומיות מוטות מייצבים ק"ד ימני + ש"מ החלפת מוטות מייצב	משימה לטיפול
תותב משולש ק"ד תחתון ימני החלפת גומי מתלה	משימה לטיפול
נקישות בזרוע מסרק הגה צד ש"מ חופש הגה (תקינות)	משימה לטיפול
גומיות משקוף דלתות ק"ד קרועות גומיות אטימה דלתות / חלונות לא תקינות	משימה לטיפול
מושבים ק"ד ימני + ש"מ קרועים מושב נהג / נוסע אינו מחוזק / ריפוד קרוע	משימה לטיפול
נזק מגן אחורי פגושים לא תקין	משימה לטיפול
תושבות מנוע ק"ד + א"ח קרועים תומך מנוע	משימה לטיפול
נזילה/רטיבות שמן מנוע	משימה לטיפול

מספר פניה: **8171056860** תאריך פניה: **20/06/2019** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **93,279**

תיאור פניה: מ 15797 בקורת קצין בטיחות בתעבורה

מהות הפניה:

1. נקישות בסיבוב ההגה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת ציריות רעש ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
גל הינע קידמי (צד אחד) פ+ה מערכת טורבו	משימה הושלמה
?EMAN#	משימה הושלמה
שיפוץ צירייה ימין	משימה הושלמה
שיפוץ צירייה שמאל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171058307** תאריך פניה: **25/06/2019** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **93,456**

תיאור פניה: מ 15797 מנוע מתחמם

מהות הפניה:

1. מנוע מתחמם

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות חשמל מערכת טורבו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171065053** תאריך פניה: **16/07/2019** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **93,755**

תיאור פניה: מ 15797 רכב מתחמם

מהות הפניה:

1. מנוע מתחמם

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בוצע נסיעת מבחן ארוכה ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
מקורי-מכסה מיכל עיבו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171076774** תאריך פניה: **20/08/2019** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **94,112**

תיאור פניה: מ 15797 מנוע מתחמם

מהות הפניה:

1. מנוע מתחמם

מספר פניה: **8171079843** תאריך פניה: **29/08/2019** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **94,177**

תיאור פניה: מ 15797 מנורה דולקת בלוח שעונים

מהות הפניה:

1. מנורה דולקת בלוח שעונים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-צינור מזגן מערכת מזגן	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה
מנוע מאוורר משומש	משימה הושלמה
גז פראון A431R	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171081756** תאריך פניה: **04/09/2019** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **94,782**

תיאור פניה: מ-797-15 מצבר חלש+מנורה דולקת בלוח שעוני

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

2. מנורה דולקת בלוח שעונים

מספר פניה: **8171084231** תאריך פניה: **11/09/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **96,852**

תיאור פניה: מ 15797 מצבר חלש

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

מספר פניה: **8171085318** תאריך פניה: **16/09/2019** גורם מבצע: מוסך זמיר-טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **96,853**

תיאור פניה: 15797 בעיות הנעה

מהות הפניה:

1. אין התנעה במצב חניה או בניים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקה מערכת טורבו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171086445** תאריך פניה: **19/09/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **98,423**

תיאור פניה: מ-15797 תיקון פנס מהבהב

מהות הפניה:

1. מהבהב חרום לא פועל

מספר פניה: **8171122725** תאריך פניה: **08/01/2020** גורם מבצע: מוסך זמיר-טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **98,424**

תיאור פניה: מ 15797 מפתח לא תקין

מהות הפניה:

1. מפתח עקום/שבור

מספר פניה: **8171131824** תאריך פניה: **03/02/2020** גורם מבצע: מוסך זמיר-טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **98,424**

תיאור פניה: מ 15797 שיכפול מפתח

מהות הפניה:

1. מפתח עקום/שבור

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-מפתח + משדר עם	משימה הושלמה
בד מחשב/וקידוד מערכת חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171135463** תאריך פניה: **13/02/2020** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **100,491**

תיאור פניה: מ 15797 ריפוד קרוע

מהות הפניה:

1. ריפוד קרוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ע. חוץ - ריפוד מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171135462** תאריך פניה: **13/02/2020** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **100,491**

תיאור פניה: מ 15797 רעשים מהמנוע

מהות הפניה:

1. מנוע מזויף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
אלטרנטור מכלל פ+ה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מקורי-נחל קירור 5 ל	משימה הושלמה
ש. מנוע 03W5 NS/FC/2	משימה הושלמה
מקורי-מכסה מיכל עיבו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171142017** תאריך פניה: **05/03/2020** גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה

קריאת מד אוי': **101,348**

תיאור פניה: מ 15797 קופסה ירוקה לא תקינה

מהות הפניה:

1. רגישות יתר

משימה לביצוע	סטטוס משימה
קופסה אינה משדרת נתונים	משימה לטיפול

מספר פניה: **8171133341** תאריך פניה: **08/03/2020** גורם מבצע: טסט ליין ירושלים - מכון ר

קריאת מד אוי': **98,424**

תיאור פניה: מ- 15797 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171142652** תאריך פניה: **08/03/2020** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אויך': **101,521**

תיאור פניה: מ 15797 גומיות צירייה קרועות

מהות הפניה:

1. בלמים חורקים

2. גומיה לתפוח קרועה

סטטוס משימה	משימה לביצוע
משימה הושלמה	בולם זעזועים) צד אחד) פ+ה מנוע ורכיביו
משימה הושלמה	שרוול גל הינע (צד אחד) פ+ה
משימה הושלמה	שרוול גל הינע) צד אחד) פ+ה
משימה הושלמה	גומי ציריה
משימה הושלמה	מקורי-בולם אחורי

מספר פניה: **8171142699** תאריך פניה: **08/03/2020** גורם מבצע: מוסך זמיר-טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **101,521**

תיאור פניה: מ 15797 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
חגורת טריז פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
דיסק אחורי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
דיסק אחורי פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-רצועת מנוע	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם קדמי	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם אחורי	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160149808** תאריך פניה: **23/03/2020** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **102,274**

תיאור פניה: מ 15797 שפשופים סביב הרכב לא לתיקון

מהות הפניה:

1. אחורי

2. קדמי

3. צד ימין

4. צד שמאל

מספר פניה: 8171147465 תאריך פניה: 23/03/2020 גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אויף: 102,274

תיאור פניה: 15797 פרוק גשר תאורה

מהות הפניה:

1. נורה בגשר תאור לא תקינה

סטוס משימה	משימה לביצוע
משימה הושלמה	פנס מהבהב גשרון תאורה