

הסטורית טיפולים לרכב מספר 4334532

מספר פניה: 8170587128	תאריך פניה: 13/04/2015	גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה
קריאת מד אוי': 20		
תיאור פניה: מ-15798 תיקון קורא כרטיס		
מהות הפניה:		
1. תקלה בצ'יפ זיהוי		

מספר פניה: 8160074088	תאריך פניה: 19/05/2015	גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים
קריאת מד אוי': 1,228		
תיאור פניה: מ 15798 נזק לכנף ומכסה מנוע בצד שמאל		
מהות הפניה:		
1. קדמי שמאלי		
משימה לביצוע	סטטוס משימה	
נזק בצידי הרכב	משימה הושלמה	

מספר פניה: 8160075135	תאריך פניה: 04/06/2015	גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים
קריאת מד אוי': 3,531		
תיאור פניה: מ-15-798 נ"ב פנס ימני אחורי טמבון אחורי		
מהות הפניה:		
1. אחורי		
משימה לביצוע	סטטוס משימה	
מערכת פנסים	משימה הושלמה	
נזק באחורי הרכב	משימה הושלמה	

מספר פניה: 8170609880	תאריך פניה: 30/06/2015	גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות
קריאת מד אוי': 5,601		
תיאור פניה: מ-15798-ביקורת קצין בטיחות בתעבורה		

מספר פניה: **8170616770** תאריך פניה: **21/07/2015** גורם מבצע: גל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"מ

קריאת מד אוי': **7,745**

תיאור פניה: מ 15798 מהבהב אדום לא תקין

מהות הפניה:

1. מהבהב חרום לא פועל

מספר פניה: **8170640750** תאריך פניה: **18/10/2015** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **15,523**

תיאור פניה: מ-15798 טיפול 15000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות אחוריות) שני הצדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות קדמיות) שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אח.	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160081090** תאריך פניה: **09/11/2015** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **17,331**

תיאור פניה: מ 15798 תאונה דלת ימנית וכנף אחוריים

מהות הפניה:

1. אחורי ימני

מספר פניה: **8160081696** תאריך פניה: **24/11/2015** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **18,396**

תיאור פניה: מ 15798 מכה בטמבון אחורי שמאלי

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

מספר פניה: **8170676376** תאריך פניה: **07/02/2016** גורם מבצע: גל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"מ

קריאת מד אוי': **26,168**

תיאור פניה: מ 15798 מנורת לד אדומה שרופה.

מהות הפניה:

1. מהבהב חרום לא פועל

מספר פניה: **8160084961** תאריך פניה: **18/02/2016** גורם מבצע: מוסכי ש.חדד בע"מ

קריאת מד אוי': **27,496**

תיאור פניה: מ 15798 דלת אחורית ובקלית ימנית ניזוקו

מהות הפניה:

1. צד ימין

מספר פניה: **8170688424** תאריך פניה: **15/03/2016** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **30,506**

תיאור פניה: מ 15798 טיפול 90000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדם	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אח.	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170698309 תאריך פניה: 19/04/2016 גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות	
קריאת מד אוי': 34,648	
תיאור פניה: מ15798 שקע למהבהבים לא תקין	
מהות הפניה:	
1. מע' חוטי חשמל קרועים/ מקוצרים	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
שקע למהבהבים לא תקין	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170698429 תאריך פניה: 19/04/2016 גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים	
קריאת מד אוי': 34,648	
תיאור פניה: מ15798 אבד המפתח	
מהות הפניה:	
1. מפתח עקום/שבור	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
בד מחשב/וקידוד מנעולים ומנגנונים	משימה הושלמה
מקורי-מפתח + משדר עם	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170702086 תאריך פניה: 04/05/2016 גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים	
קריאת מד אוי': 36,491	
תיאור פניה: מ15798 מנורה שרופה	
מהות הפניה:	
1. מנורה שרופה	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
מנורה ראשת צד ימין	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170705818** תאריך פניה: **18/05/2016** גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה

קריאת מד אוי': **38,351**

תיאור פניה: מ-15798 רגישות של הקופסה הירוקה

מהות הפניה:

1. רגישות יתר

משימה לביצוע	סטטוס משימה
קופסה אינה משדרת נתונים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170709840** תאריך פניה: **31/05/2016** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **39,901**

תיאור פניה: מ-15798 - החלפת מצבר

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

מספר פניה: **8170718498** תאריך פניה: **29/06/2016** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **43,149**

תיאור פניה: מ-15798 בעיות חשמל וכפתור חלון

מהות הפניה:

1. נורת איתות קדמית ימנית לא תקינה

2. נורת לוחית רישוי לא תקינה

3. מנורה שרופה

4. מנגנון שמשה מקולקל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פנס ללוחית רישוי) צד אחד (פ+ה החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
נורה לפנס חניה ואזהרה) צד אחד (פ+ה	משימה הושלמה
פנס איתות צד) צד אחד (פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-נורה לפנס אחור	משימה הושלמה
מקורי-נורת פופ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170718505** תאריך פניה: **29/06/2016** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **43,149**

תיאור פניה: מ15798 מזגן לא מקרר

מהות הפניה:

1. מזגן לא מקרר

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-מסנן מזגן טיפול במצבר	משימה הושלמה
מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160090729** תאריך פניה: **06/07/2016** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **43,408**

תיאור פניה: מ15798 תאונה ללא נזק

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ללא נזק	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170721467** תאריך פניה: **10/07/2016** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **43,556**

תיאור פניה: מ15798 פנס חזית שרוף

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
מנורה ראשית קד	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170732098** תאריך פניה: **14/08/2016** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **44,998**

תיאור פניה: 15798 טיפול 45000 בעיות חשמל

מהות הפניה:

1. אוטומאט VINKER מקולקל

2. אין התנעה במצב חניה או בניים

3. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170743354** תאריך פניה: **20/09/2016** גורם מבצע: חברת מוטורולה

קריאת מד אוי': **45,982**

תיאור פניה: מ15798 גשר תאורה אינו פועל

מהות הפניה:

1. מהבהב חרום לא פועל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון גשר תאורה לדים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170743924** תאריך פניה: **22/09/2016** גורם מבצע: חברת מוטורולה

קריאת מד אוי': **46,025**

תיאור פניה: מ15798 גשר תאורה אינו פועל

מהות הפניה:

1. מהבהב חרום לא פועל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פנס מהבהב גשרון תאורה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170747746 תאריך פניה: 06/10/2016 גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים	
קריאת מד אוי': 46,887	
תיאור פניה: מ15798 מנורת חזית ימנית שרופה	
מהות הפניה:	
1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170752277 תאריך פניה: 26/10/2016 גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים	
קריאת מד אוי': 47,209	
תיאור פניה: מ15798 נורת חניה אחורית שמאלית שרופה	
מהות הפניה:	
1. מנורה שרופה	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
בד'קת סיום תיקון ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
נורה לפנס חניה ואזהרה (צד אחד) פ+ה החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
נורה לפנס לוחית רישוי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-נורה לפנס אחור	משימה הושלמה
נורת לוחית רישוי	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160094707 תאריך פניה: 26/10/2016 גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות	
קריאת מד אוי': 47,209	
תיאור פניה: מ15798 קרע בדופן הצמיג	

מספר פניה: **8170759469** תאריך פניה: **15/11/2016** גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה

קריאת מד אוי': **47,762**

תיאור פניה: 15798 רגישות קופסה ירוקה

מהות הפניה:

1. רגישות יתר

משימה לביצוע	סטטוס משימה
קופסה אינה משדרת נתונים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170759720** תאריך פניה: **16/11/2016** גורם מבצע: מוסך זמיר -טיוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **47,776**

תיאור פניה: מ- 15798 הח' נורה ראשית ימין + מגבים

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

2. מגב לא מנגב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה זגגות ומראות	משימה הושלמה
מקורי-נורה לפנס ראשי	משימה הושלמה
מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	משימה הושלמה
סט מגבים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170786759** תאריך פניה: **10/02/2017** גורם מבצע: גמא טסט ליין ישראל בע"מ

קריאת מד אוי': **51,250**

תיאור פניה: מ- 15798 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: 8160101843 תאריך פניה: 03/04/2017 גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים	
קריאת מד אוי': 54,447	
תיאור פניה: מ 15798 נזק למראה שמאלית	
מהות הפניה:	
1. קדמי שמאלי	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת כסוי מראה שבור ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170802973 תאריך פניה: 03/04/2017 גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים	
קריאת מד אוי': 54,447	
תיאור פניה: מ 15798 רעידות במנוע	
מהות הפניה:	
1. רעידות חזקות	

מספר פניה: 8170807701 תאריך פניה: 23/04/2017 גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים	
קריאת מד אוי': 54,851	
תיאור פניה: מ 15798 בדיקת מצבר	
מהות הפניה:	
1. מצבר עם קורוזיה	

מספר פניה: 8170813591 תאריך פניה: 10/05/2017 גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים	
קריאת מד אוי': 55,756	
תיאור פניה: מ 15798 מזגן לא מקרר	
מהות הפניה:	
1. מזגן לא מקרר	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
בד'קת תיקון מזגן ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
מקורי-מסנן מזגן מערכת מזגן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170822190** תאריך פניה: **07/06/2017** גורם מבצע: מוסך זמיר-טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **57,320**

תיאור פניה: מ - 15798 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה תקין

מספר פניה: **8170824479** תאריך פניה: **15/06/2017** גורם מבצע: מוסך זמיר-טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **57,602**

תיאור פניה: מ 15798 מנורה שרופה

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורה לפנס אחורי מושלם (צד אחד) פ+ה החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
מקורי-נורה לפנס אחור	משימה הושלמה
מקורי-נורת פופ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160106207** תאריך פניה: **23/07/2017** גורם מבצע: רכב בית אל-שירותי רכב בע"מ

קריאת מד אוי': **59,272**

תיאור פניה: מ 15798 נזק לטמבון אחורי

מהות הפניה:

1. אחורי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת בתאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170841235** תאריך פניה: **06/08/2017** גורם מבצע: מוסך זמיר-טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **59,778**

תיאור פניה: מ 15798 טיפול 60.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
נחל בלמים DOT4 0.3	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170844652** תאריך פניה: **16/08/2017** גורם מבצע: מוסך זמיר-טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **60,208**

תיאור פניה: מ 15798 פנס קדמי ימני לא תקין

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
עבודות חשמל	משימה הושלמה
נורה לפנס ראשי	משימה הושלמה
בת מנורה	משימה הושלמה
מקורי-נורה לפנס אחור	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160110762** תאריך פניה: **08/11/2017** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ 15790 נזק לצמיג

מספר פניה: 8170871311 תאריך פניה: 12/11/2017 גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': 63,848

תיאור פניה: מ 15798 הרכב לא מניע

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מצבר טיפול במצבר	משימה הושלמה
מצבר (אחד) פ+ה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170871478 תאריך פניה: 13/11/2017 גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': 63,879

תיאור פניה: מ-15798 מנורה ראשית ימנית שרופה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

--

מספר פניה: 8170883244 תאריך פניה: 19/12/2017 גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': 65,551

תיאור פניה: מ 15798 חיישני רוורס + מגבים לא תקינים

מהות הפניה:

1. מגב לא מנגב

2. נתק בחוט

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
עדשה לפנס אחורי מושלם (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
סט מגבים	משימה הושלמה
מקורי-פנס אחורי שמאל	משימה הושלמה
מקורי-עדשה אחורית שנ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160112411 **תאריך פניה: 19/12/2017** **גורם מבצע: מוסך זמיר-טויוטה ירושלים**

קריאת מד אוי': 65,551

תיאור פניה: מ 15798 נזק לבקלית אחורית שמאלית

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מערכת פנסים	משימה הושלמה
בדיקת פנס שבור ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170888481 **תאריך פניה: 07/01/2018** **גורם מבצע: מוסך זמיר-טויוטה ירושלים**

קריאת מד אוי': 66,165

תיאור פניה: מ 15798 מגב נשבר

מהות הפניה:

1. מגב לא מנגב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה מערכת הגה	משימה הושלמה
סט מגבים	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170900746 **תאריך פניה: 08/02/2018** **גורם מבצע: מוסך זמיר-טויוטה ירושלים**

קריאת מד אוי': 67,991

תיאור פניה: מ 15798 תא מטען לא נסגר ומנורה שרופה

מהות הפניה:

1. דלת לא נסגרת טוב

2. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
נורה לפנס אחורי מושלם (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-נורת פופ	משימה הושלמה
מקורי-נורה ראשית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170900968** תאריך פניה: **09/02/2018** גורם מבצע: טסט ליין ירושלים - מכון ר
קריאת מד אוי': **67,991**
תיאור פניה: מ- 15798 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170902578** תאריך פניה: **13/02/2018** גורם מבצע: סדנת ניידת עטרוט
קריאת מד אוי': **68,215**
תיאור פניה: מ-15798 יזום

מהות הפניה:

1. מתג הדלקת פנס כחול לא תקין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הוספת תקע טעינה מערכת חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170911489** תאריך פניה: **13/03/2018** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים
קריאת מד אוי': **69,887**
תיאור פניה: מ-15798 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה מערכת בלמים	משימה הושלמה
דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
דיסק אחורי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
דיסק אחורי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם קדמי	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אח	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם אחורי	משימה הושלמה
מקורי-ערכת תיקון	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170924065 **תאריך פניה: 25/04/2018** **גורם מבצע: מוסך זמיר-טויוטה ירושלים**

קריאת מד אוי': 71,788

תיאור פניה: מ-15798 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
משימה כללית	משימה לטיפול
חופש הגה (תקינות)	משימה לטיפול
מושבים אינן מחזוקים/ריפוד קרוע	משימה לטיפול

מספר פניה: 8170924061 **תאריך פניה: 25/04/2018** **גורם מבצע: מוסך זמיר-טויוטה ירושלים**

קריאת מד אוי': 71,788

תיאור פניה: מ 15798 חופש בהגה + חוסר מוט למכסה מנוע

מהות הפניה:

1. חופש בגלגל ההגה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת הגה ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
בדיקת פרוק הגה ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול

מספר פניה: 8170942636 **תאריך פניה: 24/06/2018** **גורם מבצע: מוסך זמיר-טויוטה ירושלים**

קריאת מד אוי': 74,933

תיאור פניה: מ 15798 טיפול 75.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-מסנן מזוג טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160120400 **תאריך פניה: 25/06/2018** **גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות**

קריאת מד אוי': 74,933

תיאור פניה: מ 15798 חסר ברזל תומך למכסה מנוע

מהות הפניה:

1. קדמי

מספר פניה: **8170957782** תאריך פניה: **07/08/2018** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **77,619**

תיאור פניה: מ 15798 הרכב לא מניע

מהות הפניה:

1. מנוע נכבה בנסיעה

מספר פניה: **8160122907** תאריך פניה: **09/08/2018** גורם מבצע: רכב בית אל-שירותי רכב בע"מ

קריאת מד אוי': **77,693**

תיאור פניה: מ 15798 נזק לחזית הרכב

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק נזק לחזית בעבודה	משימה הושלמה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160125358** תאריך פניה: **15/10/2018** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **81,216**

תיאור פניה: מ 15798 נזק לצד שמאל ולטמבון

מהות הפניה:

1. צד שמאל

מספר פניה: **8170979383** תאריך פניה: **22/10/2018** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **81,648**

תיאור פניה: מ 15798 הגה קשה

מהות הפניה:

1. הגה קשה במיוחד

מספר פניה: 8170995290	תאריך פניה: 09/12/2018	גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים
קריאת מד אוי': 84,103		
תיאור פניה: מ 15798 חיזוק מגן מנוע פלסטיק		
<u>מהות הפניה:</u> 1. רעשים כללי		

מספר פניה: 8171003476	תאריך פניה: 03/01/2019	גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים
קריאת מד אוי': 85,490		
תיאור פניה: מ 15798 חוסר שמן		
<u>מהות הפניה:</u> 1. איבוד שמן		
משימה לביצוע	סטטוס משימה	
ש. מנוע 03W5 NS/FC/2 מנוע ורכיביו	משימה הושלמה	

מספר פניה: 8171007268	תאריך פניה: 15/01/2019	גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים
קריאת מד אוי': 85,947		
תיאור פניה: מ 15798 החלפת מגבים		
<u>מהות הפניה:</u> 1. מגב לא מנגב		
משימה לביצוע	סטטוס משימה	
להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	משימה הושלמה	
מגבים אונברסלי	משימה הושלמה	

מספר פניה: **8171012039** תאריך פניה: **29/01/2019** גורם מבצע: מוסך זמיר-טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **86,931**

תיאור פניה: מ 15798 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171023507** תאריך פניה: **04/03/2019** גורם מבצע: גמא טסט ליין ישראל בע"מ

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ- 15798 רישוי שנתי

מספר פניה: **8171036825** תאריך פניה: **15/04/2019** גורם מבצע: מוסך זמיר-טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **89,250**

תיאור פניה: ב

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
נזל בלמים DOT4 0.3	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה
מקורי-מצת	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171037517** תאריך פניה: **17/04/2019** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **89,250**

תיאור פניה: מ 15798 גומיה של הצירייה קרועה

מהות הפניה:

1. גומיה לתפוח קרועה

2. מנורה שרופה

משימה לבצוע	סטטוס משימה
גל הינע קידמי (צד אחד) פ+ה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה
מקורי-גרמושקב פנימית	משימה הושלמה
מקורי-בית נורה פנס א	משימה הושלמה
מקורי-נורה גדולה ללא	משימה הושלמה
זיכוי לעבודות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171041622** תאריך פניה: **05/05/2019** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **89,727**

תיאור פניה: מ 15798 מצבר חלש

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לבצוע	סטטוס משימה
מצבר (אחד) שילוב: מצבר בדיקה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171048151** תאריך פניה: **26/05/2019** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **90,315**

תיאור פניה: מ 15798 מזגן לר מקרר

מהות הפניה:

1. מזגן לא מקרר

משימה לבצוע	סטטוס משימה
מערכת קירור או מיזוג טעינה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
גז פראון A431R	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171053840** תאריך פניה: **11/06/2019** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **93,148**

תיאור פניה: מ-15798 מנורה ראשית ימנית שרופה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-נורה ראשית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171054399** תאריך פניה: **12/06/2019** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **93,148**

תיאור פניה: מ-15798 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פעמון פנימי ימני קרועה גומיית ציריה קרועה	משימה לטיפול
ריפוד מושבים קדמים קרועים מושב נהג / נוסע אינו מחוזק / ריפוד קרוע	משימה לטיפול
תאונה לכול אורך צד ימין נזקי פח	משימה לטיפול
תושבת אחורית תחתונה תומך מנוע	משימה לטיפול
מצד ימין של המנוע נזילה/רטיבות שמן מנוע	משימה לטיפול
גומיית תפוח מוט מייצב ק"ד ימני + ש"מ קרו	משימה לטיפול
השלמת קלפסים לפלסטקים בתא מנוע	משימה לטיפול
השלמת גומיה למוט תומך צכסה מנוע	משימה לטיפול

מספר פניה: **8171059514** תאריך פניה: **30/06/2019** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **93,148**

תיאור פניה: מ 15798 בקורת קצין בטיחות בתעבורה

מהות הפניה:

1. מזגן לא מקרר

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שרוול גל הינע (צד אחד) פ+ה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה
תושבת מנוע קדמית ו/או כרית גומי פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-זרוע מייצב	משימה הושלמה
מקורי-גרמוקה פנימית	משימה הושלמה
מקורי-תושבת מנוע אחו	משימה הושלמה
מקורי-מוט מכסה	משימה הושלמה
מקורי-תפס למוט מכסה	משימה הושלמה
מקורי-קליפס למגן +בט	משימה הושלמה
מקורי-קליפס מגן אחור	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171063593** תאריך פניה: **11/07/2019** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **93,758**

תיאור פניה: מ 15798 נזילת מים

מהות הפניה:

1. נזילת שמנים/מים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת מנוע מתחמים ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
טרמוסטט פ+ה מערכת טורבו	משימה הושלמה
מקורי-נזול קירור 5 ל	משימה הושלמה
מקורי-טרמוסטט	משימה הושלמה
מקורי-אטם טרמוסטט	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171111578** תאריך פניה: **04/12/2019** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **96,411**

תיאור פניה: מ 15798 תיקון ריפודים +החלפת מגבים

מהות הפניה:

1. כיסויים קרועים/בלויים

2. מגב לא מנגב

משימה לבצוע	סטטוס משימה
להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
ריפוד	משימה הושלמה
מגבים אוניברסלי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160144912** תאריך פניה: **16/12/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרו

קריאת מד אוי': **96,411**

תיאור פניה: מ 15798 בלט בצמיג

מספר פניה: **8171133342** תאריך פניה: **08/03/2020** גורם מבצע: טסט ליין ירושלים - מכון ר

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ- 15798 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171142492** תאריך פניה: **08/03/2020** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **101,277**

תיאור פניה: מ 15798 מנורת מנוע דולקת

מהות הפניה:

1. מנורה דולקת בלוח שעונים

משימה לבצוע	סטטוס משימה
עבודות חשמל מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
נורה לפנס אחורי מושלם (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
נורה לפנס לוחית רישוי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-נורת פופ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171149433 תאריך פניה: 30/03/2020 גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרו קריאת מד אוי': 101,279 תיאור פניה: מ 15798 בדיקה לפני מכירה
מהות הפניה: 1. בדיקה לפני מכירה

מספר פניה: 8160150108 תאריך פניה: 30/03/2020 גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרו קריאת מד אוי': 101,279 תיאור פניה: מ 15798 מכות ושפשופים סביב הרכב לא לתיקו
מהות הפניה: 1. אחורי 2. קדמי 3. צד ימין 4. צד שמאל

מספר פניה: 8171149434 תאריך פניה: 30/03/2020 גורם מבצע: סדנא פנימית עטרו קריאת מד אוי': 101,279 תיאור פניה: מ 15798 פירוק גשר תאורה				
מהות הפניה: 1. מהבהב חרום לא פועל				
<table border="1"> <tr> <td>משימה לביצוע</td> <td>סטטוס משימה</td> </tr> <tr> <td>פנס מהבהב גשרון תאורה</td> <td>משימה הושלמה</td> </tr> </table>	משימה לביצוע	סטטוס משימה	פנס מהבהב גשרון תאורה	משימה הושלמה
משימה לביצוע	סטטוס משימה			
פנס מהבהב גשרון תאורה	משימה הושלמה			