

הסטורית טיפולים לרכב מספר **4335432**

מספר פניה: **8170589929** תאריך פניה: **22/04/2015** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי טויוטה
 קריאת מד אויץ': **6,425**
 תיאור פניה: מ-15807 רכב לא מניע

מהות הפניה:

1. מתנע לא תקין

מספר פניה: **8170607919** תאריך פניה: **23/06/2015** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי טויוטה
 קריאת מד אויץ': **15,140**
 תיאור פניה: מ-15807 טיפול 15000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160077281** תאריך פניה: **26/07/2015** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי טויוטה
 קריאת מד אויץ': **15,791**
 תיאור פניה: מ-15807 תאונה 14/7/15

מהות הפניה:

1. אחורי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מגן אח' חל' נזק באחורי הרכב	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160077333** תאריך פניה: **27/07/2015** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי טויוטה
 קריאת מד אויץ': **15,791**
 תיאור פניה: מ-15807 ידית פתיחת דלת א' שמאל שבורה

מספר פניה: **8170619036** תאריך פניה: **28/07/2015** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי טויוטה

קריאת מד אוי': **16,021**

תיאור פניה: מ-15807 ידית פתיחת דלת א' שמאל שבורה

מהות הפניה:

1. ידית פתיחת מכסה מנוע שבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-ידית פנימית שמ מרכב הרכב	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170627793** תאריך פניה: **27/08/2015** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי טויוטה

קריאת מד אוי': **25,268**

תיאור פניה: מ-15807 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה רפידות בלם	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אח.	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170634053** תאריך פניה: **21/09/2015** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי טויוטה

קריאת מד אוי': **29,804**

תיאור פניה: מ-15807 טיפול 30000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170648018** תאריך פניה: **08/11/2015** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי טויוטה

קריאת מד אוי': **37,501**

תיאור פניה: מ-15807 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת רפידות בלם קדמיים	משימה הושלמה
צמיג תוקן בכתף אחורי ימני	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170663956** תאריך פניה: **29/12/2015** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי טויוטה

קריאת מד אוי': **45,159**

תיאור פניה: מ-15807 טיפוך 45000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות אחוריות) שני הצדדים) + טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אח.	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170689873** תאריך פניה: **21/03/2016** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי טויוטה

קריאת מד אוי': **56,933**

תיאור פניה: מ-15807 טיפול 60000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
חליפי-חליפי-מסנן אוי	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה
נזל בלמים DOT4 0.3	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170719992** תאריך פניה: **05/07/2016** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי טויוטה

קריאת מד אויך': **74,925**

תיאור פניה: מ- 15807 טיפול 75.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170729105** תאריך פניה: **03/08/2016** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי טויוטה

קריאת מד אויך': **80,220**

תיאור פניה: מ- 15807 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה מערכת בלמים	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אח	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170745379** תאריך פניה: **26/09/2016** גורם מבצע: אחים ביטון - טויוטה עפולה

קריאת מד אוי': **88,941**

תיאור פניה: מ- 15807 בדיקת מצבר + החלפת מגבים

מהות הפניה:

1. מגב לא מנגב

2. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה מנעולים ומנגנונים	משימה הושלמה
מקורי-גומי מגב קד י	משימה הושלמה
מקורי-גומי מגב קדמי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170747069** תאריך פניה: **05/10/2016** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי טויוטה

קריאת מד אוי': **90,035**

תיאור פניה: מ- 15807 טיפול 90000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170756698** תאריך פניה: **14/11/2016** גורם מבצע: סדנה פנימית עפולה

קריאת מד אוי': **93,825**

תיאור פניה: מ- 15807 פנס מהבהב+מטף כיבוי

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

2. החלפת פנס מהבהב כחול

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פנס מהבהב גשרון תאורה	משימה הושלמה
מטף	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160097355** תאריך פניה: **26/12/2016** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי טויוטה

קריאת מד אוי': **99,466**

תיאור פניה: מ-15807 נזק פגוש אחורי+כנף אחורי ימין+פנס

מהות הפניה:

1. אחורי ימני

מספר פניה: **8170772426** תאריך פניה: **27/12/2016** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי טויוטה

קריאת מד אוי': **100,797**

תיאור פניה: מ-15807 תאונה

מהות הפניה:

1. נזק תאונתי

מספר פניה: **8170775156** תאריך פניה: **05/01/2017** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי טויוטה

קריאת מד אוי': **101,839**

תיאור פניה: מ-15807 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסק אחורי (צד אחד) פ+ה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
דיסק אחורי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אח	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם אחורי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170780972** תאריך פניה: **24/01/2017** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי טויוטה

קריאת מד אוי': **105,120**

תיאור פניה: מ- 15807 טיפול 105000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170782023** תאריך פניה: **13/02/2017** גורם מבצע: מכון רישוי ציפורי

קריאת מד אוי': **105,176**

תיאור פניה: מ- 15807 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170807573** תאריך פניה: **23/04/2017** גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה

קריאת מד אוי': **117,567**

תיאור פניה: מ- 15807 כיול קופסה ירוקה

מהות הפניה:

1. רגישות יתר

מספר פניה: **8170813861** תאריך פניה: **11/05/2017** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי טויוטה

קריאת מד אויף: **120,350**

תיאור פניה: מ-15807 טיפול 120000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-מכלול מסנן דלק	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
חליפי-חליפי-מסנן אוי	משימה הושלמה
נזל בלמים DOT4 0.3	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170817572** תאריך פניה: **23/05/2017** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי טויוטה

קריאת מד אויף: **122,476**

תיאור פניה: מ-15807 נזילת דלק

מהות הפניה:

1. נזילות מצינורות דלק

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
נורה ראשית שמאלית HB	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170831431** תאריך פניה: **06/07/2017** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי טויוטה

קריאת מד אויף: **129,155**

תיאור פניה: מ-15807 נורה שרופה

מהות הפניה:

1. נורת איתות קדמית ימנית לא תקינה

מספר פניה: **8160106525** תאריך פניה: **27/07/2017** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי טויוטה

קריאת מד אוי': **132,558**

תיאור פניה: מ-15807 נזק לפגוש קדמי

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק לפגוש קדמי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
החלפת פגוש קדמי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הוחלף פגוש קדמי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170844926** תאריך פניה: **17/08/2017** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי טויוטה

קריאת מד אוי': **136,004**

תיאור פניה: מ-15807 טיפול 135000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול+בלמים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170858600** תאריך פניה: **02/10/2017** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי טויוטה

קריאת מד אוי': **143,692**

תיאור פניה: מ-15807 כיוון פרונט

מהות הפניה:

1. הגה רועד בזמן נהיגה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ע. חוץ- כיוון פרונט מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160109616** תאריך פניה: **16/10/2017** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה
 קריאת מד אוי': **146,486**
 תיאור פניה: מ 15807 נזק לצמיג*טופל בק"ש*

מספר פניה: **8170862809** תאריך פניה: **18/10/2017** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי טויוטה
 קריאת מד אוי': **146,909**
 תיאור פניה: מ 15807- ביקורת ק' בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8170868879** תאריך פניה: **06/11/2017** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי טויוטה
 קריאת מד אוי': **150,360**
 תיאור פניה: מ-15807 טיפול 150000 +החלפת מגבים

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-גומי מגב קד י	משימה הושלמה
מקורי-גומי מגב קדמי	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אח	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170880481** תאריך פניה: **10/12/2017** גורם מבצע: אחים ביטון - טויוטה עפולה

קריאת מד אויף: **158,127**

תיאור פניה: מ-15807 רעשים במנוע

מהות הפניה:

1. רעש במנוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה רפידות בלם	משימה הושלמה
דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם קדמי	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
סט מגבים חליפי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170885453** תאריך פניה: **26/12/2017** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי טויוטה

קריאת מד אויף: **160,632**

תיאור פניה: מ-15807 נורה שרופה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
מנורה ראשית לפנס קד שמאלי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170892811** תאריך פניה: **17/01/2018** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי טויוטה

קריאת מד אויף: **163,702**

תיאור פניה: מ-15807 כיוון פרונט

מהות הפניה:

1. צמיג לא מאוזן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
כוון ציר קדמי מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170894534** תאריך פניה: **22/01/2018** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי טויוטה

קריאת מד אוי': **164,525**

תיאור פניה: מ- 15807 טיפול 165.000

מהות הפניה:

1. מזגן לא מקרר
2. הגה קשה במיוחד
3. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170895498** תאריך פניה: **25/01/2018** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי טויוטה

קריאת מד אוי': **165,870**

תיאור פניה: מ- 15807 מצבר חלש

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מצבר (אחד) פ+ה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
חליפי-חליפי-מצבר שנפ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170895816** תאריך פניה: **08/02/2018** גורם מבצע: אמיתי ובניו - מכון רישוי

קריאת מד אוי': **166,107**

תיאור פניה: מ- 15807 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170900856** תאריך פניה: **08/02/2018** גורם מבצע: אחים ביטון - טויוטה עפולה

קריאת מד אוי': **169,063**

תיאור פניה: מ-15807 מנורה שרופה

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
נורת הלוגן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170906787** תאריך פניה: **27/02/2018** גורם מבצע: אחים ביטון - טויוטה עפולה

קריאת מד אוי': **171,533**

תיאור פניה: מ-15807 בדיקת בולמים

מהות הפניה:

1. בולם זעזועים קדמי שמאלי מרעיש

2. ציריה קדמית שמאלית דופקת

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות מכונאות מנעולים ומנגנונים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170919576** תאריך פניה: **10/04/2018** גורם מבצע: אחים ביטון - טויוטה עפולה

קריאת מד אוי': **181,706**

תיאור פניה: מ-15807 טיפול 180.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטס פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-מצת	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
חליפי-חליפי-מסנן אוי	משימה הושלמה
נזל בלמים DOT4 0.3	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170937506** תאריך פניה: **06/06/2018** גורם מבצע: אחים ביטון - טויוטה עפולה

קריאת מד אוי': **192,410**

תיאור פניה: מ-15807 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות אחוריות) שני הצדדים) פ+ה מערכת מיתלים	משימה הושלמה
בולם זעזועים קידמי) צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
בולם זעזועים קידמי) צד אחד) שילוב: צד נג	משימה הושלמה
תושבת מנוע קדמית ו/או כרית גומי פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-תושבת מנוע אחו	משימה הושלמה
מקורי-בולם קדמי שמאל	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
מקורי-תושבת לבולם	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170942252** תאריך פניה: **21/06/2018** גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה

קריאת מד אוי': **195,643**

תיאור פניה: מ-15807 בדיקת קופסה ירוקה

מהות הפניה:

1. רגישות יתר

מספר פניה: **8170942168** תאריך פניה: **21/06/2018** גורם מבצע: אחים ביטון - טויוטה עפולה

קריאת מד אוי': **195,643**

תיאור פניה: מ-15807 טיפול 195000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170944063** תאריך פניה: **27/06/2018** גורם מבצע: אחים ביטון - טויוטה עפולה

קריאת מד אויף: **197,067**

תיאור פניה: מ 15807 כיוון פרונט

מהות הפניה:

1. נורה לוח מכוונים לא תקינה

2. כיוון הגה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
"מחשב דיאגנוסטיקה - בדיקה" בדיקה מערכת חשמל	משימה הושלמה
ע. חוץ- כיוון פרונט כיוון פרונט	משימה הושלמה
בורגי הטבור (עבור בלמי תוף) (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-מתג בלם	משימה הושלמה
מקורי-גזון לגלגל כל	משימה הושלמה
מקורי-אום לגלגל מגנו	משימה הושלמה
מתג אור המעצורים - מכלל פ+ה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160122448** תאריך פניה: **30/07/2018** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אויף: **203,231**

תיאור פניה: מ - 15807 נזק לשימשה אחורית ומכסה *מרשט*

מהות הפניה:

1. אחורי

2. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
המשך עבודות פחחות תיקון ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170956602** תאריך פניה: **05/08/2018** גורם מבצע: אחים ביטון - טויוטה עפולה

קריאת מד אוי': **203,744**

תיאור פניה: מ 15807 אום גלגל שבור

מהות הפניה:

1. חיזוק ברגים ואומים כללי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בורגי הטבור (עבור בלמי תוף) (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-גזון לגלגל כל	משימה הושלמה
מקורי-אום לגלגל מגנו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170963770** תאריך פניה: **28/08/2018** גורם מבצע: אחים ביטון - טויוטה עפולה

קריאת מד אוי': **208,391**

תיאור פניה: מ 15807 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בלמים חורקים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הוחלף צלחות ורפידות בלם קד +אח ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה רפידות בלם	משימה הושלמה
דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
דיסק אחורי פ+ה	משימה הושלמה
דיסק אחורי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם קדמי	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם אחורי	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
מקורי-גזון לגלגל כל	משימה הושלמה
בורגי הטבור (עבור בלמי תוף) (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170966020** תאריך פניה: **04/09/2018** גורם מבצע: אחים ביטון - טויוטה עפולה

קריאת מד אוי': **209,895**

תיאור פניה: מ 15807 טיפול 210.000

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים
2. מזגן לא מקרר
3. נתק בחוט
4. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
חליפי-חליפי-מסנן אוי	משימה הושלמה
נחל בלמים DOT4 0.3	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170976291** תאריך פניה: **14/10/2018** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה

קריאת מד אוי': **217,149**

תיאור פניה: מ-15807 נורה שרופה + נורות דולקות בלוח ש

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה
2. מנורה דולקת בלוח שעונים

מספר פניה: **8170985445** תאריך פניה: **08/11/2018** גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה

קריאת מד אוי': **221,897**

תיאור פניה: מ - 15807 רגישות יתר

מהות הפניה:

1. רגישות יתר

מספר פניה: **8170985446** תאריך פניה: **08/11/2018** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי טויוטה

קריאת מד אוי': **221,897**

תיאור פניה: מ - 15807 מנורות שרופות שקע מצית לא תקין

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

2. פיזו שרוף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מנורה קדמית - מכלל פ+ה	משימה הושלמה
מנורה ראשית ימין קדמי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170991338** תאריך פניה: **26/11/2018** גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה

קריאת מד אוי': **224,731**

תיאור פניה: מ 15807 בעיה בקופסה ירוקה

מהות הפניה:

1. רגישות יתר

מספר פניה: **8170991387** תאריך פניה: **26/11/2018** גורם מבצע: אחים ביטון - טויוטה עפולה

קריאת מד אוי': **224,731**

תיאור פניה: מ-15807 טיפול 225000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק יש צורך בהחלפת רפידות בלם ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בוצע ניקוי צמת חוטים בדיקת מחשב ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170997175 תאריך פניה: **13/12/2018** גורם מבצע: מוסך האחים פרטוש בע"מ - טויוטה עכו

קריאת מד אויץ': **227,249**

תיאור פניה: מ- 15807 - בורג גלגל שבור

מהות הפניה:

1. חוסר ברגים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בורגי הטבור (עבור בלמי תוף) (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-גוזון לגלגל כל	משימה הושלמה
מקורי-אום לגלגל מגנו	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171007804 תאריך פניה: **16/01/2019** גורם מבצע: אחים ביטון - טויוטה עפולה

קריאת מד אויץ': **232,081**

תיאור פניה: מ 15807 באגז' לא נסגר

מהות הפניה:

1. כיוון הגה

2. מנורה שרופה

3. מנעול דלת מקולקל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון- פחחות	משימה הושלמה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
נורת הלוגן	משימה הושלמה
נורת הלוגן	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171010669 תאריך פניה: **24/02/2019** גורם מבצע: אמיתי ובניו

קריאת מד אויץ': **234,340**

תיאור פניה: מ- 15807 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171020523** תאריך פניה: **24/02/2019** גורם מבצע: אחים ביטון - טויוטה עפולה

קריאת מד אוי': **239,601**

תיאור פניה: מ 15807 טיפול 240.000 + הכנה לטסט

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטס פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
חליפי-חליפי-מסנן אוי	משימה הושלמה
נחל בלמים DOT4 0.3	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171027113** תאריך פניה: **14/03/2019** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי טויוטה

קריאת מד אוי': **242,836**

תיאור פניה: מ 15807 מנורה קדמית שמאלית שרופה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

מספר פניה: **8171039733** תאריך פניה: **29/04/2019** גורם מבצע: אחים ביטון - טויוטה עפולה

קריאת מד אויז': **249,595**

תיאור פניה: מ-15807 ריח דלק +רעשים

מהות הפניה:

1. רעש במנוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מחכה להצעת מחיר יש צורך בהחלפת 3 תושבות ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
תושבת מנוע קדמית ו/או כרית גומי פ+ה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מחשב דיאגנוסטיקה בדיקה בדיקה	משימה הושלמה
צינור פליטה קידמי תת-מכלל פ+ה	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה
מקורי-תושבת מנוע אחו	משימה הושלמה
מקורי-תושבת מנוע שמה	משימה הושלמה
מקורי-תושבת מנוע קדמ	משימה הושלמה
צינור פליטה משופץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160135265** תאריך פניה: **19/05/2019** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אויז': **256,638**

תיאור פניה: מ 15807 נזק לפגוש האחורי*מרשט*

מהות הפניה:

1. אחורי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון נזק חלק אחורי לפי הצעת מחיר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
קבלת חלקים המשך עבודת פחחות ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
לאחר סיום עבודה נבדק חיישנה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171048024** תאריך פניה: **26/05/2019** גורם מבצע: אחים ביטון - טויוטה עפולה

קריאת מד אויף: **256,641**

תיאור פניה: מ-15807 מזגן לא ממוג

מהות הפניה:

1. מזגן לא מקרר

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מערכת קירור או מיזוג טעינה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
ג	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171050650** תאריך פניה: **02/06/2019** גורם מבצע: אחים ביטון - טויוטה עפולה

קריאת מד אויף: **256,651**

תיאור פניה: מ-15807 טיפול 255000 + בלמים

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171070512** תאריך פניה: **01/08/2019** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי טויוטה

קריאת מד אויף: **264,378**

תיאור פניה: מ 15807 מזגן לא מקרר

מהות הפניה:

1. מזגן לא מקרר

מספר פניה: **8160139007** תאריך פניה: **05/08/2019** גורם מבצע: אחים ביטון - טויוטה עפולה

קריאת מד אויף: **265,214**

תיאור פניה: מ-15807 נזק גלגל קדמי ימין ואחורי*מרשט

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון נזק חלק ימין לפי שמא ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ממתין לשמאי שניידרמן ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נבדק ע"י השמאי יש צורך ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
סופק למוסך בולם ימין קד ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הועבר למחלקת פחחות לתיקון ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
סיום תיקון סף מדרכה נשלח ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171075886** תאריך פניה: **18/08/2019** גורם מבצע: אחים ביטון - טויוטה עפולה

קריאת מד אויף: **266,272**

תיאור פניה: מ 15807 מנורה ימנית קדמית שרופה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי צד אחד (פ+ה)	משימה הושלמה
מנורה ראשית	משימה הושלמה
תקע למנורה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171080192** תאריך פניה: **01/09/2019** גורם מבצע: אחים ביטון - טויוטה עפולה

קריאת מד אויף: **268,485**

תיאור פניה: מ-15807 מזגן לא מקרר

מהות הפניה:

1. מזגן מוציא אויר חם

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-מסנן מזגן מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171080847** תאריך פניה: **02/09/2019** גורם מבצע: אחים ביטון - טויוטה עפולה

קריאת מד אוי': **269,012**

תיאור פניה: מ 15807 טיפול +270.000 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
חליפי-חליפי-מסנן אוי	משימה הושלמה
נחל בלמים DOT4 0.3	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה
מקורי-מצת	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171087815** תאריך פניה: **23/09/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה

קריאת מד אוי': **269,012**

תיאור פניה: מ. 15807-העברת חלק מרכב יורד

מהות הפניה:

1. מנוע מזיף

מספר פניה: **8171088862** תאריך פניה: **26/09/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה

קריאת מד אוי': **269,012**

תיאור פניה: מ. 15807- העברת חלק מרכב יורד

מהות הפניה:

1. מנוע מתחמם