

הסטורית טיפולים לרכב מספר 4335537

מספר פניה: 8170687237 תאריך פניה: 13/03/2016 גורם מבצע: סדנא פנימית באר שבע	
קריאת מד אוי': 1,812 תיאור פניה: מ 4667 התקנת מתקנים למספר מתהפך	
מהות הפניה: 1. בדיקת זיוד	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
הרכבת מ"ס מתחלף	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170700854 תאריך פניה: 01/05/2016 גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה	
קריאת מד אוי': 12,912 תיאור פניה: מ 4667 אימוביליי	
מהות הפניה: 1. תקלה במערכת מובילאיי	

מספר פניה: 8170702783 תאריך פניה: 08/05/2016 גורם מבצע: בן עמי מוסכי השירות ב"ש- יונדאי	
קריאת מד אוי': 14,572 תיאור פניה: מ 4667 טיפול 15000	
מהות הפניה: 1. טיפול תקופתי מתוכנן	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160088474 תאריך פניה: 16/05/2016 גורם מבצע: פארק נ.גבי פחות וצבע 1996 בע"מ	
קריאת מד אוי': 15,940	
תיאור פניה: מ 4667 נזק בלבד	
מהות הפניה:	
1. קדמי	
2. צד ימין	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
תיקון הרכב לפי דוח שמאי	משימה הושלמה
צבע מגן קד'	משימה הושלמה
כנף קד' ימ'	משימה הושלמה
צבע מגן אח'	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170712410 תאריך פניה: 08/06/2016 גורם מבצע: בן עמי מוסכי השירות ב"ש- יונדאי	
קריאת מד אוי': 20,129	
תיאור פניה: מ-4667-ביקורת קצין בטיחות בתעבורה	

מספר פניה: 8160090835 תאריך פניה: 10/07/2016 גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ באר ש	
קריאת מד אוי': 28,683	
תיאור פניה: מ 4667 נזק לצמיג	
מהות הפניה:	
1. אחורי ימני	

מספר פניה: **8170722671** תאריך פניה: **13/07/2016** גורם מבצע: בן עמי מוסכי השירות ב"ש- יונדאי

קריאת מד אוי': **29,851**

תיאור פניה: מ 4667 טיפול 30000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170727710** תאריך פניה: **31/07/2016** גורם מבצע: סדנא פנימית באר שבע

קריאת מד אוי': **35,203**

תיאור פניה: מ 4667 לוחית זיהוי

מהות הפניה:

1. לוח זיהוי פגום

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פגום לוחיות רישוי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160093359** תאריך פניה: **07/09/2016** גורם מבצע: אוטו גלס זגגות רכב בע"מ

קריאת מד אוי': **42,921**

תיאור פניה: מ 4667 נזק לשמשה

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת שמשות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170741157** תאריך פניה: **13/09/2016** גורם מבצע: בן עמי מוסכי השירות ב"ש- יונדאי

קריאת מד אוי': **45,003**

תיאור פניה: מ 4667 טיפול 45000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160094608** תאריך פניה: **25/10/2016** גורם מבצע: מוסך אסולין פחחות באר שבע

קריאת מד אוי': **53,794**

תיאור פניה: מ 4667 ת.ד. עם נפגעים

מהות הפניה:

1. צד ימין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
תיקון הרכב עפ"י דוח שמאי	משימה הושלמה
דלת קד' R	משימה הושלמה
דלת אח' R	משימה הושלמה
סף R	משימה הושלמה
ישור עמוד מרכב אח'	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160095502 תאריך פניה: 13/11/2016 גורם מבצע: מוסך אסולין פחות באר שבע

קריאת מד אוי': 57,208

תיאור פניה: מ 4667 נזק בלבד

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ניבדק רכב מגן קדמי נפגע נישלח למוסך ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170761474 תאריך פניה: 22/11/2016 גורם מבצע: בן עמי מוסכי השירות ב"ש- יונדאי

קריאת מד אוי': 59,902

תיאור פניה: מ 4667 טיפול 60000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ניבדק רכב טופל ושוחזר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מצת למנוע	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170780929** תאריך פניה: **24/01/2017** גורם מבצע: בן עמי מוסכי השירות ב"ש- יונדאי

קריאת מד אוי': **74,551**

תיאור פניה: מ 4667 טיפול 75000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ניבדק רכב טופל ושוחזר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מגב שמשה 26 אינץ קד - תו טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מגב שמשה 16 אינץ קד - ת	משימה הושלמה
מגב שמשה (2 צדדים)-פירוק והרכבה(בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170798374** תאריך פניה: **20/03/2017** גורם מבצע: בן עמי מוסכי השירות ב"ש- יונדאי

קריאת מד אוי': **89,874**

תיאור פניה: מ 4667 טיפול 90000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
סט רפידות דיסק בלם קד (2 צדדים)-פירוקה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170818506** תאריך פניה: **28/05/2017** גורם מבצע: בן עמי מוסכי השירות ב"ש- יונדאי

קריאת מד אוי': **104,991**

תיאור פניה: מ 4667 טיפול 105000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
רפידות בלם דיסק אחורי (2 צדדים)-פירוקה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם אחור	משימה הושלמה
נורת פנס ראשי (שמאל)-פירוק והרכבה(בסיסי)	משימה הושלמה
מנורה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170825980 תאריך פניה: 19/06/2017 גורם מבצע: חברת מוטורולה	
קריאת מד אוי': 109,984	
תיאור פניה: מ 4667 חיישני רוורס	
<u>מהות הפניה:</u> 1. קצר חשמלי	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
חיישני רוורס	משימה לטיפול

מספר פניה: 8170836417 תאריך פניה: 23/07/2017 גורם מבצע: בן עמי מוסכי השירות ב"ש- יונדאי	
קריאת מד אוי': 117,416	
תיאור פניה: מ - 4667-ביקורת קצין בטיחות בתעבורה	

מספר פניה: 8170843187 תאריך פניה: 13/08/2017 גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים	
קריאת מד אוי': 119,923	
תיאור פניה: מ 4667 טיפול 120,000	
<u>מהות הפניה:</u> 1. טיפול תקופתי מתוכנן	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מצת למנוע	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה
נחל בלמים DOT4 25.0	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170865857** תאריך פניה: **29/10/2017** גורם מבצע: מבוטל- מרכז השרות חולון מוטורס

קריאת מד אוי': **126,851**

תיאור פניה: מ 4667 מזגן מוציא אויר חם

מהות הפניה:

1. מזגן מוציא אויר חם

מספר פניה: **8170880685** תאריך פניה: **10/12/2017** גורם מבצע: מבוטל- מרכז השרות חולון מוטורס

קריאת מד אוי': **128,332**

תיאור פניה: מ 4667 מזגן לא מקרר

מהות הפניה:

1. מזגן לא מקרר

מספר פניה: **8170889161** תאריך פניה: **08/01/2018** גורם מבצע: בן עמי מוסכי השירות ב"ש- יונדאי

קריאת מד אוי': **134,730**

תיאור פניה: מ 4667 טיפול 135000+מולטימדיה

מהות הפניה:

1. מערכת שמע לא תקינה

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מסנן אויר טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
נורת פנס ראשי (שמאל)-פירוק והרכבה(בסיסי)	משימה הושלמה
סט רפידות דיסק בלם קד (2 צדדים)-פירוקוהר	משימה הושלמה
מנורה	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170890523** תאריך פניה: **10/01/2018** גורם מבצע: בן עמי מוסכי השירות ב"ש- יונדאי

קריאת מד אוי': **135,988**

תיאור פניה: מ - 4667ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
חיוק תושבת מצבר	משימה לטיפול

מספר פניה: **8170895817** תאריך פניה: **26/01/2018** גורם מבצע: מפעלי אלן **79** בע"מ

קריאת מד אוי': **138,481**

תיאור פניה: מ- 4667 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170912368** תאריך פניה: **15/03/2018** גורם מבצע: בן עמי מוסכי השירות ב"ש- יונדאי

קריאת מד אוי': **149,501**

תיאור פניה: מ 4667 טיפול 150000+מזגן

מהות הפניה:

1. תפקוד לא תקין של המערכת
2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170935144** תאריך פניה: **30/05/2018** גורם מבצע: בן עמי מוסכי השירות ב"ש- יונדאי

קריאת מד אוי': **164,957**

תיאור פניה: מ 4667 טיפול 165000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170950485** תאריך פניה: **16/07/2018** גורם מבצע: בן עמי מוסכי השירות ב"ש- יונדאי
קריאת מד אוי': **175,531**
תיאור פניה: מ- 4667- ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8170956206** תאריך פניה: **05/08/2018** גורם מבצע: בן עמי מוסכי השירות ב"ש- יונדאי
קריאת מד אוי': **179,525**
תיאור פניה: מ 4667 טיפול 180000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מצת למנוע	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170959381** תאריך פניה: **13/08/2018** גורם מבצע: בן עמי מוסכי השירות ב"ש- יונדאי
קריאת מד אוי': **181,416**
תיאור פניה: מ 4667 נעילה מרכזית

מהות הפניה:

1. מנגנון מנעול חשמלי מקולקל

מספר פניה: **8170969887** תאריך פניה: **20/09/2018** גורם מבצע: בן עמי מוסכי השירות ב"ש- יונדאי

קריאת מד אוי': **189,078**

תיאור פניה: מ 4667 שלט הרכב

מהות הפניה:

1. תיקון מגעים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שלט מערכת חשמל	משימה הושלמה
בד מחשב/וקידוד	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170977876** תאריך פניה: **18/10/2018** גורם מבצע: בן עמי מוסכי השירות ב"ש- יונדאי

קריאת מד אוי': **194,602**

תיאור פניה: מ 4667 טיפול 195,000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171001199** תאריך פניה: **27/12/2018** גורם מבצע: בן עמי מוסכי השירות ב"ש- יונדאי

קריאת מד אוי': **210,021**

תיאור פניה: מ 4667 טיפול 210000+מגבים+תאורה

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

2. מגב לא מנגב

3. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזל קירור מנוע [אנטיפריז] טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171001688** תאריך פניה: **30/12/2018** גורם מבצע: בן עמי מוסכי השירות ב"ש- יונדאי
קריאת מד אוי': **210,647**
תיאור פניה: מ 4667 מצבר

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

מספר פניה: **8171006422** תאריך פניה: **13/01/2019** גורם מבצע: בן עמי מוסכי השירות ב"ש- יונדאי
קריאת מד אוי': **213,956**
תיאור פניה: מ- 4667- ביקורת קצין בטיחות בתעבורה 72

מספר פניה: **8171010670** תאריך פניה: **25/01/2019** גורם מבצע: דביר מכון רישוי בע"מ
קריאת מד אוי': **216,202**
תיאור פניה: מ- 4667 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171011377** תאריך פניה: **27/01/2019** גורם מבצע: בן עמי מוסכי השירות ב"ש- יונדאי
קריאת מד אוי': **216,732**
תיאור פניה: מ 4667 תאורה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (שמאל)-פירוק והרכבה(בסיסי) מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מנורת H4	משימה הושלמה
מנורה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171022964** תאריך פניה: **03/03/2019** גורם מבצע: בן עמי מוסכי השירות ב"ש- יונדאי

קריאת מד אוי': **225,142**

תיאור פניה: מ 4667 טיפול 225000+בולמים

מהות הפניה:

1. בולם זעזועים קדמי ימני מרעיש

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מסנן אויר טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171030678** תאריך פניה: **26/03/2019** גורם מבצע: סדנת ניידת באר שבע

קריאת מד אוי': **229,188**

תיאור פניה: מ 4667 פנס מהבהב

מהות הפניה:

1. מתג הדלקת פנס כחול לא תקין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת מערכת חשמל	משימה הושלמה משימה הצליחה
החלפת נורות כללי	משימה הצליחה משימה הושלמה

מספר פניה: **8171035591** תאריך פניה: **11/04/2019** גורם מבצע: בן עמי מוסכי השירות ב"ש- יונדאי

קריאת מד אוי': **232,745**

תיאור פניה: מ 4667 תאורה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מנורה H4 החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
נורת פנס ראשי (שמאל)-פירוק והרכבה(בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160134876 תאריך פניה: 12/05/2019 גורם מבצע: פארק נ.גבי פחחות וצבע 1996 בע"מ

קריאת מד אוי': 239,144

תיאור פניה: מ 4667 נזק בלבד מכסה מנוע

מהות הפניה:

1. קדמי

מספר פניה: 8160134877 תאריך פניה: 12/05/2019 גורם מבצע: פארק נ.גבי פחחות וצבע 1996 בע"מ

קריאת מד אוי': 239,144

תיאור פניה: מ 4667 נזק בלבד צד ימין

מהות הפניה:

1. צד ימין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
רכב בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
רכב בצבע ביקור במוסך חוץ	משימה הצליחה משימה הושלמה

מספר פניה: 8171045794 תאריך פניה: 19/05/2019 גורם מבצע: בן עמי מוסכי השירות ב"ש- יונדאי

קריאת מד אוי': 239,571

תיאור פניה: מ 4667 טיפול 240000+מגבים

מהות הפניה:

1. מגב לא מנגב

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מצת למנוע	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171056405** תאריך פניה: **19/06/2019** גורם מבצע: בן עמי מוסכי השירות ב"ש- יונדאי
קריאת מד אוי': **246,335**
תיאור פניה: מ 4667 חשמל

מהות הפניה:

1. אין התנעה במצב חניה או בניים
2. אין טעינה
3. מצבר חלש

מספר פניה: **8171067958** תאריך פניה: **25/07/2019** גורם מבצע: בן עמי מוסכי השירות ב"ש- יונדאי
קריאת מד אוי': **254,501**
תיאור פניה: 4667 טיפול 255000, מנוע מתחמם

מהות הפניה:

1. מנוע מתחמם
2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מנורה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
נורות (שמאל)-פירוק והרכבה(בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171086295** תאריך פניה: **19/09/2019** גורם מבצע: בן עמי מוסכי השירות ב"ש- יונדאי
קריאת מד אוי': **266,644**
תיאור פניה: מ 4667 תאורה

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (שמאל)-פירוק והרכבה(בסיסי)	משימה הושלמה
מנורה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171090360** תאריך פניה: **03/10/2019** גורם מבצע: בן עמי מוסכי השירות ב"ש- יונדאי

קריאת מד אוי': **270,101**

תיאור פניה: מ 4667 טיפול 270000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
נחל בלמים DOT4 25.0	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171093149** תאריך פניה: **13/10/2019** גורם מבצע: מוסך רפי עמירה ובניו-יונדאי אשקלון

קריאת מד אוי': **271,010**

תיאור פניה: מ 4667 פנס אחורי לא תקין

מהות הפניה:

1. נורת איתות אחורית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורה-פירוק והרכבה(בסיסי)	משימה הושלמה
מנורה אור אח ימ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171097907** תאריך פניה: **29/10/2019** גורם מבצע: בן עמי מוסכי השירות ב"ש- יונדאי
קריאת מד אוי': **274,634**
תיאור פניה: מ 4667 גזון

מהות הפניה:

1. החלפת אומי גלגלים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בורג טבור (שמאל)-פירוק והרכבה(בסיסי) מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
אום לטבור גלגל	משימה הושלמה
בורג לטבור גלגל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171116020** תאריך פניה: **17/12/2019** גורם מבצע: בן עמי מוסכי השירות ב"ש- יונדאי
קריאת מד אוי': **284,521**
תיאור פניה: מ 4667 טיפול +285000+מגבים

מהות הפניה:

1. מגב לא מנגב

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מגב שמשה 26 אינץ קד - תו טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מגב שמשה 16 אינץ קד - ת	משימה הושלמה
הח מגבים WINDSHIELD WIPER BLADE ASSY repl	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171128240** תאריך פניה: **24/01/2020** גורם מבצע: מפעלי אלן **79** בע"מ
קריאת מד אוי': **293,237**
תיאור פניה: מ- 4667 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171136186** תאריך פניה: **16/02/2020** גורם מבצע: בן עמי מוסכי השירות ב"ש- יונדאי
קריאת מד אוי': **298,302**
תיאור פניה: מ-4667ביקורת קצין בטיחות בתעבורה תקין

מספר פניה: **8171137900** תאריך פניה: **23/02/2020** גורם מבצע: בן עמי מוסכי השירות ב"ש- יונדאי

קריאת מד אוי': **299,901**

תיאור פניה: מ 4667 טיפול 300000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
נחל בלמים DOT4 25.0	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171154990** תאריך פניה: **20/04/2020** גורם מבצע: בן עמי מוסכי השירות ב"ש- יונדאי

קריאת מד אוי': **310,886**

תיאור פניה: מ 4667 רעשים מתיבת הילוכים

מהות הפניה:

1. תיבת הילוכים רועשת