

הסטורית טיפולים לרכב מספר 4336437

מספר פניה: 8170686448 תאריך פניה: 09/03/2016 גורם מבצע: סדנה פנימית עפולה	
קריאת מד אוי': 1,401 תיאור פניה: מ 18256 התקנת לוחית זיהוי ומתקן	
מהות הפניה: 1. לוח זיהוי פגום	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
התקנה בלבד מתקן מתחלף+לוח זיהוי לוחיות רישוי	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170704427 תאריך פניה: 15/05/2016 גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב	
קריאת מד אוי': 15,221 תיאור פניה: מ 18256 טיפול 15000	
מהות הפניה: 1. טיפול תקופתי מתוכנן	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160088563 תאריך פניה: 17/05/2016 גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב	
קריאת מד אוי': 15,711 תיאור פניה: מ 18256 גרימת נזק	
מהות הפניה: 1. קדמי	

מספר פניה: **8170727737** תאריך פניה: **31/07/2016** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **29,950**

תיאור פניה: מ 18256 טיפול 30000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
סט רפידות דיסק בלם קד (2 צדדים)-פירוקהר טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
רפידות בלם דיסק אחורי (2 צדדים)-פירוקהר	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם אחור	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170734665** תאריך פניה: **22/08/2016** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **33,835**

תיאור פניה: מ-18256 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8170750346** תאריך פניה: **18/10/2016** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **45,005**

תיאור פניה: מ 18256 טיפול 45000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160095346** תאריך פניה: **07/11/2016** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **49,661**

תיאור פניה: מ 18256 גרימת נזק

מהות הפניה:

1. קדמי

מספר פניה: **8170774575** תאריך פניה: **03/01/2017** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **60,501**

תיאור פניה: מ 18256 טיפול 60000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מצת למנוע	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160100439** תאריך פניה: **05/03/2017** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית

קריאת מד אוי': **73,081**

תיאור פניה: מ 18256

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ב'קדת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170796458** תאריך פניה: **14/03/2017** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **74,982**

תיאור פניה: מ 18256 טיפול 75000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בד'קת טיפול בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170818059** תאריך פניה: **24/05/2017** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **90,150**

תיאור פניה: מ 18256 טיפול 90000

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
נחל בלמים DOT4 25.0	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170844124** תאריך פניה: **15/08/2017** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **107,323**

תיאור פניה: מ 18256 טיפול 105000

מהות הפניה:

1. מנורה דולקת בלוח שעונים

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170861072** תאריך פניה: **15/10/2017** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **119,750**

תיאור פניה: מ 18256 טיפול 120000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מצת למנוע	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה
נחל בלמים DOT4 25.0	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170876460** תאריך פניה: **27/11/2017** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **128,229**

תיאור פניה: מ 18256 מגבים

מהות הפניה:

1. מגב לא מנגב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מגב שמשה (2 צדדים)-פירוק והרכבה(בסיסי) החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
סט מגבים קד מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170888109** תאריך פניה: **04/01/2018** גורם מבצע: גפי מוטורס - יונדאי עכו

קריאת מד אוי': **135,174**

תיאור פניה: מ 18256 טיפול 135000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ברצע טיפול הוחלפו פדים קד ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170895828** תאריך פניה: **26/01/2018** גורם מבצע: מכון אוטוטסט רישוי מפרץ ח

קריאת מד אוי': **139,418**

תיאור פניה: מ- 18256 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8160113704** תאריך פניה: **05/02/2018** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **137,491**

תיאור פניה: מ 18256 גרימת נזק קד'

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שיפוץ מגן קדמי לפי הצעת מחיר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170905221** תאריך פניה: **22/02/2018** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **144,096**

תיאור פניה: 18256 מנורת לחץ אויר דולקת

מהות הפניה:

1. נורה לוח מכוונים לא תקינה

2. מערכת שמע לא תקינה

מספר פניה: **8170916142** תאריך פניה: **28/03/2018** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **149,980**

תיאור פניה: 18256 טיפול 150000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
נחל בלמים DOT4 25.0	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170921821 תאריך פניה: 17/04/2018 גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': 151,931

תיאור פניה: מ 18256 חישן לחץ אוויר

מהות הפניה:

1. חוסר לחץ אוויר צמיג

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שסתום לגלגל מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
VALVE ASSY TPMS שסתום לגלגל	משימה הושלמה
OperatDiagnostic Tool	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170921732 תאריך פניה: 17/04/2018 גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': 151,931

תיאור פניה: 18256 - החלפת לוחית זיהוי

מהות הפניה:

1. לוח זיהוי פגום

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת לוחית זיהוי	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170948625 תאריך פניה: 10/07/2018 גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': 165,084

תיאור פניה: מ 18256 טיפול 165000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170974965 תאריך פניה: 09/09/2018 גורם מבצע: סדנת ניידת נתניה

קריאת מד אוי': 180,121

תיאור פניה: 18256 התנעה

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מצבר	משימה הושלמה
נבדק טעינה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170970537 תאריך פניה: 26/09/2018 גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': 180,105

תיאור פניה: מ18256 טיפול תקופתי 180000

מהות הפניה:

1. מגב לא מנגב

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מצת למנוע	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה
נזל בלמים DOT4 25.0	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170970920 תאריך פניה: 30/09/2018 גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': 180,121

תיאור פניה: מ 18256

מהות הפניה:

1. מנוע מזייף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
סעפת פליטה ו/או אטם (GAMMA)-פירוקהרכבה) מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
אטם סעפת פליטה	משימה הושלמה
אטם לצינור עמם	משימה הושלמה
ממיר קטליטי	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170985091 תאריך פניה: 07/11/2018 גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': 194,545

תיאור פניה: מ 18256 טיפול תקופתי 195000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסק בלם אחורי (2 צדדים)-פירוקהרכבה(בסי טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
Brake Pad Assy-פירוקה	משימה הושלמה
סט רפידות דיסק בלם קד (2 צדדים)-פירוקה	משימה הושלמה
נורה-פירוק והרכבה(בסיסי)	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה
צלחת בלם אחורית	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם אחור	משימה הושלמה
נורה קטנה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160128033** תאריך פניה: **09/12/2018** גורם מבצע: מבוטל- יאיר חדרה בע"מ

קריאת מד אוי': **206,713**

תיאור פניה: 18256 נזק לחלק אחורי

מהות הפניה:

1. אחורי

2. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תקון + צבע לפגוש אחורי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
תיקון תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נבדק הרכב לאחר תיקון ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160128120** תאריך פניה: **10/12/2018** גורם מבצע: מבוטל- יאיר חדרה בע"מ

קריאת מד אוי': **206,713**

תיאור פניה: 18256 נזק לחלק הקידמי

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הלפת פגוש קד ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הרכב נבדק לאחר תיקון ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171000710** תאריך פניה: **25/12/2018** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **208,473**

תיאור פניה: 18256 בדיקת תאורה כללית מסביב לרכב

מהות הפניה:

1. נורת לוחית רישוי לא תקינה

2. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורות (שמאל)-פירוק והרכבה(בסיסי) החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
נורה-פירוק והרכבה(בסיסי)	משימה הושלמה
נורה קטנה	משימה הושלמה
נורה קטנה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171001693** תאריך פניה: **30/12/2018** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **209,548**

תיאור פניה: 18256 טיפול 210000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160129026** תאריך פניה: **30/12/2018** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **208,473**

תיאור פניה: 18256 נזק לפנס בלימה בשמשה אחורית

מספר פניה: **8171010681** תאריך פניה: **17/02/2019** גורם מבצע: אמיתי ובניו

קריאת מד אוי': **209,548**

תיאור פניה: מ- 18256 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171024316** תאריך פניה: **05/03/2019** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **218,947**

תיאור פניה: מ-18256 ביקורת ק' בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מטף כיבוי אש	משימה לטיפול
חיזוק פגוש קדמי	משימה לטיפול
חיזוק קוטב פלוס מצבר	משימה לטיפול

מספר פניה: **8171043085** תאריך פניה: **08/05/2019** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **225,301**

תיאור פניה: מ 18256 טיפול 225000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160136689** תאריך פניה: **23/06/2019** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: 18256 נזק לחלק קידמי

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון מכסה מנוע + פגוש קדמי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הכנה לצבע ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
המשך עבודה הרכבת חלקים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נבדק בוצע תיקון לפי הצעה שוחרר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171067897** תאריך פניה: **25/07/2019** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **239,831**

תיאור פניה: 18256 טיפול 240000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורה קטנה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
נורה-פירוק והרכבה(בסיסי)	משימה הושלמה
נזל קירור מנוע [אנטיפריז]	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171104158** תאריך פניה: **17/11/2019** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **246,998**

תיאור פניה: מ18256 לא סוחב

מהות הפניה:

1. לא סוחב/זיוף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
סעפת פליטה ו/או אטם (GAMMA)-פירוקהרכבה) מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
דוד פליטה קדמי-פירוק והרכבה(בסיסי)	משימה הושלמה
ממיר אחורי מחודש	משימה הושלמה
ממיר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171123943** תאריך פניה: **12/01/2020** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **254,256**

תיאור פניה: מ18256 טיפול 255000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171130676** תאריך פניה: **06/02/2020** גורם מבצע: אמיתי ובניו

קריאת מד אוי': **254,256**

תיאור פניה: מ-18256 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: 8171133229 תאריך פניה: 06/02/2020 גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': 258,301

תיאור פניה: מ-18256 ביקורת ק' בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הכנה לרישוי שנתי	משימה לטיפול
קיבוע מגן קדמי	משימה לטיפול

מספר פניה: 8160149291 תאריך פניה: 12/03/2020 גורם מבצע: אילן קארגלס בע"מ

קריאת מד אוי': 0

תיאור פניה: 18256 נזק שימשה קידמית

מהות הפניה:	
1. קדמי	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
קד' החלפת שמשות	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171153527 תאריך פניה: 16/04/2020 גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': 269,323

תיאור פניה: 18256 טיפול 270000, מתג חלונות לא תקין

מהות הפניה:

1. מנגנון שמשה מקולקל

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת קליפר לגלגל אח שמ ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
סט רפידות דיסק בלם קד (2 צדדים)-פירוקוהר טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
רפידות בלם דיסק אחורי (2 צדדים)-פירוקוהר	משימה הושלמה
נורות (שמאל)-פירוק והרכבה(בסיסי)	משימה הושלמה
הח מגבים WINDSHIELD WIPER BLADE ASSY repl	משימה הושלמה
Window switch replacement הח מתג חלון ראש	משימה הושלמה
קיס קליפר בלם אח (שמאל)-פירוקוהרכבה(בסיסי	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם אחור	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה
קליפר אחורי שמאל	משימה הושלמה
מתג ראשי חלונות חשמל	משימה הושלמה
נורה	משימה הושלמה
מגבים	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160151162 תאריך פניה: 03/05/2020 גורם מבצע: אילן קארגלס בע"מ

קריאת מד אוי': 270,078

תיאור פניה: 18256 נזק לחלק קידמי

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שמשה קדמית החלפת שמשות	משימה הושלמה
סדק בשמשה קד הוחלפה באילן קאר גלס עפולה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171181675 תאריך פניה: 08/07/2020 גורם מבצע: אוטו טסט חיפה

קריאת מד אוי': 278,901

תיאור פניה: מ 18256 בדיקה לפני מכירה רכב יורד

מהות הפניה:

1. בדיקה לפני מכירה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקה לפני מכירה	משימה הושלמה