



מס' סידורי במכרז - 180

מס' רישוי : 4683 רישוי אזרחי : 4374837
תוצר ודגם הרכב : יונדאי I25
שנת ייצור : 2016
ק"מ נסיעה : 174,600

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין אחריות על מצבר

טופס סיכום אחיד עפ"י הוראות משרד התחבורה

שיון מס: 8994 מס' כרטיס: 141820 רכב מס' 43-748-37 --

מס' הבדיקה	מס' רכב	מס' שילדה	מס' מנוע	סוג מרכב	מס' מנוע	שנת ייצור
18175	7070	174471	2016			

לחץ דחיסה %	100	96	100	94					
אחוז נפילת לחץ									

מכלול הבדיקה	סטטוס	אבחנה
מנוע. מערכת קירור	X	בלאי פנימי גבוה, רעשי מותחנים וגלגלות מנוע לטיפול, רעשים ונקישות פנימיים, רעש פנימי ממיסבים, סימני שריפת שמן, לבדוק תצרוכת שמן בנסיעה, לבטל רעשים ולחזור לשמיעת מנוע. קורוזיה וסימני נזילה בחיבורים, לטפל במערכת קירור, סיבובי מנוע לא יציבים, לטפל במערכת הזרקה
ערכת פליטה	✓	
רן קדמי ומערכת היגוי	X	נקישות במתלה/לבדוק תושבות ותותבים, לתקן זוויות ומערכת היגוי ואיזון
פיצוץ	X	קפיציות לקויה
יילדה ומרכב	X	תיקוני פח וצבע, תיקונים כללים בגוף המרכב, מעיכות בסף, לחיצות קלות בגג פגמים בריפוד
יקויים בעל משמעות נמוכה	X	לפרק גלגלים ולבדוק/כולל איי בי אס, לכוון בלם עזר
קויים בעל משמעות שולית	X	
וערכת בלמים - ללא פירוק גלגלים	✓	
מיגים	✓	
ערכת תאורה - כולל מצבר	✓	
גברת הכוח	X	חופש צלבים, שמן כהה בלאי דסקיות הילוכים, רעש קל מתיבת הילוכים, בדיקת תהל אינה שלמה עד לתיקון הליקוי ובדיקה חוזרת
חזונים	✓	
נורות כלליות	✓	

לבצע סריקת תקלות מחשב במוסך, לא נבדקו מערכות חימום ומיזוג, יש לבדוק בנסיעה חימום ומיזוג, לפרק גלגלים ולבדוק עובי רפידות ואי ביי אס, לבדק תצרוכת שמן בנסיעה להסיר מגינים בתחתית ולחזור לבדיקה, לחץ דחיסה נמדד באחוזים, יש צורך לפרק גלגלים במוסך ולבדוק עובי רפידות, מערכת בלם ומערכת למניעת נעילת גלגלים, לא נבדקו ממיר קטליטי/מסנן חלקיקים אין אחריות, מצבר לא נבדק ואין אחריות, חובה עליך לגשת למוסך על מנת לקבל הצעת מחיר לתיקון כל הליקויים המופיעים בדו"ח