

הסטורית טיפולים לרכב מספר 4375037

מספר פניה: 8170679228 תאריך פניה: 16/02/2016 גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי	
קריאת מד אוי': 185 תיאור פניה: מ - 4681 - הרכבת מתקנים מתחלפים	
מהות הפניה: 1. עבודות מסגרות	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
מ - 4681 - הרכבת מתקנים מתחלפים	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160086406 תאריך פניה: 20/03/2016 גורם מבצע: כלמוביל חיפה	
קריאת מד אוי': 3,352 תיאור פניה: מ - 4681 - תיקון נזק בצד שמ. מאחור	
מהות הפניה: 1. אחורי שמאלי	

מספר פניה: 8170726048 תאריך פניה: 25/07/2016 גורם מבצע: ב.ח.חמו שיווק ושירות רכבים -יונדאי	
קריאת מד אוי': 14,761 תיאור פניה: מ - 4681 - טיפול 15000 ק"מ	
מהות הפניה: 1. טיפול תקופתי מתוכנן	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170756084** תאריך פניה: **06/11/2016** גורם מבצע: מוסכי שיא נתניה בע"מ

קריאת מד אוי': **30,113**

תיאור פניה: מ-4681 טיפול 30000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסק בלם קד (2 צדדים)-פירוקהרכבה(בסיסי) טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
דיסק בלם אחורי (2 צדדים)-פירוקהרכבה(בסיסי)	משימה הושלמה
Brake Pad Assy-פירוקה	משימה הושלמה
Brake Pad Assy-פירוקה	משימה הושלמה
צלחת בלם קידמית	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם אחורי	משימה הושלמה
צלחת בלם אחורית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160096471** תאריך פניה: **06/12/2016** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ נתניה

קריאת מד אוי': **37,086**

תיאור פניה: מ-4681 נ.ב. פגוש קידמי צד ימין

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

מספר פניה: **8170778487** תאריך פניה: **16/01/2017** גורם מבצע: מוסכי שיא נתניה בע"מ

קריאת מד אוי': **45,265**

תיאור פניה: מ-4681 טיפול 45000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מסנן אויר טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170801071** תאריך פניה: **28/03/2017** גורם מבצע: מוסכי שיא נתניה בע"מ

קריאת מד אוי': **59,911**

תיאור פניה: מ-4681 טיפול 60000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מצת למנוע	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה
נחל בלמים DOT4 25.0	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170826668** תאריך פניה: **21/06/2017** גורם מבצע: מוסכי שיא נתניה בע"מ

קריאת מד אוי': **75,479**

תיאור פניה: מ-4681 טיפול 75000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170842208** תאריך פניה: **08/08/2017** גורם מבצע: מוסכי שיא נתניה בע"מ

קריאת מד אוי': **85,309**

תיאור פניה: מ-4681-ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: 8170843625 תאריך פניה: 13/08/2017 גורם מבצע: מוסך כלמוביל פ"ת-יונדאי	
קריאת מד אוי': 85,310	
תיאור פניה: מ-4681 כוון פרונט	
מהות הפניה:	
1. צמיג שחוק	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
כוון ציר קדמי מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170850605 תאריך פניה: 05/09/2017 גורם מבצע: מוסך כלמוביל פ"ת-יונדאי	
קריאת מד אוי': 90,453	
תיאור פניה: מ-4681 טיפול 90000	
מהות הפניה:	
1. טיפול תקופתי מתוכנן	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170866779 תאריך פניה: 31/10/2017 גורם מבצע: מוסך כלמוביל פ"ת-יונדאי	
קריאת מד אוי': 101,633	
תיאור פניה: מ-4681 החלפת מגבים	
מהות הפניה:	
1. מגב לא מנגב	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
מגב שמשה (2 צדדים)-פירוק והרכבה(בסיסי) מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מגב שמשה 14 אינץ קד - ת	משימה הושלמה
מגב שמשה 24 אינץ קד- תוא	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160110838 תאריך פניה: 12/11/2017 גורם מבצע: מוסך כלמוביל פ"ת-יונדאי				
קריאת מד אוי': 104,111				
תיאור פניה: מ-4681 נ.ב.כנף קידמי ימני נתלש				
<u>מהות הפניה:</u> 1. קדמי ימני				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%; text-align: center;">משימה לבצוע</th> <th style="width: 70%; text-align: center;">סטטוס משימה</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">נבדק גמר תיקון תאונה ביקור במוסך חוץ</td> <td style="text-align: center;">משימה הושלמה</td> </tr> </table>	משימה לבצוע	סטטוס משימה	נבדק גמר תיקון תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
משימה לבצוע	סטטוס משימה			
נבדק גמר תיקון תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה			

מספר פניה: 8160110979 תאריך פניה: 14/11/2017 גורם מבצע: מוסך כלמוביל פ"ת-יונדאי						
קריאת מד אוי': 104,687						
תיאור פניה: מ-4681 נזק קל במשקופים של דל' אחוריות						
<u>מהות הפניה:</u> 1. אחורי ימני						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%; text-align: center;">משימה לבצוע</th> <th style="width: 70%; text-align: center;">סטטוס משימה</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">נבדק תאונה ביקור במוסך חוץ</td> <td style="text-align: center;">משימה הושלמה</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">נבדק גמר תיקון תאונה ביקור במוסך חוץ</td> <td style="text-align: center;">משימה הושלמה</td> </tr> </table>	משימה לבצוע	סטטוס משימה	נבדק תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה	נבדק גמר תיקון תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
משימה לבצוע	סטטוס משימה					
נבדק תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה					
נבדק גמר תיקון תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה					

מספר פניה: 8170872013 תאריך פניה: 14/11/2017 גורם מבצע: מוסך כלמוביל פ"ת-יונדאי												
קריאת מד אוי': 104,687												
תיאור פניה: מ-4681 טיפול 105000												
<u>מהות הפניה:</u> 1. טיפול תקופתי מתוכנן												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%; text-align: center;">משימה לבצוע</th> <th style="width: 70%; text-align: center;">סטטוס משימה</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">נבדק הרכב בלמים + צמיגים ביקור במוסך חוץ</td> <td style="text-align: center;">משימה הושלמה</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן</td> <td style="text-align: center;">משימה הושלמה</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C3 30-5W OILMOBIL</td> <td style="text-align: center;">משימה הושלמה</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">אטם בורג ריקון אגן שמן מנו</td> <td style="text-align: center;">משימה הושלמה</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">מסנן שמן מנוע</td> <td style="text-align: center;">משימה הושלמה</td> </tr> </table>	משימה לבצוע	סטטוס משימה	נבדק הרכב בלמים + צמיגים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה	טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה	C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה	אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה	מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
משימה לבצוע	סטטוס משימה											
נבדק הרכב בלמים + צמיגים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה											
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה											
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה											
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה											
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה											

מספר פניה: **8160111063** תאריך פניה: **15/11/2017** גורם מבצע: מוסך כלמוביל פ"ת-יונדאי

קריאת מד אוי': **104,687**

תיאור פניה: מ-4681 נ.ב. פגוש קידמי ימני

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נבדק גמר תיקון תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160111818** תאריך פניה: **05/12/2017** גורם מבצע: מוסך כלמוביל פ"ת-יונדאי

קריאת מד אוי': **108,362**

תיאור פניה: מ-4681 נ.ב. קורה תחתונה צד שמאל

מהות הפניה:

1. צד ימין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נבדק גמר תיקון תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170888352** תאריך פניה: **05/01/2018** גורם מבצע: קומפיוליין ניהול מכוני רישוי בע"מ

קריאת מד אוי': **114,751**

תיאור פניה: מ-4681 רישוי תקופתי לרכבבוצע 29.1.18

מספר פניה: **8170896318** תאריך פניה: **28/01/2018** גורם מבצע: מוסך כלמוביל פ"ת-יונדאי

קריאת מד אוי': **120,371**

תיאור פניה: מ-4681 טיפול 120000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס אור בלם מרכזי-פירווקהרכבה(בסיסי טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אוויר-פירוק והרכבה(בסיסי)	משימה הושלמה
מגב שמשה (2 צדדים)-פירוק והרכבה(בסיסי)	משימה הושלמה
נורה לפנס בלימה	משימה הושלמה
מסנן אוויר	משימה הושלמה
מגב שמשה 14 אינץ קד - ת	משימה הושלמה
מגב שמשה 24 אינץ קד- תוא	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160114191** תאריך פניה: **29/01/2018** גורם מבצע: מוסך כלמוביל פ"ת-יונדאי

קריאת מד אוי': **120,371**

תיאור פניה: מ-4681 נ.ב.כנף אחורי ימני ופגוש אחורי ימ

מהות הפניה:

1. אחורי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק לפגוש ימני+כנף אח ימ ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מחכה לאישור תיקון בקר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160115004** תאריך פניה: **15/02/2018** גורם מבצע: מוסך כלמוביל פ"ת-יונדאי
קריאת מד אוי': **122,537**
תיאור פניה: מ-4681 ת.ד. חזית אחורי ימני

מהות הפניה:

1. אחורי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק תאונה והזמן שמאי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נבדק תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נבדק תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נבדק תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170903054** תאריך פניה: **15/02/2018** גורם מבצע: מוסך כלמוביל פ"ת-יונדאי
קריאת מד אוי': **122,537**
תיאור פניה: מ-4681 מצבר חלש בהתנעה

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מצבר-פירוק והרכבה(בסיסי) טיפול במצבר	משימה הושלמה
מצבר 50 אמפר - שנפ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160115757** תאריך פניה: **06/03/2018** גורם מבצע: מוסך כלמוביל פ"ת-יונדאי
קריאת מד אוי': **123,363**
תיאור פניה: מ-4681 נ.ב סף משקוף תחתון ימני קידמי

מהות הפניה:

1. צד ימין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נבדק גמר תיקון תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160116388 **תאריך פניה:** 21/03/2018 **גורם מבצע:** מערך פיקוח חוץ נתניה

קריאת מד אוי': 126,693

תיאור פניה: מ-4681 נ.ב. פנס אחורי שמאלי שבור

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

מספר פניה: 8170926222 **תאריך פניה:** 02/05/2018 **גורם מבצע:** מוסך כלמוביל פ"ת-יונדאי

קריאת מד אוי': 135,331

תיאור פניה: מ-4681 טיפול 135000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170947426 **תאריך פניה:** 08/07/2018 **גורם מבצע:** מוסך כלמוביל פ"ת-יונדאי

קריאת מד אוי': 150,187

תיאור פניה: מ-4681 טיפול 150000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8170961827** תאריך פניה: **20/08/2018** גורם מבצע: מוסך כלמוביל פ"ת-יונדאי
 קריאת מד אוי': **158,473**
 תיאור פניה: מ-4681 החלפת מגבים

מהות הפניה:

1. מגב לא מנגב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מגב שמשה (2 צדדים)-פירוק והרכבה(בסיסי) מערכת טורבו	משימה הושלמה
מגב שמשה 14 אינץ' קד - ת	משימה הושלמה
מגב שמשה 24 אינץ' קד- תוא	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170971288** תאריך פניה: **02/10/2018** גורם מבצע: מוסך כלמוביל פ"ת-יונדאי
 קריאת מד אוי': **166,285**
 תיאור פניה: מ 4681 טיפול 165000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסק בלם אחורי (2 צדדים)-פירוק והרכבה(בסיסי טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
Brake Pad Assy-פירוק	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם אחור	משימה הושלמה
צלחת בלם אחורית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170989133** תאריך פניה: **19/11/2018** גורם מבצע: מוסכי שיא נתניה בע"מ
 קריאת מד אוי': **176,518**
 תיאור פניה: מ-4681 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה תקין

מספר פניה: **8170993487** תאריך פניה: **03/12/2018** גורם מבצע: מוסך כלמוביל פ"ת-יונדאי

קריאת מד אוי': **179,888**

תיאור פניה: מ-4681 טיפול 180000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסק בלם קד (2 צדדים)-פירוק והרכבה (בסיסי) טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
Brake Pad Assy-פירוק	משימה הושלמה
בורג טבור (שמאל)-פירוק והרכבה (בסיסי)	משימה הושלמה
"בורג טבור (שמאל גלגל)-פירוק והרכבה (בסיסי)	משימה הושלמה
מגב שמשה (2 צדדים)-פירוק והרכבה (בסיסי)	משימה הושלמה
צלחת בלם קידמית	משימה הושלמה
בורג לטבור גלגל	משימה הושלמה
אום לטבור גלגל	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה
מגב שמשה 14 אינץ' קד - ת	משימה הושלמה
מגב שמשה 26 אינץ' קד - תו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170994004** תאריך פניה: **04/12/2018** גורם מבצע: מוסך כלמוביל פ"ת-יונדאי

קריאת מד אוי': **180,179**

תיאור פניה: מ 4681 מערכת מולטמדיה לא תקנה מד דלק לא

מהות הפניה:

1. כבל דלק תפוס/קרוע

2. מערכת שמע לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הח מתג שליטה על הרדיו מההגה מערכת טורבו	משימה הושלמה
מתג בקרת שיוט ימין	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171003799** תאריך פניה: **04/01/2019** גורם מבצע: קומפיוליין ניהול מכוני רישוי בע"מ
קריאת מד אוי': **184,245**
תיאור פניה: מ- 4681 רישוי תקופתי לרכב בוצע 28.1.19

מספר פניה: **8171007376** תאריך פניה: **15/01/2019** גורם מבצע: מוסך כלמוביל פ"ת-יונדאי
קריאת מד אוי': **186,740**
תיאור פניה: מ- 4681 ריח חריף של דלק

מהות הפניה:

1. נזילות מצינורות דלק

מספר פניה: **8171018778** תאריך פניה: **18/02/2019** גורם מבצע: מוסך כלמוביל פ"ת-יונדאי
קריאת מד אוי': **192,608**
תיאור פניה: מ- 4681 פנסים ראשיים לא עובדים

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לבצוע	סטטוס משימה
נורה V12 H4 מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
נורת פנס ראשי (שני צדדים)-פירוקהרכבה(בס	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171023160** תאריך פניה: **03/03/2019** גורם מבצע: מוסך כלמוביל פ"ת-יונדאי
קריאת מד אוי': **194,774**
תיאור פניה: מ- 4681 טיפול 195000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לבצוע	סטטוס משימה
דיסק בלם אחורי (2 צדדים)-פירוקהרכבה(בסי טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
Brake Pad Assy-פירוקה	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם אחור	משימה הושלמה
צלחת בלם אחורית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171035590** תאריך פניה: **11/04/2019** גורם מבצע: מוסך כלמוביל פ"ת-יונדאי
 קריאת מד אוי': **204,254**
 תיאור פניה: מ 4681 החלפת מגבים

מהות הפניה:

1. מגב לא מנגב

מספר פניה: **8171035637** תאריך פניה: **11/04/2019** גורם מבצע: מוסך כלמוביל פ"ת-יונדאי
 קריאת מד אוי': **204,254**
 תיאור פניה: מ 4681 החלפת אום גלגל

מהות הפניה:

1. החלפת אומי גלגלים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בורג טבור (2 צדדים גלגל)-פירוק והרכבה(בס מערכת טורבו	משימה הושלמה
בורג טבור (4 גלגלים)-פירוק והרכבה(בסיסי)	משימה הושלמה
החלפת מגבים	משימה הושלמה
בורג לטבור גלגל	משימה הושלמה
אום לטבור גלגל	משימה הושלמה
מגב שמשה 14 אינץ קד - ת	משימה הושלמה
מגב שמשה 24 אינץ קד- תוא	משימה הושלמה
כוון ציר קדמי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171035635** תאריך פניה: **11/04/2019** גורם מבצע: מוסך כלמוביל פ"ת-יונדאי
 קריאת מד אוי': **204,254**
 תיאור פניה: מ 4681 כוון פרונט

מהות הפניה:

1. כיוון הגה

מספר פניה: **8171043571** תאריך פניה: **12/05/2019** גורם מבצע: מוסך כלמוביל פ"ת-יונדאי
 קריאת מד אוי': **210,249**
 תיאור פניה: מ-4681 טיפול 210000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171058384 תאריך פניה: 25/06/2019 גורם מבצע: ב.ח.חמו שיווק ושירות רכבים -יונדאי

קריאת מד אוי': 215,125

תיאור פניה: מ 4681 רכב נכבה בזמן נסיעה

מהות הפניה:

1. מנוע נכבה בנסיעה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק ונמצא ממירומנוע תקולים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ממתין להעברת מנוע מהסדנא למוסך ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מוחלף מנוע שסופק עי המשטרה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
המנוע פורק מרכב 373 18 ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
סופק מנוע כולל ממיר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מבוצע הרכבת מנוע ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הורכב מנוע שפורקמ18373 ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הקרטר נשלח לריתוך אצל החרט ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הוחלף מנוע ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נבדק המנוע ונמצא תקין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
נחל קירור מנוע [אנטיפריז]	משימה הושלמה
שמן מנוע בנזין בצובר OILMO	משימה הושלמה
חומר אטימה נוזלי למנוע	משימה הושלמה
מנוע מושלם (מנוע U)-פירוק והרכבה(בסיסי)	משימה הושלמה
אגן שמן עליון ו/או אטם (GAMMA)-פירוקהרכ	משימה הושלמה
עבודות כלליות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171077070** תאריך פניה: **21/08/2019** גורם מבצע: מוסך כלמוביל פ"ת-יונדאי

קריאת מד אוי': **226,658**

תיאור פניה: מ-4681 טיפול 225000

מהות הפניה:

1. מגב לא מנגב

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171080428** תאריך פניה: **01/09/2019** גורם מבצע: מוסך כלמוביל פ"ת-יונדאי

קריאת מד אוי': **228,843**

תיאור פניה: מ-4681 מגבים לא תקינים

מהות הפניה:

1. מגב לא מנגב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מגבים WINDSHIELD WIPER BLADE ASSY repl	משימה הושלמה
מגב שמשה 14 אינץ' קד - ת	משימה הושלמה
מגב שמשה 24 אינץ' קד- תוא	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171097097** תאריך פניה: **27/10/2019** גורם מבצע: מוסך כלמוביל פ"ת-יונדאי

קריאת מד אוי': **240,435**

תיאור פניה: מ-4681 טיפול 240000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מגב WINDSHIELD WIPER BLADE ASSY repl	משימה הושלמה
מגב שמשה 14 אינץ' קד - ת	משימה הושלמה
מגב שמשה 24 אינץ' קד- תוא	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171098910** תאריך פניה: **31/10/2019** גורם מבצע: מוסך כלמוביל פ"ת-יונדאי

קריאת מד אוי': **241,111**

תיאור פניה: מ-4681 החלפת מגבים

מהות הפניה:

1. מגב לא מוגב

מספר פניה: **8171122642** תאריך פניה: **07/01/2020** גורם מבצע: מוסך כלמוביל פ"ת-יונדאי

קריאת מד אוי': **254,742**

תיאור פניה: מ-4681 טיפול 255000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171129630 תאריך פניה: **28/01/2020** גורם מבצע: קומפיוליין ניהול מכוני רישוי בע"מ
קריאת מד אוי': 258,332
תיאור פניה: מ-4681 רישוי שנתי

מספר פניה: 8171149971 תאריך פניה: **31/03/2020** גורם מבצע: מוסך כלמוביל פ"ת-יונדאי
קריאת מד אוי': 270,124
תיאור פניה: מ-4681 טיפול 270000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
חלפת צלחות אשרתי תחליפי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
קישור בלם אח (2 צדדים)-פירוקהרכבה(ב טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
brake pad assy תוספת לרפידות	משימה הושלמה
דיסק בלם קד (2 צדדים)-פירוקהרכבה(בסיסי)	משימה הושלמה
דיסק בלם אחורי תוספת	משימה הושלמה
דיסק בלם אחורי (2 צדדים)-פירוקהרכבה(בסיסי)	משימה הושלמה
קליפר אחורי שמאל	משימה הושלמה
ערכת קליפר בלם אחורי ימין	משימה הושלמה
צלחת בלם קידמית תואם מקורי	משימה הושלמה
ער.רפידות בלם קד. חליפי I-25	משימה הושלמה
צלחת בלם אחורית תואם מקורי	משימה הושלמה
ער.רפידות בלם אח. חליפי I-25/35	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171151266 תאריך פניה: **05/04/2020** גורם מבצע: קומפיוטסט רמלה
קריאת מד אוי': 270,877
תיאור פניה: מ-4681 בדיקה לפני מכירה

מהות הפניה:

1. בדיקה לפני מכירה