



מס' סידורי במכרז - 432

מס' רישוי : 4681 רישוי אזרחי : 4375037

I25

יונדאי

תוצר ודגם הרכב :

2016

שנת ייצור :

271,100

ק"מ נסיעה :

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין אחריות על מצבר

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות על פי הוראות משרד התחבורה

מס' רכב:	4375037	תוצר:	I25	דגם:	Hyundai	מס' שלדה:	8161
מס' מנוע:	2906	מד מרחק:	271037	שנת יצור:	2015	סוג הרכב:	חברה
מחצין הבדיקה:	מטא"ר רכב בית דגן	אכתובת:		סוג השלדה:		קבוצה 1-3	שלדת מרכב

מס' ת	המערכת	V	לא תקין
	מנוע		X
	מנוע=רעש אבזר מצוע / רמעה / מותחנים וגלגלות, תומכי מסע פגומים, מערכת תזמון=רעש שסתומים, מערכת שמן=סימני שרפת שמן, בדיקת תצוגת שמן בנסיעה		X
2	מערכת קיחור		X
	מערכת קיחור		X
3	מערכת חלק	V	
4	מערכת הצתה/הזרקה	V	
5	מערכת גזש מנוע	V	
6	מערכת הנעה של רכב	V	
7	מערכת טעינה	V	
8	מערכת פליטה ומערכות	X	CO=לא נבדק
9	מערכת התנעה סליל מצבר	V	
10	מצמד	V	
11	תיבת הילוכים	X	תיבת הילוכים אוטומטית=אין אחריות לתיבת הילוכים
12	תיבת העברת כוח	V	
13	צירית/גל הינע	V	
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית	X	מיתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V	
16	מערכת היגוי	V	
17	מערכת בלמים	X	בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה
18	צמיגים וחישוקים	X	צמיגים וגלגלים=צמיג קדמי ימין פגום, צמיג קדמי שמאל פגום
19	שלדת מרכב	X	תקצי מרכב, משמעות שלית=מגן תחתון פגום, ביסנה לכנף קדמית שמאלית חסרה/פגומה, תקצי מרכב, משמעות נמכה=תקצי מרכב צבע, סימני פגיעה מאחור, סימני פגיעה לפנים, מערכת בסף, בדיקת לפגומים, הוחלף חלקי מרכב, עמודים=משמעות גבוהה, סימני מילוי חומר, הלחמות / חיבורים לא מקורים, סימני פגיעה עמודים ימין, צבע עמודים לא מקורי, תקצי מרכב, משמעות גבוהה=סימני פגיעה חפץ ימין, הלחמות/חיבורים לא מקורים, סימני מתיחה, הוחלף חלקי מרכב, סף אחורית ימנית הוחלפה
20	מערכת תאורה ומחשכים	V	
21	הערכת כללית	V	