

רכב מספר: 47-783-33

תוצר ודגם רכב:

R10

מל:

שנת יצור: 2015

מס מנוע:

4058

מס שילדה:

4277

סוג שילדה:

א ב ח נ ה

המערכת

מסד

[תקין] [לא תקין]

1. מנוע 2. מערכת קירור
3. מערכת דלק 4. מערכת הצתה

5. מערכת פלימה

6. טרן קדמי ומערכת היגוי

7. קפיצים

8. שילדת מרכב
ליקויים בעלי משמעות נמוכה9. מערכת בלמים
(ללא פירוק גלגלים)

10. צמיגים

11. מערכת תאורה (כולל מצבר)

12. העברת כח

13. מחוונים

.. הערות כלליות

* רעש מערכת תיזמון, רעשים במנוע, לבדוק מע הזרקה צרכת שמן מנוע המשך טפולים במוסך שירות.

X

X

* לתקן זריות היגוי, חופש חיבורי ציר קדמי, רעידות בגלגלים.

X

X

* פגמים בצבע מקות פח סביב למרכב \פגושים, חוקונים כליים במרכב \סימני פגיעות ותיקונים שונים עם מילוי חומר, שמשה קדמית מוחלפת, לוחית זיהוי, 2 צלחות נוי מימין פגומי

X

* לפרק גלגלים לבדיקה.

X

X

X

X

* רעידות בנסיעה, רעש מיסבי גלגלים.

X

X

אין אחריות על תיבת הילוכים הישנים מחשבים מע חשמאל ואלקטרוניקה.

כ"א 1.4 טאטו (לש"ב)
 נ.צ.ל - 6/5-6
 נ"ל - 165500