

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

על פי הוראות משרד התחבורה

מס' רכב:	4779133	תוצר:	Rio 1.4	דגם:	Kia	מס' שלדה:	4936
מס' מנוע:	7497	מד מרחק:	151469	שנת יצור:	2014	סוג הרכב:	פרטי
מזמין הבדיקה:	משרת ישראל		וכתובת:	סוג השלדה:		שלדת מרכב	

מס' ד	המערכת	V	לא תקין
1	מנוע	V	
2	מערכת קירור	V	
3	מערכת דלק	V	
4	מערכת הצתה/הזרקה	V	
5	מערכת גדוש מנוע	V	
6	מערכת הנעה של רכב	V	
7	מערכת טעינה	V	
8	מערכת פליטה ומערכות	V	
9	מערכת התנעה כולל מצבר	X	מערכת חשמל=פוליש לפנסים קדמיים
10	מצמד	V	
11	תיבת הילוכים	V	
12	תיבת העברת כוח	V	
13	ציריות/גל הינע	V	
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית	V	
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V	
16	מערכת היגוי	V	
17	מערכת בלמים	V	
18	צמיגים וחישוקים	V	
19	שלדת מרכב	X	תקוני מרכב, משמעות נמוכה=מערכות בפח, נזק לפגושים
20	מערכת תאורה ומחזורים	V	
21	הערות כלליות	V	בדוק עבר ביטוחי לרכב

הערות:

- מצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה.
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסך מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב.
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד.
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני המדיקין אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תקלות.

כ"א 1.4 (מלוא) מלכה
 מ.א.ח. - 7/15
 מ"ל - 151595