

דוח טיפולי רכב - 48-367-38 - פולקסווגן ג'טה

הודעה	טקסט קבוצת משימ	טקסט קוד משימה	טקסט משימה	תאריך הודעה
8150012416	שבר - מרכב	דלת צד ימין	תיקון פחחות דלת ימין קדמית	15/06/2017
8150012416	שבר - מרכב	דלת צד ימין	תיקון פחחות דלת ימין אחורית	15/06/2017
8150012417	שבר - מרכב	פגוש אחורי	תיקון טמבון אחורי	31/05/2017
8170164716	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000		11/01/2017
8170164716			רעידות מעל 80 קמ"ש	11/01/2017
8170170673	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000		30/04/2017
8170171198	שבר - צמיגים	תקון תקר + איזון	צמיגים קדמי + אחורי ימין 2	09/05/2017
8170180569	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 45,000	18/10/2017
8170180569	ביקורות	ביקורת חורף	ביקורת חורף 2018	18/10/2017
8170183440	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000		28/11/2017
8170184353	שבר - צמיגים	החלפת צמיג + איזון	קדמיים 2	10/12/2017
8170187947	שבר - בלמים	בלמים אחוריים	החלפה	07/02/2018
8170188080	שבר - צמיגים	החלפת צמיג + איזון	3	08/02/2018
8170194288	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000		03/06/2018
8170203615	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000		18/11/2018
8170203615	ביקורות	ביקורת חורף	2019	18/11/2018
8170208684	שבר - צמיגים	תקון תקר + איזון		14/02/2019
8170209237	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000		25/02/2019
8170214860	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 120000	17/06/2019
8170214860			החלפת טיימינג	17/06/2019
8170224253	ביקורות	ביקורת חורף		28/11/2019
8170224412	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 135000	02/12/2019
8170225988	שבר - העברת כח	ידית הילוכים	ידית הילוכים תקולה	06/01/2020
8170229157	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 150000	17/03/2020
8170232379	שבר - חשמל	כריות אויר	נורת כריות אוויר דולקת	21/06/2020
8170232634	שבר - מיזוג אויר	מערכת חשמל למזגן	מזגן לא מקרר	23/06/2020
8170233459	שבר - בלמים	בלמים קדמיים	רעידה בבלימה	13/07/2020
8170233459	שבר - סרן אחורי ודיפרנציאל	מיסבים לגלגלים אחוריים	רעש ממיסב	13/07/2020
8170233459	שבר - סרן קדמי ודיפרנציאל	משולשים קדמיים	חופש יתר בבוקסה אח'	13/07/2020
8170233459	שבר - צמיגים	החלפת צמיג + איזון	'צמיגים אח 2	13/07/2020
8170233459	שבר - מנוע	רצועת מנוע	סימני שחיקה	13/07/2020