

הסטורית טיפולים לרכב מספר 4997932

מספר פניה: 8170609736	תאריך פניה: 30/06/2015	גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה
קריאת מד אוי': 426		
תיאור פניה: מ-15837 בעיית ג'יפ		
מהות הפניה:		
1. תקלה בצ'יפ זיהוי		

מספר פניה: 8160077356	תאריך פניה: 27/07/2015	גורם מבצע: פחות יפו מ.מוטקהיפו
קריאת מד אוי': 2,796		
תיאור פניה: מ-15837-דופן שמאל		
מהות הפניה:		
1. צד שמאל		

מספר פניה: 8170665968	תאריך פניה: 05/01/2016	גורם מבצע: מוסך טויוטה אחים קצב
קריאת מד אוי': 15,015		
תיאור פניה: מ-15837-טיפול 15000		
מהות הפניה:		
1. טיפול תקופתי מתוכנן		

מספר פניה: 8160087272	תאריך פניה: 10/04/2016	גורם מבצע: מוסך אלי כהן בע"מ
קריאת מד אוי': 24,040		
תיאור פניה: מ-15837-חזית הרכב		
מהות הפניה:		
1. קדמי		
משימה לביצוע	סטטוס משימה	
נזק בחזית הרכב	משימה הושלמה משימה הצליחה	

מספר פניה: **8170719305** תאריך פניה: **03/07/2016** גורם מבצע: מוסך טויוטה אחים קצב

קריאת מד אוי': **31,013**

תיאור פניה: מ-15837-טיפול 30000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אח	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-גומי מגב קדמי	משימה הושלמה
מקורי-גומי מגב קד י	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170731573** תאריך פניה: **10/08/2016** גורם מבצע: מוסך טויוטה אחים קצב

קריאת מד אוי': **33,169**

תיאור פניה: מ-15837-ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8170746778** תאריך פניה: **05/10/2016** גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה

קריאת מד אוי': **33,169**

תיאור פניה: מ-15837 רגישות יתר

מהות הפניה:

1. רגישות יתר

משימה לביצוע	סטטוס משימה
רגישות יתר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170771702** תאריך פניה: **25/12/2016** גורם מבצע: מוסך טויוטה אחים קצב

קריאת מד אוי': **46,351**

תיאור פניה: מ-15837-טיפול 45000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטס פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170785433** תאריך פניה: **06/02/2017** גורם מבצע: מוסך טויוטה אחים קצב

קריאת מד אוי': **48,562**

תיאור פניה: מ-15837-ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8170809611** תאריך פניה: **28/04/2017** גורם מבצע: מכון הדרום להרצת ובדיקת

קריאת מד אוי': **57,073**

תיאור פניה: מ-15837 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170810756** תאריך פניה: **03/05/2017** גורם מבצע: מוסך רכב ראשון-ראשל"צ-קר

קריאת מד אוי': **136,971**

תיאור פניה: מ-15837 רעש מסבים שמאל

מהות הפניה:

1. רעשים כללי

מספר פניה: **8170823017** תאריך פניה: **11/06/2017** גורם מבצע: מוסך טויוטה אחים קצב

קריאת מד אוי': **136,972**

תיאור פניה: מ-15837-טיפול 60000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם קדמי	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
נחל בלמים 4TOD מ" ל	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170874523** תאריך פניה: **21/11/2017** גורם מבצע: מוסך טויוטה אחים קצב

קריאת מד אוי': **71,357**

תיאור פניה: מ-15837-רעשים בנסיעה

מהות הפניה:

1. בלמים חורקים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסק אחורי (צד אחד) פ+ה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
דיסק אחורי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם אחורי	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170883201** תאריך פניה: **19/12/2017** גורם מבצע: מוסך טויוטה אחים קצב

קריאת מד אוי': **74,601**

תיאור פניה: מ-15837 טיפול 75000+בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170895339** תאריך פניה: **24/01/2018** גורם מבצע: מוסך טויוטה אחים קצב

קריאת מד אוי': **78,025**

תיאור פניה: מ-15837 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8170911394** תאריך פניה: **13/03/2018** גורם מבצע: מוסך טויוטה אחים קצב

קריאת מד אוי': **82,648**

תיאור פניה: מ-15837-מצבר

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מצבר (אחד) פ+ה טיפול במצבר	משימה הושלמה
חליפי-חליפי-מצבר 26	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170923600** תאריך פניה: **24/04/2018** גורם מבצע: סדנא פנימית שב"ס

קריאת מד אוי': **83,654**

תיאור פניה: מ-15837-פנס כחול לא תקין

מהות הפניה:

1. נורה בגשר תאור לא תקינה

מספר פניה: **8170924546** תאריך פניה: **27/04/2018** גורם מבצע: מכון הדרום להרצת ובדיקת קריאת מד אוי': **83,654** תיאור פניה: מ- 15837 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170924859** תאריך פניה: **29/04/2018** גורם מבצע: סדנא פנימית שב"ס קריאת מד אוי': **83,657** תיאור פניה: מ- 15837 תיקון מהבהבים+שקע

מהות הפניה:

1. מהבהב חרום לא פועל

מספר פניה: **8170924850** תאריך פניה: **29/04/2018** גורם מבצע: מוסך טויוטה אחים קצב קריאת מד אוי': **83,657** תיאור פניה: מ- 15837 תיקון מהבהבים+שקע - ביטול

מהות הפניה:

1. מהבהב חרום לא פועל

מספר פניה: **8170935303** תאריך פניה: **30/05/2018** גורם מבצע: מוסך טויוטה אחים קצב קריאת מד אוי': **89,957** תיאור פניה: מ- 15837-טיפול 90000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם קדמי	משימה הושלמה
מקורי-קליפס למגן +בט	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170989381 תאריך פניה: 20/11/2018 גורם מבצע: מוסך טויוטה אחים קצב

קריאת מד אוי': 104,897

תיאור פניה: מ-15837-טיפול 105000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-מסנן אויר טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם אחורי	משימה הושלמה
מקורי-נורת פופ	משימה הושלמה
דיסק אחורי פ+ה	משימה הושלמה
דיסק אחורי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
נורה לפנס איתות קדמי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171010244 תאריך פניה: 23/01/2019 גורם מבצע: מוסך טויוטה אחים קצב

קריאת מד אוי': 106,879

תיאור פניה: מ-15837-נורה קדמית ימנית

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-נורה לפנס ראשי מערכת חשמל	משימה הושלמה
מקורי-קליפס למגן +בט	משימה הושלמה
נורה ראשית (צד אחד)	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171028212 תאריך פניה: 18/03/2019 גורם מבצע: מוסך טויוטה אחים קצב

קריאת מד אוי': 111,542

תיאור פניה: מ-15837-נורה קדמית ימני

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-נורה לפנס ראשי מערכת חשמל	משימה הושלמה
מקורי-קליפס למגן +בט	משימה הושלמה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171038821 תאריך פניה: 26/04/2019 גורם מבצע: מכון הדרום להרצת ובדיקת

קריאת מד אוי': 116,385

תיאור פניה: מ-15837 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: 8171050803 תאריך פניה: 02/06/2019 גורם מבצע: מוסך טויוטה אחים קצב

קריאת מד אוי': 119,666

תיאור פניה: מ-15837 טיפול 12000 + בלמים

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-רפידות בלם קדם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-קליפס למגן +בט	משימה הושלמה
מקורי-נורת פופ	משימה הושלמה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
נורה לפנס איתות קדמי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160141076** תאריך פניה: **22/09/2019** גורם מבצע: מוסך מוטקה

קריאת מד אוי': **129,595**

תיאור פניה: מ 15837 חלק אחורי

מהות הפניה:

1. אחורי

מספר פניה: **8171105091** תאריך פניה: **18/11/2019** גורם מבצע: מוסך טויוטה אחים קצב

קריאת מד אוי': **134,605**

תיאור פניה: מ-15837 טיפול 135000+בלמים

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטס פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171109170** תאריך פניה: **01/12/2019** גורם מבצע: מוסך טויוטה אחים קצב

קריאת מד אוי': **135,853**

תיאור פניה: מ 15837 נורה קדמית

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

מספר פניה: **8160144481** תאריך פניה: **08/12/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ שב"ס

קריאת מד אוי': **136,548**

תיאור פניה: מ 15837 סריקת נזקים מסביב לרכב

מהות הפניה:

1. קדמי

2. צד שמאל

מספר פניה: 8171112730 תאריך פניה: 08/12/2019 גורם מבצע: קומפיוטסט רמלה	
קריאת מד אוי': 136,548	
תיאור פניה: מ 15837 בדיקה לפני מכירה	
מהות הפניה:	
1. בדיקה לפני מכירה	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקה לפני מכירה	משימה הושלמה משימה הצליחה

מספר פניה: 8160144482 תאריך פניה: 08/12/2019 גורם מבצע: מוסך אלי כהן בע"מ	
קריאת מד אוי': 136,548	
תיאור פניה: מ 15837 נזק מתאונה מאחור	
מהות הפניה:	
1. אחורי	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
שיפוץ מגן אחורי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הרכב בעבודה	משימה הושלמה