

הסטורית טיפולים לרכב מספר **4998432**

מספר פניה: **8160073793** תאריך פניה: **06/05/2015** גורם מבצע: מוסך רכב השפלה בע"מ- טויוטה רמלה

קריאת מד אוי': **10**

תיאור פניה: מ-15816 תיקון נ"ב

מהות הפניה:

1. קדמי שמאלי

סטטוס משימה

משימה לביצוע

משימה הושלמה

נזק בצדי הרכב

מספר פניה: **8160074661** תאריך פניה: **27/05/2015** גורם מבצע: מוסך רכב השפלה בע"מ- טויוטה רמלה

קריאת מד אוי': **2,973**

תיאור פניה: מ-15816 תיקון ג"נ

מהות הפניה:

1. אחורי

מספר פניה: **8170608241** תאריך פניה: **24/06/2015** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ שב"ס

קריאת מד אוי': **8,611**

תיאור פניה: מ-15618 אובדן מיספרים אדומים

מהות הפניה:

1. לוח זיהוי אבד

מספר פניה: **8170617007** תאריך פניה: **22/07/2015** גורם מבצע: מוסך רכב השפלה בע"מ - טויוטה רמלה

קריאת מד אוי': **14,463**

תיאור פניה: 15816 טיפול 15000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170642477** תאריך פניה: **22/10/2015** גורם מבצע: מוסך רכב השפלה בע"מ - טויוטה רמלה

קריאת מד אוי': **29,659**

תיאור פניה: 15816 טיפול 30000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אח.	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160081132** תאריך פניה: **09/11/2015** גורם מבצע: מוסך אוטופיה - טויוטה מודיעין

קריאת מד אוי': **32,102**

תיאור פניה: מ-15816 תיקון נ"ב חלק אחורי

מהות הפניה:

1. אחורי

מספר פניה: **8170667131** תאריך פניה: **10/01/2016** גורם מבצע: מוסך רכב השפלה בע"מ- טויוטה רמלה

קריאת מד אוי': **44,941**

תיאור פניה: 15816 טיפול 45000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ע. חוץ- כיוון פרונט טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
תיקוני פח/ופלסטיקה	משימה הושלמה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160084491** תאריך פניה: **03/02/2016** גורם מבצע: מוסך מוטקה

קריאת מד אוי': **49,855**

תיאור פניה: 15816 נ"ב דלת אחורית צד ימין

מהות הפניה:

1. אחורי ימני

מספר פניה: **8170690009** תאריך פניה: **22/03/2016** גורם מבצע: מוסך רכב השפלה בע"מ- טויוטה רמלה

קריאת מד אוי': **59,544**

תיאור פניה: 15816 טיפול 60000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסק אחורי (צד אחד) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
דיסק אחורי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אח.	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם אחורי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170719999** תאריך פניה: **05/07/2016** גורם מבצע: מוסך רכב השפלה בע"מ- טויוטה רמלה

קריאת מד אוי': **75,054**

תיאור פניה: 15816 טיפול 75000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק שוחרר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160090709** תאריך פניה: **06/07/2016** גורם מבצע: מוסך עמר שלמה ובניו

קריאת מד אוי': **75,242**

תיאור פניה: 15816 נ"ב פגוש קדמי

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הרכב בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נזק בחזית הרכב	משימה הושלמה
נבדק שוחרר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170743979** תאריך פניה: **22/09/2016** גורם מבצע: מוסך רכב השפלה בע"מ- טויוטה רמלה

קריאת מד אוי': **90,032**

תיאור פניה: 15816 טיפול 90000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הרכב בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה
חליפי-חליפי-מסנן אוי	משימה הושלמה
נזל בלמים DOT4 0.3	משימה הושלמה
מקורי-מצת	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170749055** תאריך פניה: **10/10/2016** גורם מבצע: מוסך רכב השפלה בע"מ- טויוטה רמלה

קריאת מד אוי': **92,629**

תיאור פניה: 15816 ב"ד רעשים במנוע

מהות הפניה:

1. רעש במנוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת תה"ל ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170749167** תאריך פניה: **10/10/2016** גורם מבצע: מוסך רכב השפלה בע"מ- טויוטה רמלה

קריאת מד אוי': **92,629**

תיאור פניה: מ - 15816 - ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8170762430** תאריך פניה: **24/11/2016** גורם מבצע: מוסך רכב השפלה בע"מ- טויוטה רמלה

קריאת מד אוי': **99,859**

תיאור פניה: 15816 נורה שרופה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
מנורה ראשית H-11	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170769998** תאריך פניה: **19/12/2016** גורם מבצע: מוסך רכב השפלה בע"מ- טויוטה רמלה

קריאת מד אוי': **104,794**

תיאור פניה: 15816 טיפול 105000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אח	משימה הושלמה
זוג מגבים סיליקון	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160097969** תאריך פניה: **09/01/2017** גורם מבצע: מוסך שמאי פחות ובע"מ

קריאת מד אוי': **109,350**

תיאור פניה: 15816 נ"ב פגוש אחורי

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק באחורי הרכב	משימה הושלמה
ממתין לשמאי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נבדק שוחרר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160099294** תאריך פניה: **06/02/2017** גורם מבצע: מוסך עמר שלמה ובניו

קריאת מד אוי': **115,234**

תיאור פניה: 15816 תאונת נזק פגוש קדמי

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הרכב בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נבדק שוחרר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170791114** תאריך פניה: **26/02/2017** גורם מבצע: מוסך רכב השפלה בע"מ- טויוטה רמלה

קריאת מד אוי': **119,569**

תיאור פניה: 15816 טיפול 120000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-מכלול מסנן דלק טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-אטם למצוף דלק	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170795736** תאריך פניה: **14/03/2017** גורם מבצע: קומפיוטסט רמלה

קריאת מד אוי': **121,765**

תיאור פניה: מ- 15816 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170810476** תאריך פניה: **03/05/2017** גורם מבצע: מוסך רכב השפלה בע"מ- טויוטה רמלה

קריאת מד אוי': **133,782**

תיאור פניה: 15816 ב"ד בלמים +מצבר חלש נורה דולק

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

2. מצבר חלש

3. מנורה דולקת בלוח שעונים

סטטוס משימה	משימה לביצוע
משימה הושלמה	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה מנוע ורכיביו
משימה הושלמה	דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה
משימה הושלמה	דיסק אחורי (צד אחד) פ+ה
משימה הושלמה	דיסק אחורי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה
משימה הושלמה	עבודות כלליות
משימה הושלמה	מקורי-רפידות בלם קדמ
משימה הושלמה	מקורי-צלחת בלם קדמי
משימה הושלמה	מקורי-רפידות בלם אח
משימה הושלמה	מקורי-צלחת בלם אחורי
משימה הושלמה	חליפי-חליפי-מצבר 26
משימה הושלמה	מקורי-קופסה בדשבורד

מספר פניה: **8170811629** תאריך פניה: **07/05/2017** גורם מבצע: מוסך רכב השפלה בע"מ- טויוטה רמלה

קריאת מד אוי': **134,525**

תיאור פניה: 15816 טיפול 135000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170864822** תאריך פניה: **25/10/2017** גורם מבצע: מוסך רכב השפלה בע"מ- טויוטה רמלה

קריאת מד אוי': **149,998**

תיאור פניה: 15816 טיפול 150000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
חליפי-חליפי-מסנן אוי	משימה הושלמה
מקורי-נחל קירור 5 ל	משימה הושלמה
נחל בלמים DOT4 0.3	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170881686** תאריך פניה: **13/12/2017** גורם מבצע: מוסך רכב השפלה בע"מ- טויוטה רמלה

קריאת מד אויף: **153,933**

תיאור פניה: מ 15816 ליטוש פנסים קדמיים +מגביים

מהות הפניה:

1. פנסים לא דולקים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה מערכת הגה	משימה הושלמה
עב פנסים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170902204** תאריך פניה: **12/02/2018** גורם מבצע: מוסך רכב השפלה בע"מ- טויוטה רמלה

קריאת מד אויף: **159,303**

תיאור פניה: מ - 15816 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה תקין

מספר פניה: **8170910148** תאריך פניה: **09/03/2018** גורם מבצע: קומפולייין ניהול מכוני רישוי בע"מ

קריאת מד אויף: **161,237**

תיאור פניה: מ- 15816 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170922304** תאריך פניה: **22/04/2018** גורם מבצע: מוסך רכב השפלה בע"מ- טויוטה רמלה

קריאת מד אויף: **164,401**

תיאור פניה: מ 15816 טיפול 165000

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170932307** תאריך פניה: **22/05/2018** גורם מבצע: מוסך רכב השפלה בע"מ- טויוטה רמלה

קריאת מד אוי': **166,451**

תיאור פניה: מ' 15816 גורר מצבים של המזגן לא תקין

מהות הפניה:

1. תפקוד לא תקין של המערכת

מספר פניה: **8170962383** תאריך פניה: **22/08/2018** גורם מבצע: מוסך רכב השפלה בע"מ- טויוטה רמלה

קריאת מד אוי': **173,563**

תיאור פניה: מ - 15816 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה תקין

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8170976846** תאריך פניה: **16/10/2018** גורם מבצע: מוסך רכב השפלה בע"מ- טויוטה רמלה

קריאת מד אוי': **179,711**

תיאור פניה: מ 15816 טיפול 180000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
משרק הגה נשלח לשיפוץ ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
דיסק אחורי פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
דיסק אחורי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
תיבת הגה פ+ה	משימה הושלמה
נורה לפנס לוחית רישוי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
כוון ציר קדמי	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם אחורי	משימה הושלמה
מקורי-נורת פופ	משימה הושלמה
מקורי-אום חד פעמי לנ	משימה הושלמה
מסרק הגה משופץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171025184** תאריך פניה: **08/03/2019** גורם מבצע: קומפיוטסט רמלה

קריאת מד אוי': **191,244**

תיאור פניה: מ- 15816 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171031124** תאריך פניה: **28/03/2019** גורם מבצע: מוסך רכב השפלה בע"מ- טויוטה רמלה

קריאת מד אויך': **192,875**

תיאור פניה: 15816 ב"ד מצבר

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מצבר מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מצבר (אחד) פ+ה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171037332** תאריך פניה: **17/04/2019** גורם מבצע: מוסך רכב השפלה בע"מ- טויוטה רמלה

קריאת מד אויך': **194,765**

תיאור פניה: 15816 טיפול 195000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	משימה הושלמה
שרוול גל הינע (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-מגב קדמי שמאל	משימה הושלמה
מקורי-מגב קדמי ימין	משימה הושלמה
מקורי-אום חד פעמי לנ	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
גומיה לציריה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171049564** תאריך פניה: **28/05/2019** גורם מבצע: סדנא פנימית שב"ס

קריאת מד אויך': **198,101**

תיאור פניה: 15816 הזמנת מספרים צהובים דחוף

מהות הפניה:

1. לוח זיהוי פגום

מספר פניה: **8171084367** תאריך פניה: **12/09/2019** גורם מבצע: מוסך רכב השפלה בע"מ- טויוטה רמלה

קריאת מד אויך': **209,565**

תיאור פניה: 15816 טיפול 210000 + ב"ד אורות

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
נחל בלמים DOT4 0.3	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה
חליפי-חליפי-מסנן אוי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171112689** תאריך פניה: **08/12/2019** גורם מבצע: קומפיוטסט רמלה

קריאת מד אויך': **221,782**

תיאור פניה: מ- 15816 - בדיקה לפני מכירה

מהות הפניה:

1. בדיקה לפני מכירה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקה לפני מכירה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160144464** תאריך פניה: **08/12/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ שב"ס

קריאת מד אויך': **221,782**

תיאור פניה: 15816 ת"ד עם צד ג

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

מספר פניה: **8160144458** תאריך פניה: **09/12/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ שב"ס

קריאת מד אויף: **221,782**

תיאור פניה: 15816 נזק בלבד פגוש קדמי + סף תחתון ימין

מהות הפניה:

1. קדמי

2. צד ימין