

הסטורית טיפולים לרכב מספר **4998832**

מספר פניה: **8160076861** תאריך פניה: **13/07/2015** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית

קריאת מד אוי': **6,917**

תיאור פניה: מ 15820 תיקון צד ימין אחורי

מהות הפניה:

1. צד ימין

מספר פניה: **8170629187** תאריך פניה: **01/09/2015** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **15,458**

תיאור פניה: מ 15820 טיפול 150000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160079402** תאריך פניה: **21/09/2015** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית

קריאת מד אוי': **21,417**

תיאור פניה: מ 15820 החלפת צמיג

מספר פניה: **8160079993** תאריך פניה: **13/10/2015** גורם מבצע: אוטו גלס זגגות רכב בע"מ

קריאת מד אוי': **24,197**

תיאור פניה: מ 15820 סדק בשמשה קידמית

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת שמשה קדמית החלפת שמשות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170650428** תאריך פניה: **15/11/2015** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אויך': **30,489**

תיאור פניה: מ 15820 טיפול 30000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה
נחל בלמים DOT4 0.3	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
חליפי-חליפי-מסנן אוי	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160082278** תאריך פניה: **09/12/2015** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית

קריאת מד אויך': **34,764**

תיאור פניה: מ 15820 נזק לטמבון

מהות הפניה:

1. קדמי

מספר פניה: **8160083072** תאריך פניה: **03/01/2016** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אויך': **0**

תיאור פניה: מ 15820 מראה ימנית שבורה

מהות הפניה:

1. צד ימין

מספר פניה: **8170672511** תאריך פניה: **25/01/2016** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **34,764**

תיאור פניה: מ 15820 החלפת כחול

מהות הפניה:

1. מהבהב חרום לא פועל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מ 15820 החלפת כחול החלפת נורות כללי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170675475** תאריך פניה: **03/02/2016** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **48,858**

תיאור פניה: מ 15820 טיפול 45000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170681378** תאריך פניה: **23/02/2016** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית

קריאת מד אוי': **54,601**

תיאור פניה: 15820 תיקון כחול מהבהב

מהות הפניה:

1. מתג הדלקת פנס כחול לא תקין

מספר פניה: **8170690732** תאריך פניה: **24/03/2016** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **62,405**

תיאור פניה: מ 15820 טיפול 60000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
חליפי-חליפי-מסנן אוי	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה
נחל בלמים DOT4 0.3	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170691067** תאריך פניה: **27/03/2016** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **62,654**

תיאור פניה: 15820 החלפת מגבים

מהות הפניה:

1. מגב לא מנגב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה זגגות ומראות	משימה הושלמה
מקורי-מגב קדמי שמאל	משימה הושלמה
מקורי-מגב קדמי ימין	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160088246** תאריך פניה: **09/05/2016** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית

קריאת מד אוי': **70,413**

תיאור פניה: מ 15820 מכה בפגוש צד ימין

מהות הפניה:

1. אחורי ימני

--	--

מספר פניה: **8160089899** תאריך פניה: **19/06/2016** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **73,287**

תיאור פניה: מ 15820 נזק לסף מדרכה ימין ודלת ימין קדמ

מהות הפניה:

1. צד ימין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ישור דלת קד' ימין דלתות לרכב	משימה הושלמה
קישוט סף מדרכה	משימה הושלמה
הצעת תיקון לפי דו"ח שמאי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160089896** תאריך פניה: **19/06/2016** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **73,287**

תיאור פניה: מ 15820 מכה בפגוש אחורי שמאלי+ כנף

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שיפוץ מגן אחורי נזק באחורי הרכב	משימה הושלמה
ישור כנף אח' שמ'	משימה הושלמה
הצעת תיקון לפי דו"ח שמאי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160089909** תאריך פניה: **19/06/2016** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **73,287**

תיאור פניה: מ 15820 נזק לכנף קדמי ימני

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
כנף קד' ימין נזק בצידדי הרכב	משימה הושלמה
הצעת תיקון לפי דו"ח שמאי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170717378** תאריך פניה: **26/06/2016** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **73,540**

תיאור פניה: מ-15820 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
חיזוק לוחית זיהוי אחורית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170718608** תאריך פניה: **30/06/2016** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **74,875**

תיאור פניה: מ 15820 טיפול 75000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אח	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170744679** תאריך פניה: **25/09/2016** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **90,115**

תיאור פניה: מ 15820 טיפול 90000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אח	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170749535** תאריך פניה: **13/10/2016** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **92,315**

תיאור פניה: 15820 כחול מהבהב והחלפת מטף

מהות הפניה:

1. מהבהב חרום לא פועל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מהבהב פנס מהבהב גשרון תאורה	משימה הושלמה
החלפת מטף	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160095630** תאריך פניה: **15/11/2016** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **100,889**

תיאור פניה: מ 15820 נזק בחלקו הקדמי של הרכב

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה מערכת בלמים	משימה הושלמה
דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה רפידות בלם	משימה הושלמה
דיסק אחורי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
דיסק אחורי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם קדמי	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אח	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם אחורי	משימה הושלמה

מהות הפניה:

1. סרן רועש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה מערכת בלמים	משימה הושלמה
דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה רפידות בלם	משימה הושלמה
דיסק אחורי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
דיסק אחורי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם קדמי	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אח	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם אחורי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170774207** תאריך פניה: **02/01/2017** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **104,821**

תיאור פניה: 15820 טיפול 105000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170785727** תאריך פניה: **07/02/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **110,201**

תיאור פניה: מ15820 מטף וכחול לא תקינים

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

2. מהבהב חרום לא פועל

מספר פניה: **8170792301** תאריך פניה: **28/02/2017** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **113,801**

תיאור פניה: מ15820 החלפת מגבים

מהות הפניה:

1. מגב לא מנוב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה זגגות ומראות	משימה הושלמה
מקורי-מגב קדמי שמאל	משימה הושלמה
מקורי-מגב קדמי ימין	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170796159** תאריך פניה: **13/03/2017** גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה

קריאת מד אוי': **116,882**

תיאור פניה: מ 15820 קופסא ירוקה לא תקינה

מהות הפניה:

1. בעיית התנעת הרכב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
לא מניע בעיית התנעת הרכב	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170799977** תאריך פניה: **26/03/2017** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **119,450**

תיאור פניה: מ 15820 טיפול 120000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-מכלול מסנן דלק	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
חליפי-חליפי-מסנן אוי	משימה הושלמה
נחל בלמים DOT4 0.3	משימה הושלמה
שמון מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170804528** תאריך פניה: **07/04/2017** גורם מבצע: מכון אוטוטסט רישוי מפרץ ח

קריאת מד אוי': **126,145**

תיאור פניה: מ- 15820 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170812004** תאריך פניה: **07/05/2017** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **126,728**

תיאור פניה: מ - 15820-ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8170813134** תאריך פניה: **09/05/2017** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **127,211**

תיאור פניה: מ 15820 מזגן לא מקרר

מהות הפניה:

1. מזגן לא מקרר

מספר פניה: **8170818240** תאריך פניה: **25/05/2017** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **129,001**

תיאור פניה: מ 15820 פרונט איזון גלגלים מוט מכסה מנוע

מהות הפניה:

1. ידית פתיחת מכסה מנוע שבורה

2. צמיג לא מאוזן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ע. חוץ- כיוון פרונט מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מקורי-קליפס למוט מכס	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170819428** תאריך פניה: **29/05/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **130,201**

תיאור פניה: מ 15820 כחול לא תקין

מהות הפניה:

1. החלפת פנס מהבהב כחול

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מ 15820 כחול לא תקין	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170826072** תאריך פניה: **20/06/2017** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **134,815**

תיאור פניה: מ 15820 טיפול 135000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזוגן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אח	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170838628** תאריך פניה: **30/07/2017** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **141,975**

תיאור פניה: מ 15820 מצבר חלש

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

מספר פניה: **8170838716** תאריך פניה: **30/07/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **141,975**

תיאור פניה: מ 15820 כחול לא תקין

מהות הפניה:

1. החלפת פנס מהבהב כחול

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הוחלף תקע לכחול לא תקין	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170841280** תאריך פניה: **06/08/2017** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **143,269**

תיאור פניה: מ 15820 שקע מצת לא תקין

מהות הפניה:

1. תיקון מגעים

מספר פניה: **8170842659** תאריך פניה: **09/08/2017** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **143,734**

תיאור פניה: מ 15820 מנורה ראשית שמאל שרופה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מנורה ראשית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170851829** תאריך פניה: **10/09/2017** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **149,575**

תיאור פניה: מ 15820 טיפול 150000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-אטם גומי לברז	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אח	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם קדמי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160108991** תאריך פניה: **26/09/2017** גורם מבצע: אוטוגלס זגגות רכב בע"מ

קריאת מד אוי': **157,222**

תיאור פניה: מ 15820 סדק בשמשה קדמית

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שמשה קדמית החלפת שמשות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170869541** תאריך פניה: **07/11/2017** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **165,415**

תיאור פניה: מ 15820 החלפת מגבים

מהות הפניה:

1. מגב לא מנגב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה זגגות ומראות	משימה הושלמה
מקורי-מגב קדמי ימין	משימה הושלמה
מקורי-מגב קדמי שמאל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160111362** תאריך פניה: **29/11/2017** גורם מבצע: מוסך מילאד 1994 בע"מ

קריאת מד אוי': **165,415**

תיאור פניה: מ 15820 נזק בפגוש אחורי

מהות הפניה:

1. אחורי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק מבוצע שיפוץ למגן ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הרכב מוכן ונבדק ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170880786** תאריך פניה: **10/12/2017** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **165,491**

תיאור פניה: מ 15820 טיפול 165000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
דיסק אחורי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
דיסק אחורי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם קדמי	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם אחורי	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אח	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170880887** תאריך פניה: **11/12/2017** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **165,492**

תיאור פניה: מ 15820 טיפול 165000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
מנורה ראשית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170892829** תאריך פניה: **17/01/2018** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **177,714**

תיאור פניה: מ 15820 נורה שרופה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

מספר פניה: **8170906480** תאריך פניה: **26/02/2018** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **179,560**

תיאור פניה: מ 15820 טיפול 180000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בולם זעזועים) צד אחד) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
בולם זעזועים) צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות) שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אח	משימה הושלמה
מקורי-בולם אחורי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170914508** תאריך פניה: **22/03/2018** גורם מבצע: מוסך האחים פרטוש בע"מ - טויוטה עכו

קריאת מד אוי': **184,854**

תיאור פניה: מ 15820 מנורת אזהרה

מהות הפניה:

1. מנורה דולקת בלוח שעונים

מספר פניה: **8170914950** תאריך פניה: **25/03/2018** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **185,076**

תיאור פניה: מ 15820 רעידות

מהות הפניה:

1. רעידות חזקות

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק הרכב ונמצאו 4 תושבות קרועות ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ממתין לחלקים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מקורי-תושבת מנוע ימי מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מקורי-תושבת מנוע אחו	משימה הושלמה
מקורי-תושבת מנוע קדמ	משימה הושלמה
מקורי-תושבת מנוע שמא	משימה הושלמה
תושבת מנוע קדמית ו/או כרית גומי פ+ה	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170917236** תאריך פניה: **02/04/2018** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **186,137**

תיאור פניה: מ 15820 חלון נהג תקול

מהות הפניה:

1. סוויץ חשמלי לא תקין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מצבר (אחד) פ+ה טיפול במצבר	משימה הושלמה
חליפי-חליפי-מצבר 26	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170923645** תאריך פניה: **24/04/2018** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **190,817**

תיאור פניה: מ 15820 בעיית הנעה, נורת הגה כח,

מהות הפניה:

1. אין התנעה במצב חניה או בניים

מספר פניה: **8170917727** תאריך פניה: **03/05/2018** גורם מבצע: מכון אוטוטסט רישוי מפרץ ח

קריאת מד אויף: **186,137**

תיאור פניה: מ- 15820 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170927124** תאריך פניה: **06/05/2018** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אויף: **193,271**

תיאור פניה: מ 15820 נורות דולקות בלוח מכוונים

מהות הפניה:

1. נורה לוח מכוונים לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
סעפת פליטה (צד ימין) פ+ה מערכת פליטה	משימה הושלמה
ממיר קטליטי משופץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170928724** תאריך פניה: **10/05/2018** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אויף: **194,038**

תיאור פניה: מ 15820 כוון זווית היגוי

מהות הפניה:

1. הגה מושך

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ע. חוץ- כיוון פרונט כיוון פרונט	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170929826** תאריך פניה: **14/05/2018** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **194,650**

תיאור פניה: מ 15820 טיפול 195000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170945306** תאריך פניה: **02/07/2018** גורם מבצע: מוטורולה

קריאת מד אוי': **204,942**

תיאור פניה: מ - 15820 - תיקון פנס כחול

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק ונמצא נזק לחזית שמאי שנהיידרמן ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הגיע שמאי והוזמנו חלקים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ממתין לטוספת דוחות על צד ימין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בוצע מילוי דווחות לצד ימין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הרכב נמצא בהכנה לצבע ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בוצע תיקון נזק חזית לפי דוח שמאי נבדק ושו ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

מספר פניה: **8160121344** תאריך פניה: **09/07/2018** גורם מבצע: מוסך מילאד 1994 בע"מ

קריאת מד אוי': **205,638**

תיאור פניה: ב

מספר פניה: **8170958839** תאריך פניה: **12/08/2018** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **209,699**

תיאור פניה: מ-15820 טיפול 210000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170979049** תאריך פניה: **22/10/2018** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **222,762**

תיאור פניה: שמשה קידמית סדוקה. מנופצת

מהות הפניה:

1. שמשה קדמית שבורה

מספר פניה: **8160125802** תאריך פניה: **24/10/2018** גורם מבצע: אוטו גלס זגגות רכב בע"מ

קריאת מד אוי': **222,957**

תיאור פניה: מ-15820 סדק בשימשה הקידמית של הרכב

מהות הפניה:

1. קדמי

מספר פניה: **8160125853** תאריך פניה: **25/10/2018** גורם מבצע: מוסך מילאד 1994 בע"מ

קריאת מד אוי': **222,957**

תיאור פניה: מ-15820 מכה בדופן ימין של הרכב

מהות הפניה:

1. צד ימין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק ונמצא נזק לדופן ימין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הוחלפה דלת קד ימין שפורקה מרכב 15915 ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
דלת אח ימין תתוקן ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מבוצע הכנה לצבע ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
תוקן הרכב נבדק ושוחרר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170989902** תאריך פניה: **21/11/2018** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **226,001**

תיאור פניה: מ-15820 טיפול 250000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170993694** תאריך פניה: **03/12/2018** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **227,801**

תיאור פניה: מ-15820 מנעול תא מטען תקול

מהות הפניה:

1. מנעול דלת מקולקל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מנעול מכסה תא המטען פ+ה מנעולים ומנגנונים	משימה הושלמה
מקורי-מנעול מכסה אחו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170994184** תאריך פניה: **04/12/2018** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **227,948**

תיאור פניה: 15820 נורה ראשית ימנית

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

מספר פניה: **8160129347** תאריך פניה: **03/01/2019** גורם מבצע: מוסך מילאד 1994 בע"מ

קריאת מד אוי': **234,921**

תיאור פניה: מ 15820 תיקון פנס אחורי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ממתין לאשורים והצעת מחיר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הגיע פנס אחורי ימין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הרכב תוקן נבדק ושוחרר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160129849** תאריך פניה: **14/01/2019** גורם מבצע: מוסך מילאד 1994 בע"מ

קריאת מד אוי': **236,996**

תיאור פניה: מ 15820 נזק פגוש קדמי

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק ונמצא נזק למגן קדמי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ממתין לחלק מגן אחורי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הגיע מגן קדמי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הרכב תוקן נבדק ושוחזר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171008828** תאריך פניה: **20/01/2019** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **237,927**

תיאור פניה: מ 15820 רעש מגלגל קדמי, נורת בקרות

מהות הפניה:

1. רעשים כללי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
אושרו החלקים על ידי ואסים איוב ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ממתין לתושבות בולמים ובולמים קד ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מקורי-בולם קדמי ימין מנוע ורכיבי	משימה הושלמה
מקורי-בולם קדמי שמאל	משימה הושלמה
מקורי-כרית עליונה לק	משימה הושלמה
מקורי-תושבת לבולם	משימה הושלמה
מקורי-תושבת מנוע ימי	משימה הושלמה
מקורי-ערכת תיקון	משימה הושלמה
בולם זעזועים קידמי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
בולם זעזועים קידמי (צד אחד) שילוב: צד נג	משימה הושלמה
תושבת מנוע קדמית ו/או כרית גומי פ+ה	משימה הושלמה
קליפר לדיסק קדמי - מכלל (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
קליפר לדיסק קדמי - מכלל (צד אחד) שילוב:	משימה הושלמה
מקורי-ערכת תיקון	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171013938** תאריך פניה: **04/02/2019** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **239,650**

תיאור פניה: מ 15820 טיפול 240000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171034948** תאריך פניה: **10/04/2019** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **254,113**

תיאור פניה: מ 15820 רעידות במנוע, כבה מעצמו

מהות הפניה:

1. מנוע נכבה בנסיעה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק ונמצא רעשים משתי ציריות וציר הגה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171038171** תאריך פניה: **21/04/2019** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **255,233**

תיאור פניה: מ 15820 טיפול 255000, פרונט, רעשים

מהות הפניה:

1. רעש במנוע

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171033835** תאריך פניה: **22/04/2019** גורם מבצע: אוטו טסט חיפה

קריאת מד אוי': **253,160**

תיאור פניה: מ- 15820 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171041858** תאריך פניה: **05/05/2019** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **257,129**

תיאור פניה: מ 15820 לא מניע

מהות הפניה:

1. אין טעינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק ונמצא חוסר טעינה מצבר חלש ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
יש צורך בהחלפת מצבר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
אלטרנטור+פולי משופץ מערכת חשמל	משימה הושלמה
אלטרנטור מכלל פ+ה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171042975** תאריך פניה: **07/05/2019** גורם מבצע: מוסך S.O.S - טויוטה חדרה

קריאת מד אוי': **257,129**

תיאור פניה: מ-15820 בעיית הנעה. האוטו לא מניע

מהות הפניה:

1. אין התנעה במצב חניה או בניים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
אלטרנטור מכלל פ+ה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
אלטרנטור +פולי משופץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171044519** תאריך פניה: **14/05/2019** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **259,452**

תיאור פניה: מ-15820 נורה שרופה

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-נורה ראשית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171048104** תאריך פניה: **26/05/2019** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **261,695**

תיאור פניה: מ 15820 מזגן לא מקרר

מהות הפניה:

1. מזגן לא מקרר

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ברצע מילוי גז למזגן ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
עבודות חשמל מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160137085** תאריך פניה: **30/06/2019** גורם מבצע: מוסך מילאד 1994 בע"מ

קריאת מד אוי': **268,742**

תיאור פניה: מ-15820 נזק בכנף ימני קדמי

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק ונמצא נזק לכנף ומגן קד ימין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ממתין למגן קד וכנף קד ימין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הגיע כנף קד ימין ומגן קד ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נצבע הכנף והורכבה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מבוצע הרכבות ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הרכב תוקן נבדק ושוחרר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171063894** תאריך פניה: **14/07/2019** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אויף: **269,831**

תיאור פניה: מ-15820 טיפול 270000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסק אחורי פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
דיסק אחורי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם אחורי	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171072342** תאריך פניה: **06/08/2019** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אויף: **272,956**

תיאור פניה: מ-15820 כיוון פרונט ומזגן לא מקרר

מהות הפניה:

1. מערכת היגוי לא מתפקדת

מספר פניה: **8171075982** תאריך פניה: **18/08/2019** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אויף: **274,729**

תיאור פניה: מ-15820 מראה רופפת ושבורה

מהות הפניה:

1. מראה שבורה/סדוקה

מספר פניה: **8171077036** תאריך פניה: **21/08/2019** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **274,981**

תיאור פניה: מ-15820 מזגן לא מקרר

מהות הפניה:

1. מזגן לא מקרר

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק ויש צורך בהחלפת מנוע מאורר ומניפה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מנוע מאורר ו/או בית מאורר פ+ה מערכת טורבו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171082869** תאריך פניה: **08/09/2019** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **277,417**

תיאור פניה: מ-15820 מזגן לא תקין

מהות הפניה:

1. מזגן לא מקרר

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק ונמצא מזגן לא מקרר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מדחס כולל מצמד מגנטי - מכלל פ+ה מערכת מזגן	משימה הושלמה
מדחס מזגן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160142689** תאריך פניה: **03/11/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית

קריאת מד אוי': **282,140**

תיאור פניה: מ-15820 תקר נזק לצמיג גלגל קדמי שמאלי

מספר פניה: **8171108925** תאריך פניה: **28/11/2019** גורם מבצע: מוסך טויוטה אמין בחוס - ח

קריאת מד אוי': **284,795**

תיאור פניה: מ-15820 טיפול תקופתי מתוכנן 287

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק ונמצא פדים קד ואח שחוקים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מגבים שחוקים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מיסב לגלגל קד שמ אל ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171112769** תאריך פניה: **09/12/2019** גורם מבצע: אוטו טסט חיפה

קריאת מד אוי': **284,914**

תיאור פניה: מ 15820 בדיקה לפני מכירה

מהות הפניה:

1. בדיקה לפני מכירה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקה לפני מכירה	משימה הושלמה