

הסטורית טיפולים לרכב מספר **4999332**

מספר פניה: **8160079738** תאריך פניה: **08/10/2015** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **4,798**

תיאור פניה: מ15825 פגיעה בגג הרכב

מהות הפניה:

1. גג

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ישור גג מרכב הרכב	משימה הושלמה
פו"ה ריפוד לגג	משימה הושלמה
הצעת תיקון לפי דו"ח שמאי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160079773** תאריך פניה: **11/10/2015** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **4,927**

תיאור פניה: מ15825 פגיעה בדלת ימנית אחורית

מהות הפניה:

1. אחורי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דלת אח' ימין דלתות לרכב	משימה הושלמה
הצעת תיקון לפי דו"ח שמאי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160080475** תאריך פניה: **25/10/2015** גורם מבצע: מוסך S.O.S - טויוטה חדרה

קריאת מד אוי': **6,680**

תיאור פניה: מ-15825 תאונה חזית קד' ימ'+שמ'

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

2. קדמי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
משולש תחתון קד' ימ', תפוח משולש תחתון ימקד מערכת מיתלים	משימה הושלמה
מגן קד', כנף קד' שמ', בטנה לכנף קד' ש'מ נזק בחזית הרכב	משימה הושלמה
חישוק קד' שמ', חישוק קד' ימ' נזק בצידי הרכב	משימה הושלמה
תקנה 309	משימה הושלמה
כיוון מערך קד' מרכב הרכב	משימה הושלמה
קד' ימ' החלפת צמיג	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170663001** תאריך פניה: **27/12/2015** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **17,805**

תיאור פניה: מ-15825 טיפול 15000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160083523** תאריך פניה: **12/01/2016** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית

קריאת מד אוי': **21,187**

תיאור פניה: מ-15825 נזק לצמיג ימני קדמי

מספר פניה: **8170673861** תאריך פניה: **31/01/2016** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **22,015**

תיאור פניה: 15825 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסק אחורי (צד אחד) פ+ה רפידות בלם	משימה הושלמה
דיסק אחורי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם אחורי	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אח.	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170683966** תאריך פניה: **01/03/2016** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **32,225**

תיאור פניה: 15825 טיפול 30000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170691081** תאריך פניה: **27/03/2016** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **37,635**

תיאור פניה: 15825 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה רפידות בלם	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אח.	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170704481** תאריך פניה: **15/05/2016** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **46,797**

תיאור פניה: מ 15825 טיפול 45000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160088826** תאריך פניה: **24/05/2016** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **48,620**

תיאור פניה: מ 15825 נזק בחלק הקדמי

מהות הפניה:

1. קדמי

מספר פניה: **8170711307** תאריך פניה: **06/06/2016** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **48,842**

תיאור פניה: מ 15825 רעש מהצרייה

מהות הפניה:

1. רעש ממיסב גל הינע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) +ה מערכת בלמים	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) +ה	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אח.	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170731650** תאריך פניה: **11/08/2016** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **60,062**

תיאור פניה: מ 15825 טיפול 60000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדם	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אח	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170746334** תאריך פניה: **29/09/2016** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **65,816**

תיאור פניה: מ 15825 בדיקת הגה

מהות הפניה:

1. הגה מושך

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ע. חוץ- כיוון פרוגס כיוון פרוגס	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170749336** תאריך פניה: **11/10/2016** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית

קריאת מד אוי': **93,012**

תיאור פניה: 15825 כחול מהבהב לא תקין

מהות הפניה:

1. מהבהב חרום לא פועל

מספר פניה: **8170753271** תאריך פניה: **30/10/2016** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **71,071**

תיאור פניה: **15825** רעשים ברכב והספק מנוע נמוך

מהות הפניה:

1. הספק מנוע נמוך

משימה לביצוע	סטטוס משימה
משימה לביצוע	משימה הושלמה
משימה לביצוע	משימה הושלמה
משימה לביצוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170760719** תאריך פניה: **20/11/2016** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **75,219**

תיאור פניה: מ **15825** טיפול **75000**

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
משימה לביצוע	משימה הושלמה
משימה לביצוע	משימה הושלמה
משימה לביצוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170775174** תאריך פניה: **05/01/2017** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **85,282**

תיאור פניה: מ **15825** רעשים בנסיעה + בדיקת מגבים

מהות הפניה:

1. גלגל מרעיש

2. מגב לא מנגב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
משימה לביצוע	משימה הושלמה
משימה לביצוע	משימה הושלמה
משימה לביצוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170789348** תאריך פניה: **19/02/2017** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **90,212**

תיאור פניה: מ 15825 טיפול 90000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטס פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
חליפי-חליפי-מסנן אוי	משימה הושלמה
נחל בלמים DOT4 0.3	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה
מקורי-מצת	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160100386** תאריך פניה: **02/03/2017** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **96,041**

תיאור פניה: מ 15825 מתלה ימני קדמי חישוק ימני אחורי

מהות הפניה:

1. צד ימין

מספר פניה: **8170804530** תאריך פניה: **07/04/2017** גורם מבצע: מכון אוטוטסט רישוי מפרץ ח

קריאת מד אוי': **99,202**

תיאור פניה: מ- 15825 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170811958** תאריך פניה: **07/05/2017** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **99,315**

תיאור פניה: מ 15825 תושבת מנוע קדמית קרועה

מהות הפניה:

1. תושבת מנוע קרועה/סדוקה

מספר פניה: **8160103223** תאריך פניה: **11/05/2017** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית

קריאת מד אוי': **99,315**

תיאור פניה: מ 15825 בולם קדמי שמאלי עקום

מהות הפניה:

1. קדמי שמאלי

מספר פניה: **8170814943** תאריך פניה: **15/05/2017** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **101,021**

תיאור פניה: מ 15825 משיכה ורעש גלגל ימני קדמי

מהות הפניה:

1. הגה מושך

מספר פניה: **8160103792** תאריך פניה: **24/05/2017** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **101,021**

תיאור פניה: מ 15825 בולם קדמי שמאלי עקום

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

מספר פניה: **8170820649** תאריך פניה: **04/06/2017** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **104,637**

תיאור פניה: מ 15825 טיפול 105000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170844075** תאריך פניה: **14/08/2017** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית

קריאת מד אוי': **116,879**

תיאור פניה: מ 15825 נזק לצמיג קדמי ימני

מהות הפניה:

1. נקר בצמיג

מספר פניה: **8170844736** תאריך פניה: **16/08/2017** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית

קריאת מד אוי': **117,510**

תיאור פניה: מ 15825 ריפוד כסא ליד נהג קרוע

מהות הפניה:

1. כיסויים קרועים/בלויים

מספר פניה: **8170847051** תאריך פניה: **24/08/2017** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **119,201**

תיאור פניה: מ 15825 טיפול 120000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אסם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-מכלול מסנן דלק	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
חליפי-חליפי-מסנן אוי	משימה הושלמה
נחל בלמים DOT4 0.3	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170861343 תאריך פניה: **15/10/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **126,889**

תיאור פניה: מ 15825 כחול לא תקין

מהות הפניה:

1. החלפת פנס מהבהב כחול

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בוצע החלפת תקע שבור לפנס מהבהב	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170863983 תאריך פניה: **22/10/2017** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **127,858**

תיאור פניה: מ 15825 איזון גלגלים

מהות הפניה:

1. חישוק לא מאוזן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ע. חוץ- כיוון פרונט כיוון פרונט	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170864385 תאריך פניה: **23/10/2017** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית

קריאת מד אוי': **127,859**

תיאור פניה: מ 15825 ריפוד קרוע

מהות הפניה:

1. כיסויים קרועים/בלויים

מספר פניה: 8170865943 תאריך פניה: **29/10/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **129,687**

תיאור פניה: מ 15825 כחול לא תקין

מהות הפניה:

1. מהבהב חרום לא פועל

מספר פניה: **8170870057** תאריך פניה: **08/11/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **129,687**

תיאור פניה: 15825 כחול מהבהב לא תקין

מהות הפניה:

1. מהבהב חרום לא פועל

מספר פניה: **8170876422** תאריך פניה: **27/11/2017** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **134,652**

תיאור פניה: מ15825 טיפול 135000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בוצע טיפול והוחלפו פדים קד ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם קדמי	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אח	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170897571** תאריך פניה: **30/01/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **144,868**

תיאור פניה: מ 15825 נורה קדמית צד שמאל

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
מנורה ראשית שמאל	משימה הושלמה
מנורת חניה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160114554** תאריך פניה: **05/02/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **144,868**

תיאור פניה: מ 15825 כנף קדמי ימני

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ישור כנף קד' ימין נזק בחזית הרכב	משימה הושלמה
תיקון מגן קדמי	משימה הושלמה
הצעת תיקון לפי דו"ח שמאי	משימה הושלמה
מבוצע הכנה לצבע לכנף קד ימין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מבוצע שיפוץ למגן קד והכנה לצבע ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בוצע תיקון לפי דוח שמאי נבדק ושוחרר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170907089** תאריך פניה: **28/02/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **149,752**

תיאור פניה: מ 15825 טיפול 150000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטס פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
חליפי-חליפי-מסנן אוי	משימה הושלמה
מקורי-נחל קירור 5 ל	משימה הושלמה
נחל בלמים DOT4 0.3	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170916178** תאריך פניה: **28/03/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **157,347**

תיאור פניה: מ 15825 נורה בלוח מכוונים

מהות הפניה:

1. קצר חשמלי

מספר פניה: **8160116978** תאריך פניה: **09/04/2018** גורם מבצע: מוסך מילאד 1994 בע"מ

קריאת מד אוי': **162,048**

תיאור פניה: מ 15825 תיקון מראה צד שמאל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מראה צד שמאל	משימה הושלמה
נבדק הנוק והזמן עדשה למראה שמ ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170917729** תאריך פניה: **22/04/2018** גורם מבצע: מכון אוטוטסט רישוי מפרץ ח

קריאת מד אוי': **162,048**

תיאור פניה: מ- 15825 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170931031** תאריך פניה: **17/05/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **164,801**

תיאור פניה: מ 15825 טיפול 165000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטס פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170933585** תאריך פניה: **27/05/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **166,651**

תיאור פניה: מ 15825 אורות בלוח מכוונים

מהות הפניה:

1. נורה לוח מכוונים לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טעפת פליטה (צד ימין) פ+ה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
ממיר קטליטי משופץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170942120** תאריך פניה: **20/06/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **166,951**

תיאור פניה: 15825 כוון זווית היגוי

מהות הפניה:

1. הגה מושך

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ע. חוץ- כיוון פרונט מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170949781** תאריך פניה: **15/07/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **175,314**

תיאור פניה: מ 15825 רעידות במנוע/גיר

מהות הפניה:

1. רעידות חזקות

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק ונמצא תושבת עליונה קרועה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נבדק ונמצא קליפר לגלגל קד שמ תפוס ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בוצע נקוי וגרוז ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הגיע תושבת מבוצע הרכבה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
תושבת מנוע קדמית ו/או כרית גומי פ+ה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מקורי-תושבת מנוע שמא	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160122113** תאריך פניה: **23/07/2018** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית

קריאת מד אוי': **177,595**

תיאור פניה: מ 15825 נזק לצמיג

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170957840** תאריך פניה: **07/08/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **179,541**

תיאור פניה: מ 15825 טיפול 180000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8170963378** תאריך פניה: **27/08/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **182,069**

תיאור פניה: מ 15825 נורה שרופה

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-נורה ראשית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170982551** תאריך פניה: **01/11/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **192,705**

תיאור פניה: מ 15825 החלפת נורה שמאלית קדמית

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-נורה ראשית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170986182** תאריך פניה: **11/11/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **194,355**

תיאור פניה: מ 15825 טיפול 195000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
מנורות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170988379** תאריך פניה: **18/11/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **195,110**

תיאור פניה: מ-15825 תיקון פחחות

מהות הפניה:

1. תיקוני פחחות

מספר פניה: **8160127179** תאריך פניה: **20/11/2018** גורם מבצע: מוסך מילאד 1994 בע"מ

קריאת מד אוי': **195,112**

תיאור פניה: מ-15825 נזקים מסביב לרכב

מהות הפניה:

1. גג

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק ונמצאו נזקים מפעולות איבה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הוחלט שמאי יבצע בדיקה הגיע אילן ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בוצע פחחות לכל הרכב	משימה הושלמה
הגיע כנף קד ימין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מבוצע פחחות לנזקים מסביב לרכב ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מבוצע הכנה לצבע ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נצבע הרכב כעת בהרכבות ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הרכב תוקף נבדק ושוחרר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160127176** תאריך פניה: **20/11/2018** גורם מבצע: מוסך מילאד **1994** בע"מ

קריאת מד אוי': **195,112**

תיאור פניה: מ-15825 תאונה לטמבון קדמי שמאלי

מהות הפניה:

1. קדמי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק ונמצא נזק למגן קדמי ממתין לשמאי איל ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
אילן שמאי החליט מגן קד החלפה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הגיע מגן מפנס ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מבוצע הרכבות ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הרכב תוקן נבדק ושוחרר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170989780** תאריך פניה: **21/11/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **195,112**

תיאור פניה: מ-15825 ליקוי פנס מהבהב לא תקין

מהות הפניה:

1. מהבהב חרום לא פועל

--

מספר פניה: **8160127222** תאריך פניה: **21/11/2018** גורם מבצע: מוסך מילאד **1994** בע"מ

קריאת מד אוי': **195,112**

תיאור פניה: מ-15825 מכה נזק בכנף קידמי שמאלי ברכב

מהות הפניה:

1. קדמי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק ונמצא נזק לכנף קד שמאל ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ממתין לכנף מפנס ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הגיע כנף קד שמאל ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נמצא בהכנה לצבע ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הורכבה כנף קד ימין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
תוקן הרכב ונבדק ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170994842** תאריך פניה: **06/12/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אויך': **195,881**

תיאור פניה: מ 15825 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מצבר (אחד) פ+ה	משימה הושלמה
חליפי-חליפי-מצבר 26	משימה הושלמה
מקורי-מגב קדמי שמאל	משימה הושלמה
מקורי-מגב קדמי ימין	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170995876** תאריך פניה: **10/12/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **196,889**

תיאור פניה: רעשים בנסיעה

מהות הפניה:

1. רעשים כללי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק ונמצא רעשים מגלגלים קד ואחורי שמ ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
חופש ממסרק הגה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
חופש בתפוח פרונט ימין קדמי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טבור סרן קדמי (עבור בלמי דיסק) (צד אחד) מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
טבור סרן קדמי (עבור בלמי דיסק) (צד אחד)	משימה הושלמה
קצה מוט קישור (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
נבה ומיסב סרן אחורי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
מפרק תפוח תחתון (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
ע. חוץ- כיוון פרונט	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה
מקורי-ציר להגה	משימה הושלמה
מקורי-ציר תחתון להגה	משימה הושלמה
מקורי-קצה הגה שמאל	משימה הושלמה
מקורי-תפוח הגה תחתון	משימה הושלמה
נבות קדמיות משומשות	משימה הושלמה
נבה אחורי שמאל-משומש	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171015248** תאריך פניה: **06/02/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **209,701**

תיאור פניה: מ 15825 טיפול 210000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
תושבת מנוע קדמית ו/או כרית גומי פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם קדמי	משימה הושלמה
מקורי-תושבת מנוע אחו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171017418** תאריך פניה: **13/02/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **211,927**

תיאור פניה: מ 15825 מנעול תא מטען תקול

מהות הפניה:

1. מנעול דלת מקולקל

מספר פניה: **8171020986** תאריך פניה: **24/02/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **214,458**

תיאור פניה: מ 15825 נורה בלוח מכוונים

מהות הפניה:

1. נורה לוח מכוונים לא תקינה

מספר פניה: **8160132003** תאריך פניה: **27/02/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית

קריאת מד אוי': **215,539**

תיאור פניה: מ-15825 נזק לצמיג אחורי שמאלי

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

מספר פניה: **8171027652** תאריך פניה: **17/03/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **218,601**

תיאור פניה: מ 15825 כיוון זווית היגוי

מהות הפניה:

1. הגה מושך

מספר פניה: **8171030015** תאריך פניה: **25/03/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **220,411**

תיאור פניה: מ 15825 נורה שרופה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מנורות	משימה הושלמה
נורה לפנס חניה ואזהרה (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160133381** תאריך פניה: **28/03/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית

קריאת מד אוי': **220,810**

תיאור פניה: מ-15825 נזק לצמיג שמאלי אחורי*טייר סנטר ח

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

מספר פניה: **8171031695** תאריך פניה: **31/03/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **221,532**

תיאור פניה: מ 15825 רעשים במנוע

מהות הפניה:

1. רעש במנוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בוצע הידוק לצינור עמס.מזגן נבדק ונמצא תק ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הוחלף בית מנורה קד שמאל ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
עבודות חשמל מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מקורי-נורה ראשית	משימה הושלמה
שקע מנורה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171034537** תאריך פניה: **08/04/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **222,367**

תיאור פניה: מ 15825 מזגן לא עובד

מהות הפניה:

1. תפקוד לא תקין של המערכת

משימה לביצוע	סטטוס משימה
המוסך התלונן על רעשים מהציריות ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה מערכת מזגן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
עבודות חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171038370** תאריך פניה: **22/04/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אויף: **224,989**

תיאור פניה: מ 15825 טיפול 225000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171033837** תאריך פניה: **23/04/2019** גורם מבצע: אוטו טסט חיפה

קריאת מד אויף: **222,262**

תיאור פניה: מ- 15825 רישוי תקופתי לרכב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מרחס מזגן משופץ מערכת מזגן	משימה הושלמה
מרחס כולל מצמד מוגנטי - מכלל פ+ה	משימה הושלמה
עבודות חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171043615** תאריך פניה: **12/05/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אויף: **228,791**

תיאור פניה: מ 15825 מזגן לא מקרר

מהות הפניה:

1. מזגן לא מקרר

מספר פניה: **8171064984** תאריך פניה: **16/07/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **239,993**

תיאור פניה: מ 15825 טיפול 240000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
דיסק אחורי פ+ה	משימה הושלמה
דיסק אחורי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם אחורי	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
מקורי-ערכת תיקון	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171078004** תאריך פניה: **25/08/2019** גורם מבצע: י.מ.האתגר - טויוטה באר שבע

קריאת מד אוי': **247,777**

תיאור פניה: מ 15824 טיפול 225000 ק"מ- מבוטל !!!!!

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171092573** תאריך פניה: **10/10/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **254,753**

תיאור פניה: מ 15825 טיפול 255000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8171107555** תאריך פניה: **25/11/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **263,895**

תיאור פניה: מ-15825 המצת של הרכב לא תקין.

מהות הפניה:

1. כבל מצתים קרוע/מקולקל

מספר פניה: **8171109876** תאריך פניה: **01/12/2019** גורם מבצע: מוסך האחים פרטוש בע"מ - טויוטה עכו

קריאת מד אוי': **264,610**

תיאור פניה: מ - 15825 לא מניע

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

מספר פניה: **8171110400** תאריך פניה: **02/12/2019** גורם מבצע: אוטו ססט חיפה

קריאת מד אוי': **264,627**

תיאור פניה: מ 15825 - בדיקה לפני מכירה

מהות הפניה:

1. בדיקה לפני מכירה

סטטוס משימה

משימה לביצוע

משימה הושלמה

בדיקה לפני מכירה

מספר פניה: **8171150907** תאריך פניה: **03/04/2020** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ-15825 רישוי תקופתי לרכב