

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

על פי הוראות משרד התחבורה

מס' רכב: 5033938	תוצר: Jetta	דגם: VW	מס' שלדה: 3713
מס' מנוע: 1834	מד מרחק: 106267	שנת יצור: 2016	סוג הרכב: פרטי
מזמין הבדיקה: משרד ראש הממשלה	וכתובת:	סוג השלדה:	שלדת מרכב:

מס'ד	המערכת	V	לא תקין
1	מנוע		X
2	מערכת קירור		X
3	מערכת דלק	V	
4	מערכת הצתה/הזרקה	V	
5	מערכת גדוש מנוע	V	
6	מערכת הנעה של רכב	V	
7	מערכת טעינה	V	
8	מערכת פליטה ומערכות	X	CO=לא נבדק
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V	
10	מצמד	V	
11	תיבת הילוכים	X	תיבת הילוכים אוטומטית=אין אחריות לתיבת הילוכים
12	תיבת העברת כוח	V	
13	ציריות/גל הינע	X	גל הנע / ציריות=מרווחי יתר
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית	X	מיתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V	
16	מערכת היגוי	V	
17	מערכת בלמים	X	בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה
18	צמיגים וחישוקים	X	צמיגים וגלגלים=צמיג קדמי ימין פגום, צמיג קדמי שמאל פגום
19	שלדת מרכב	X	תקוני מרכב, משמעות נמוכה=תקוני מרכב וצבע, מעיכות שריטות בצבע + פגמים, נזק לפגושים
20	מערכת תאורה ומחוננים	V	
21	הערות כלליות	V	

הערות:

- מצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
 - מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסד מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
 - אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
 - מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני המזין אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות
- הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תקלות

גלגל ג.ז. טולטול
מ.צ.ח. - 9/16
מיון. - 106270
אכל כ'גן.
טולטול: שטולג