

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

מס' רכב:	5365634	תוצר:	Forester	דגם:	Subaru	שנת יצור:	2015	מס' מנוע:	4134
מס' שלדה:	7402	מד מרחק:	300322	סוג הרכב:	חברה	צבע:			

מס'ד	המערכת	V	לא תקין	תיאור
1	מנוע כולל אימות מספר מנוע		X	בלוק מנוע=רעש יתר, מנוע מזיף, רעש אביזרי מנוע / רצועה / מותחנים וגלגלות, תומכי מנוע, פגומים, בוכנות=תצרוכת שמן מהצילינדרים, מערכת גל ארכובה=נקישות יתר, מערכת תיזמון=רעש, שסתומים, החלף חגורות / רצועות / שרשרת זימון, מערכת שמן=בדוק תצרוכת שמן בנסייעה
2	מערכת קירור		X	מערכת קירור מנוע=קורוזיה וסימני נזילות מים מחיבורים, לבדוק את מערכת הקירור בלחץ,
3	מערכת דלק	V		
4	מערכת הצתה		X	מערכת דלק והצתה=עשן יתר,
5	מערכת פליטה	V		
6	מערכת גידוש מנוע	V		
7	מערכת הנעה	V		
8	מערכת הטעינה			
9	מערכת הפליטה וזיהום אוויר			
10	מערכת התנעה	V		
11	מצמד	V		
12	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=תומכי תיבת הילוכים פגומים, נקישות יתר, רעידות יתר, רעש יתר,
13	תיבת העברת כוח		X	דיפרנציאל=רעשי יתר,
14	ציריות/גל הינע		X	גל הנע / ציריות=החלף גומיות מגן לציריות,
15	מערכת מתלה קדמי		X	מיתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה, מייצב/חיבורים פגומים, רעשי יתר, נקישות יתר, תותבים, פגומים, בולמי זעזועים=בלאי יתר
16	מערכת מתלה אחורי		X	מיתלה אחורי=תותבים פגומים,
17	מערכת היגוי		X	מערכת היגוי=נקישות יתר,
18	מערכת בלמים ללא פרוק		X	בלמים קדמיים=בלאי יתר, בלמים אחוריים=בלאי יתר,
19	צמיגים וחישוקים		X	צמיגים וגלגלים=צמיגים יבשים,
20	סרן קדמי ומערכת היגוי	V		
21	קפיצים	V		
22	שלדה		X	תקוני מרכב, משמעות נמוכה=תקוני מרכב וצבע, סימני פגיעה דופן שמאל, סימני פגיעה לפנים, סימני פגיעה דופן ימין, סימני מילוי חומר, רכב לאחר תאונה, תיקוני צבע מסביב, הוחלפו חלקי מרכב, קורות רוחב קדמית הוחלפה, פח חזית פגום, מעיכות, שריטות, נזק פגומים
23	מערכת תאורה ומחזורים		X	מערכת חשמל=מצבר חלש,

408

פריסטי 2.0 4X4 (אטלס)

ל.ח.א. - 7/15 כנס איגוד ליהודי שאלה

ל.ח.א. - 300405 שלד - ליהודי סולק