

הסטורית טיפולים לרכב מספר 5579833

מספר פניה: 8170684192 תאריך פניה: **02/03/2016** גורם מבצע: א.ח.דאהר בע"מ - קיה נצרת

קריאת מד אוי': 14,703

תיאור פניה: מ 18107 טיפול 15000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לבצוע	סטטוס משימה
דיסקיות בלום אחוריות טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
רפידות בלם אח ריו21	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170692132 תאריך פניה: **29/03/2016** גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה

קריאת מד אוי': 17,775

תיאור פניה: מ18107 קופסה ירוקה

מהות הפניה:

1. רגישות יתר

מספר פניה: 8170730626 תאריך פניה: **08/08/2016** גורם מבצע: א.ח.דאהר בע"מ - קיה נצרת

קריאת מד אוי': 29,533

תיאור פניה: מ-18107 טיפול 30000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לבצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
נחל בלמים-פזבו DOT4	משימה הושלמה
אסם פריקון שמן סרטו	משימה הושלמה
שמן פז W405	משימה הושלמה
מסנן שמן ריו12	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170747201 תאריך פניה: 05/10/2016 גורם מבצע: א.ח.דאהר בע"מ - קיה נצרת

קריאת מד אוי': 34,882

תיאור פניה: מ-18107 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
קיבוע פנס ערפל קדמי	משימה לטיפול
הסרת מדבקות בחלונות דלתות קדמיים	משימה לטיפול
השלמת פנס כחול מגנטי	משימה לטיפול

מספר פניה: 8160094584 תאריך פניה: 20/10/2016 גורם מבצע: א.ח.דאהר בע"מ - קיה נצרת

קריאת מד אוי': 45,001

תיאור פניה: מ-18107 תאונת נזק בלבד

מהות הפניה:

1. גחון הרכב

מספר פניה: 8170776688 תאריך פניה: 10/01/2017 גורם מבצע: א.ח.דאהר בע"מ - קיה נצרת

קריאת מד אוי': 45,001

תיאור פניה: מ-18107 טיפול 45000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
צלחות בלם קדמיות 2 צדד טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
דיסקיות בלום אחוריות	משימה הושלמה
צלחות בלם קדמיות תוס רפידות	משימה הושלמה
נורה פ"ה	משימה הושלמה
צלחת בלם קד ריו21	משימה הושלמה
רפידות בלם קד ריו21	משימה הושלמה
רפידות בלם אח ריו21	משימה הושלמה
תושבת לפנס עאריו21	משימה הושלמה
מנורה 2 מגעים	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170808510 **תאריך פניה: 25/04/2017** **גורם מבצע: א.ח.דאהר בע"מ - קיה נצרת**

קריאת מד אוי': 54,874

תיאור פניה: מ-18107 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת שני צמיגים קדמיים שחוקים בכתף	משימה לטיפול
כוון פרונט	משימה לטיפול

מספר פניה: 8170808475 **תאריך פניה: 25/04/2017** **גורם מבצע: א.ח.דאהר בע"מ - קיה נצרת**

קריאת מד אוי': 54,874

תיאור פניה: מ 18107 כיוון פרונט

מהות הפניה:

1. כיוון הגה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ה"ח שני צמיגים ק"ד ופרונט ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ע. חוץ- כיוון פרונט מערכת הגה	משימה הושלמה
מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170810734 **תאריך פניה: 03/05/2017** **גורם מבצע: א.ח.דאהר בע"מ - קיה נצרת**

קריאת מד אוי': 55,676

תיאור פניה: מ 18107 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
צלחות בלם אחוריות מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
צלחות בלם (אחורי) מכלל תוס רפידות	משימה הושלמה
צלחת בלם אח ריו21	משימה הושלמה
רפידות בלם אח ריו21	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170824709** תאריך פניה: **15/06/2017** גורם מבצע: א.ח.דאהר בע"מ - קיה נצרת

קריאת מד אוי': **59,725**

תיאור פניה: מ 18107 טיפול 60000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
נחל בלמים-פזבו DOT4	משימה הושלמה
מצת סרטו06+פורטה	משימה הושלמה
אטם פריקון שמן סרטו	משימה הושלמה
שמן פז W405	משימה הושלמה
מסנן שמן ריו12	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170835790** תאריך פניה: **20/07/2017** גורם מבצע: א.ח.דאהר בע"מ - קיה נצרת

קריאת מד אוי': **63,242**

תיאור פניה: מ18107 מצבר חלש

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מצבר מכלל פ"ה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מצבר שנפ HA 05	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170858235** תאריך פניה: **01/10/2017** גורם מבצע: א.ח.דאהר בע"מ - קיה נצרת

קריאת מד אוי': **71,598**

תיאור פניה: מ 18107 הכנה לטסט

מהות הפניה:

1. ביקורת רישוי שנתית

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסקיות בלום אחוריות מערכת בלמים	משימה הושלמה
דיסקיות בלם קד מכלל 2 צדד	משימה הושלמה
נורה פ"ה	משימה הושלמה
נורה 217H V	משימה הושלמה
רפידות בלם אח ריו1	משימה הושלמה
רפידות בלם קד ריו1	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170851534** תאריך פניה: **01/10/2017** גורם מבצע: מכון רישוי ציפורי

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ- 18107 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170867734** תאריך פניה: **02/11/2017** גורם מבצע: א.ח.דאהר בע"מ - קיה נצרת

קריאת מד אוי': **75,096**

תיאור פניה: מ 18107 טיפול 75000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מגבי השמשה הקדמית פ"ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
זוג מגבים קד ריו1	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160112512 **תאריך פניה: 20/12/2017** **גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב**

קריאת מד אוי': 0

תיאור פניה: מ 18107 חלק אחורי

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון נזק שמאלי אחורי לפי הצעת ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נבדק בתאריך 26/12 בוצע תיקון כנף אח שמ+ ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160112472 **תאריך פניה: 20/12/2017** **גורם מבצע: אוטו גלס זגגות רכב בע"מ**

קריאת מד אוי': 0

תיאור פניה: מ 18107 שמשה קד'

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שמשה קדמית החלפת שמשות	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170892395 **תאריך פניה: 16/01/2018** **גורם מבצע: א.ח.דאהר בע"מ - קיה נצרת**

קריאת מד אוי': 82,758

תיאור פניה: מ-18107 מתנע לא תקין

מהות הפניה:

1. מתנע לא תקין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מגבי השמשה הקדמית פ"ה מערכת הגה	משימה הושלמה
זוג מגבים קד ריו1	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170904981 תאריך פניה: 21/02/2018 גורם מבצע: א.ח.דאהר בע"מ - קיה נצרת	
קריאת מד אוי': 86,725	
תיאור פניה: מ-18107 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת בלמים א"ח שחוקים	משימה לטיפול

מספר פניה: 8170905125 תאריך פניה: 22/02/2018 גורם מבצע: א.ח.דאהר בע"מ - קיה נצרת	
קריאת מד אוי': 86,752	
תיאור פניה: מ-18107 בדיקת בלמים	
מהות הפניה:	
1. בדיקת בלמים	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
צלחות בלם קדמיות 2 צדד רפידות בלם	משימה הושלמה
צלחות בלם קדמיות תוס רפידות	משימה הושלמה
דיסקיות בלום אחוריות	משימה הושלמה
צלחת בלם קד ריו21	משימה הושלמה
רפידות בלם אח ריו21	משימה הושלמה
רפידות בלם קד ריו21	משימה הושלמה
אום לטסה סרטו פור31	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170908896 תאריך פניה: 05/03/2018 גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה	
קריאת מד אוי': 86,752	
תיאור פניה: 18107- נזק לצמיג	
מהות הפניה:	
1. צמיג יבש	

מספר פניה: **8170911800** תאריך פניה: **14/03/2018** גורם מבצע: א.ח.דאהר בע"מ - קיה נצרת

קריאת מד אוי': **89,501**

תיאור פניה: מ 18107 טיפול 90000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
אסם פריקון שמן סרטו	משימה הושלמה
שמן תה"ל כל הדגמים	משימה הושלמה
מסנן אוויר ריון 12 סול	משימה הושלמה
שמן פז W405	משימה הושלמה
מסנן שמן ריון 12	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170914504** תאריך פניה: **22/03/2018** גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה

קריאת מד אוי': **90,401**

תיאור פניה: מ-18107 כיוול קופסה ירוקה

מהות הפניה:

1. בעיית זיהוי ברכב

מספר פניה: **8170937763** תאריך פניה: **06/06/2018** גורם מבצע: א.ח.דאהר בע"מ - קיה נצרת

קריאת מד אוי': **99,141**

תיאור פניה: *18107 רעשים במנוע*

מהות הפניה:

1. רעש במנוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בוצע נסיעת מבחן לאחר החלפת ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160120487** תאריך פניה: **26/06/2018** גורם מבצע: א.ח.דאהר בע"מ - קיה נצרת

קריאת מד אוי': **100,662**

תיאור פניה: *18107 בעיות חשמל ההגה*

מספר פניה: **8170953479** תאריך פניה: **25/07/2018** גורם מבצע: א.ח.דאהר בע"מ - קיה נצרת

קריאת מד אוי': **105,120**

תיאור פניה: *18107 טיפול תקופתי*

מהות הפניה:

1. חוסר לחץ אויר צמיג

2. מנורה שרופה

3. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לבצוע	סטטוס משימה
Tpms Valve Assy One R&R טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
דיסקיות בלם אחוריות	משימה הושלמה
דיסקיות בלם קד מכלל 2 צדד	משימה הושלמה
נורה פ"ה	משימה הושלמה
פנסים ראשיים נורות צד 1 פ"ה	משימה הושלמה
שסתום SMPT ריו21	משימה הושלמה
תושבת לפנס עאריו21	משימה הושלמה
נורה 217H V	משימה הושלמה
רפידות בלם קד ריו21	משימה הושלמה
רפידות בלם אח ריו21	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170967014** תאריך פניה: **11/10/2018** גורם מבצע: מכון רישוי ציפורי

קריאת מד אוי': **113,202**

תיאור פניה: מ-18107 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170975355** תאריך פניה: **11/10/2018** גורם מבצע: א.ח.דאהר בע"מ - קיה נצרת

קריאת מד אוי': **118,829**

תיאור פניה: מ-18107 ביקורת ק' בטיחות בתעבורה

משימה לבצוע	סטטוס משימה
הסרת מדבקות כהים בחלון דלתות קדמיים	משימה לטיפול
הכנה לרישוי שנתי	משימה לטיפול
אור חניה פנימי אחורי צד שמאלי	משימה לטיפול
החלפת זרוע מייצב קדמי	משימה לטיפול

מספר פניה: **8170975386** תאריך פניה: **11/10/2018** גורם מבצע: א.ח.דאהר בע"מ - קיה נצרת

קריאת מד אוי': **118,829**

תיאור פניה: 18107 הכנה לטסט

מהות הפניה: 1. ביקורת בטיחותית 2. ביקורת חורף	
---	--

משימה לבצוע	סטטוס משימה
נורות פנסים אחוריים צד פ"ה החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
פנסים ראשיים נורות צד פ"ה	משימה הושלמה
מגבי השמשה הקדמית פ"ה	משימה הושלמה
נורה 217H V	משימה הושלמה
מנורת ברקס	משימה הושלמה
זוג מגבים קד ריו21	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170977662** תאריך פניה: **17/10/2018** גורם מבצע: א.ח.דאהר בע"מ - קיה נצרת

קריאת מד אוי': **119,501**

תיאור פניה: מ 18107 טיפול 120000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
נחל בלמים-פזבו DOT4	משימה הושלמה
מצת סרטוט06+פורטה	משימה הושלמה
אטם פריקון שמן סרטו	משימה הושלמה
שמן פז W405	משימה הושלמה
מסנן שמן ריז12	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170982784** תאריך פניה: **01/11/2018** גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה

קריאת מד אוי': **121,935**

תיאור פניה: מ 18107 קופסא ירוקה בעקיפה

מהות הפניה:

1. קופסה אינה משדרת נתונים

מספר פניה: 8171000094 תאריך פניה: 23/12/2018 גורם מבצע: א.ח.דאהר בע"מ - קיה נצרת	
קריאת מד אוי': 130,021	
תיאור פניה: מ 18107 החלפת בורג בגלגל קדמי ימין	
<u>מהות הפניה:</u>	
1. החלפת אומי גלגלים	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
1דצ תחלצל דק לגלג בסימל גרוב מערכת טורבו	משימה הושלמה
בורג טבור ריזBJ	משימה הושלמה
אום לחישוק מגנטים	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171006842 תאריך פניה: 14/01/2019 גורם מבצע: מוסך מאיר צמרת בע"מ - קיה טבריה

קריאת מד אוי': 134,301

תיאור פניה: מ18107 טיפול 135000 ומזגן לא פועל

מהות הפניה:

1. תפקוד לא תקין של המערכת

2. ביקורת בטיחותית

3. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול והוחלף צלחות ורפידות קד+רפידות אח+ ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
דיסקיות בלם קד מכלל 2 צדד טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
דיסקיות בלום אחוריות	משימה הושלמה
רפידות בלם קד ריו1	משימה הושלמה
צלחת בלם קד ריו1	משימה הושלמה
רפידות בלם אח ריו1	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171006844 תאריך פניה: 14/01/2019 גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה

קריאת מד אוי': 134,301

תיאור פניה: מ18107 קופסה ירוקה לא תקינה

מהות הפניה:

1. קופסה אינה משדרת נתונים

מספר פניה: **8171043856** תאריך פניה: **12/05/2019** גורם מבצע: א.ח.דאהר בע"מ - קיה נצרת

קריאת מד אוי': **149,573**

תיאור פניה: 18107 טיפול תקופתי מזגן לא מקרר

מהות הפניה:

1. מזגן לא מקרר

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסקיות בלום אחוריות טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אוויר למזגן פ"ה	משימה הושלמה
רפידות בלם אח ריו21	משימה הושלמה
מסנן אוויר מזויר BJ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171055875** תאריך פניה: **17/06/2019** גורם מבצע: א.ח.דאהר בע"מ - קיה נצרת

קריאת מד אוי': **154,221**

תיאור פניה: מ' 18107 כיוון פרונט

מהות הפניה:

1. כיוון הגה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ע. חוץ- כיוון פרונט מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160137543** תאריך פניה: **08/07/2019** גורם מבצע: אוטו גלס זגגות רכב בע"מ

קריאת מד אוי': **154,221**

תיאור פניה: 18107 סדק בשמשה קדמית

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
קד' החלפת שמשות	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171067109 תאריך פניה: 23/07/2019 גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה קריאת מד אוי': 158,441 תיאור פניה: מ 18107 מצבר חלש
<u>מהות הפניה:</u> 1. מצבר חלש

מספר פניה: 8171081116 תאריך פניה: 02/09/2019 גורם מבצע: א.ח.דאהר בע"מ - קיה נצרת קריאת מד אוי': 163,885 תיאור פניה: מ 18107 בדיקת בלמים
<u>מהות הפניה:</u> 1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
צלחות בלם קדמיות 2 צדד מערכת בלמים	משימה הושלמה
צלחות בלם אחוריות	משימה הושלמה
צלחות בלם קדמיות תוס רפידות	משימה הושלמה
צלחות בלם (אחורי (מכלל תוס רפידות	משימה הושלמה
צלחת בלם קד ריו21	משימה הושלמה
רפידות בלם קד ריו21	משימה הושלמה
צלחת בלם אח ריו21	משימה הושלמה
רפידות בלם אח ריו21	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171082653** תאריך פניה: **08/09/2019** גורם מבצע: א.ח.דאהר בע"מ - קיה נצרת

קריאת מד אוי': **164,673**

תיאור פניה: 18107 טיפול תקופתי

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
אטם פריקון שמן סרטו	משימה הושלמה
שמן פז W405	משימה הושלמה
מסנן שמן ריו2	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171082436** תאריך פניה: **11/09/2019** גורם מבצע: מוסך ציפורי בעמ

קריאת מד אוי': **164,226**

תיאור פניה: מ- 18107 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171093761** תאריך פניה: **16/10/2019** גורם מבצע: א.ח.דאהר בע"מ - קיה נצרת

קריאת מד אוי': **169,758**

תיאור פניה: 18107 מנוע לא סוחב מנורה דולקת בלוח שעו

מהות הפניה:

1. לא סוחב/זיוף

2. מנורה דולקת בלוח שעונים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
Crankshaft Position Sensor (Gamma Engine) מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
Diagnostic Tool Operation	משימה הושלמה
חיישן גארכובה סיד	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160144720 תאריך פניה: 12/12/2019 גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה

קריאת מד אוץ': 0

תיאור פניה: 18107 נזקים כלליים

מהות הפניה:

1. אחורי

2. קדמי

3. קדמי ימני

4. קדמי שמאלי

מספר פניה: 8171115694 תאריך פניה: 17/12/2019 גורם מבצע: מוסך ציפורי בעמ

קריאת מד אוץ': 177,101

תיאור פניה: מ 18107 בדיקה לפני מכירה

מהות הפניה:

1. בדיקה לפני מכירה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקה לפני מכירה	משימה הושלמה