

רכב מספר: 55-798-33

תוצר ודגם רכב:

RIO

טל:

שנת יצור: 2015 מס מנוע:

0475

מס שילדה:

4454

סוג שילדה: שילדת מרכב

מסד	המערבת	תקין	לא תקין	א ב ח נ ה
1. מנוע	2. מערכת קירור		X	* דליפות לחץ בינוניות בצילינדרים, רעש מערכת תיזמון ושסתומים, רעשים במנוע, לברוק המשך טפולים מע הזרקה צרכת שמן מנוע.
3. מערכת דלק	4. מערכת הצתה			
5. מערכת פליטה		X		*
6. סרן קדמי ומערכת היגוי			X	* לתקן זווית היגוי, חופש חיבורי ציר קדמי, שחיקת צמיגים.
7. קפיצים		X		*
8. שילדת מרכב				
ליקויים בעלי משמעות נמוכה			X	* פגמים בצבע \מקות פח ניזק פגושים, חוקונים כללים במרכב \סימני פגועות ותיקונים שונים, תיקון תאונה מאחור כנף אחורי שמאל עם מילוי חומר דופן פנימי מותקן, שמשה קדמית וחלפת.
9. מערכת בלמים		X		* לפרק גלגלים לבדיקה.
(ללא פירוק גלגלים)				
10. צמיגים		X		* צמיג קדמי שמאלי פגום.
11. מערכת תאורה (כולל מצבר)		X		*
12. העברת כוח		X		*
13. מחוונים		X		*
14. הערות כלליות				אין אחריות על תיבת הילוכים חישנים מחשבים מע חשמל ואלקטרוניקה.

מס

כ"ט
ל.ח.א.
ל.ח.א.
178205-
ל.ח.א.
ל.ח.א.
ל.ח.א.