

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות | על פי הוראות משרד התחבורה

מס' רכב:	5579933	תוצר:	Rio 1.6	דגם:	Kia	מס' שלדה:	4455
מס' מנוע:	6716	מד מרחק:	202978	שנת יצור:	2014	סוג הרכב:	פרטי
מזמין הבדיקה:	משרת ישראל	וכתובת:		סוג השלדה:	שלדת מרכב	קבוצה 1-3	
מס'ד	המערכת	V	לא תקין				
1	מנוע	V					
2	מערכת קירור	V					
3	מערכת דלק	V					
4	מערכת הצתה/הזרקה	V					
5	מערכת גדוש מנוע	V					
6	מערכת הנעה של רכב	V					
7	מערכת טעינה	V					
8	מערכת פליטה ומערכות	V					
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V					
10	מצמד	V					
11	תיבת הילוכים	X					תיבת הילוכים אוטומטית=בלאי דיסקיות, שמן כהה
12	תיבת העברת כוח	V					
13	ציריות/גל הינע	V					
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית	X					מיתלה קדמי=ליתקן/לכונן זוויות מתלה
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V					
16	מערכת היגוי	V					
17	מערכת בלמים	X					בלמים קדמיים=בדוק/תקן צלחות/דיסקים קדמיים, בלמים אחוריים=בדוק/תקן צלחות/דיסקים אחוריים
18	צמיגים וחישוקים	V					
19	שלדת מרכב	X					תקוני מרכב, משמעות נמוכה=תקוני מרכב וצבע, שריטות בצבע, תומך פגוש קידמי פגוש / הוחלף, כנף קדמית שמאלית הוחלפה
20	מערכת תאורה ומחזורים	V					
21	הערכת כלליות	V					בדוק עבר ביטוחי לרכב

הערות:

- מצאים המחייבים את מכון הבדיקה היש והמצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה.
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממכון מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב.
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שבבדיקת והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד.
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני המיקון אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תחלואות.

כינוי הרכב: 1.4 טולדו
 מס' רכב: 5579933
 מס' מנוע: 6716
 מס' שלדה: 4455
 מס' תאריך: 2025-03-20