

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

מס' רכב:	5640734	תוצר:	Forester 2.0i	דגם:	Subaru	שנת יצור:	2015	מס' מנוע:	6926
מס' שלדה:	6907	מד מרחק:	190615	סוג הרכב:	חברה	צבע			

מס"ד	המערכת	V	לא תקין	
1	מנוע כולל אימות מספר מנוע		X	בלוק מנוע=נקישות יתר, תומכי מנוע פגומים, מערכת תיזמון=רעש שסתומים, ראש מנוע=צריכת שמן ממובילי שסתומים, מערכת שמן=חוסר שמן מנוע, בדוק תצורות שמן בנסיעה, בלוק מנוע=רטיבות
2	מערכת קירור		X	מערכת קרור מנוע=קורוזיה וסימני נזילות מים מחיבורים
3	מערכת דלק	V		
4	מערכת הצתה	V		
5	מערכת פליטה		X	CO=לא נבדק
6	מערכת גידוש מנוע	V		
7	מערכת הנעה	V		
8	מערכת הטעינה			
9	מערכת הפליטה וזיהום אויר			
10	מערכת התנעה	V		
11	מצמד	V		
12	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=תומכי תיבת הילוכים פגומים, בלאי דיסקיות, שמן כהה, נקישות יתר,
13	תיבת העברת כוח	V		
14	ציריות/גל הינע	V		
15	מערכת מתלה קדמי		X	מיתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה, תותבים פגומים, בולמי זעזועים=בלאי יתר
16	מערכת מתלה אחורי	V		
17	מערכת היגוי		X	מערכת היגוי=נקישות יתר
18	מערכת בלמים ללא פרזק		X	בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה
19	צמיגים וחישוקים	V		
20	סרן קדמי ומערכת היגוי	V		
21	קפיצים	V		
22	שלדה		X	מצב פנימי=שמשה קדמית הוחלפה, תקוני מרכב, משמעות נמוכה=סימני פגיעה דופן שמאל, סימני פגיעה דופן ימין, תיקוני מרכב וצבע, מעיכות/מעוך, נזק לפגושים
23	מערכת תאורה ומחוננים	V		
24	הנעת רלליות	V		

כויסל 2.0 4x4 גולג

נ.ח.ל. - 12/15

מ.ח. - 190620