

הסטורית טיפולים לרכב מספר 5690939

מספר פניה: **8170772552** תאריך פניה: **27/12/2016** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ באר ש

קריאת מד אוי': **19,998**

תיאור פניה: מ-24122 טיפול 20000 ק"מ

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8170773301** תאריך פניה: **01/01/2017** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **20,958**

תיאור פניה: מ-24122 טיפול 20000 ק"מ

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ניבדק רכב בעבודה טיפול שגרתי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל NPNA5W30)	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170777247** תאריך פניה: **11/01/2017** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **20,958**

תיאור פניה: מ - 24122 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8170788384** תאריך פניה: **15/02/2017** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ באר ש

קריאת מד אוי': **29,211**

תיאור פניה: מ-24122 התקנת כפתורי החשכה

מהות הפניה:

1. תיקון מגעים

מספר פניה: **8170801607** תאריך פניה: **29/03/2017** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **39,874**

תיאור פניה: מ-24122 טיפול 40,000 ק"מ

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל)(NPNA5W30)	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170803936** תאריך פניה: **12/04/2017** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **41,123**

תיאור פניה: מ-24122 רכב לא מניע

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ניבדק ונישלח לבדיקת מצבר חלש ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160103509** תאריך פניה: **17/05/2017** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ באר ש

קריאת מד אוי': **46,002**

תיאור פניה: מ-24122 נזק ל 3 צמיגים

מספר פניה: **8170815636** תאריך פניה: **17/05/2017** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **46,002**

תיאור פניה: מ-24122 גז'ון ימני אחורי שבור

מהות הפניה:

1. החלפת אומי גלגלים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טופל גזון ימני ושחרר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
אום לבורג האופן החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
עבודות כלליות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170832502** תאריך פניה: **10/07/2017** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ - 24122 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8170833832** תאריך פניה: **16/07/2017** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **60,101**

תיאור פניה: מ-24122 טיפול 60,000 ק"מ

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל NPNA5W30)	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160106880** תאריך פניה: **06/08/2017** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **65,002**

תיאור פניה: מ-24122 בוכנה של דלת אחורית שבורה

מספר פניה: **8160107507** תאריך פניה: **22/08/2017** גורם מבצע: מוסך אסולין פחות באר שבע

קריאת מד אוי': **70,002**

תיאור פניה: מ-24122 נזק לטמבון קדמי ואחורי שמאל

מהות הפניה:

1. קדמי שמאלי

2. אחורי ימני

3. אחורי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נישלח לערכת נזק במוסך ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
רכב בעבודה תיקון נזק ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170861108** תאריך פניה: **15/10/2017** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **79,759**

תיאור פניה: מ-24122 טיפול 80,000 ק"מ

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בצע טיפול ושחרר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל NPNA5W30)	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170864230** תאריך פניה: **23/10/2017** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **80,903**

תיאור פניה: מ-24122 רעשים מהמשולש צד ימין ושמאל קדמי

מהות הפניה:

1. תפוח משולש קדמי ימני מרעיש

2. תפוח משולש קדמי שמאלי מרעיש

מספר פניה: **8170876054** תאריך פניה: **26/11/2017** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **90,854**

תיאור פניה: מ 24122 תיקון רצועת מנוע קרועה

מהות הפניה:

1. רצועת מנוע נקרעה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
רצועה למדחס מזגן מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
רצועה למש.מים ואלטרנטור	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160113099** תאריך פניה: **04/01/2018** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **90,856**

תיאור פניה: מ-24122 נזק חלק קדמי ונזק חלק אחורי

מהות הפניה:

1. קדמי

2. גחון הרכב

3. אחורי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
יתקבל אישור הוזמן חלקים רכב בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
רכב בעבודה תיקון נזק ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
רכב בעבודה תיקון נזק ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
רכב בסיום עבודה ושיחרור ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170893978 **תאריך פניה: 21/01/2018** **גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה**

קריאת מד אוי': 98,963

תיאור פניה: מ-24122 רכב לא מניע

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת מערכת חשמל	משימה הושלמה משימה הצליחה
מערכת חשמל	משימה הושלמה משימה הצליחה

מספר פניה: 8170896159 **תאריך פניה: 28/01/2018** **גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה**

קריאת מד אוי': 100,165

תיאור פניה: מ-24122 טיפול 100,000 ק"מ

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ניבדק רכב אושר טיפול ומגבה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
שמן תיבת העברה (6) טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170902445 **תאריך פניה: 13/02/2018** **גורם מבצע: חברת מוטורולה**

קריאת מד אוי': 100,167

תיאור פניה: מ-24122 פליקר בגריל לא תקין

מהות הפניה:

1. נורה בגשר תאור לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פנס מהבהב גשרון תאורה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160115259 תאריך פניה: 21/02/2018 גורם מבצע: פארק נ.גבי פחחות וצבע 1996 בע"מ	
קריאת מד אוי': 100,181	
תיאור פניה: מ-24122 נזק למראה חיצונית שמאלית	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
מראה חיצונית שבורה נישלח למוסך ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170905354 תאריך פניה: 25/02/2018 גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה	
קריאת מד אוי': 106,621	
תיאור פניה: מ-24122 נזילה מצינור דלק	
מהות הפניה: 1. נזילות מצינורות דלק	

מספר פניה: 8160115403 תאריך פניה: 26/02/2018 גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה	
קריאת מד אוי': 106,625	
תיאור פניה: מ-24122 חור במיכל דלק	
מהות הפניה: 1. גחון הרכב	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הוזמן חלק עבודה ושיחרור הרכב ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הגיע חלק לא מתאים הוזמן חלק נוסף ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ממתין למיכל ועבודה צפי יציאה היום ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170919436 תאריך פניה: 10/04/2018 גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': 112,163

תיאור פניה: מ-24122 רעשים מתחתית הרכב והגה רועד

מהות הפניה:

1. הגה רועד בזמן נהיגה

2. מנורה דולקת בלוח שעונים

3. רעש במנוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מצנן אויר גידוש מערכת טורבו	משימה הושלמה
מתג מציין מצב ידית טרנספר	משימה הושלמה
מתג מציין מצב ידית טרנספר	משימה הושלמה
נחל בלמים	משימה הושלמה
עבודות כלליות	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160117372 תאריך פניה: 16/04/2018 גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': 114,001

תיאור פניה: מ-24122 נזק למיגון גחון

מהות הפניה:

1. גחון הרכב

מספר פניה: **8170929215** תאריך פניה: **13/05/2018** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **119,982**

תיאור פניה: **24122** טיפו **120000**

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
REAR BRAKE DISC-בלם דיסק אחורי-החלפה (ב טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן)	משימה הושלמה
בד בלמים	משימה הושלמה
צלחת בלם קד BD7113 תואם מ	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
נחל קירור(NPN381032)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170949507** תאריך פניה: **12/07/2018** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **131,515**

תיאור פניה: מ-**24122** איזון גלגלים

מהות הפניה:

1. צמיג לא מאוזן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
כוון ציר קדמי מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170951854** תאריך פניה: **25/07/2018** גורם מבצע: מפעלי אלן **79** בע"מ

קריאת מד אוי': **132,781**

תיאור פניה: מ-**24122** רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170953400** תאריך פניה: **25/07/2018** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **134,001**

תיאור פניה: **24122** 4*4 לא משטלב

מהות הפניה:

1. הילוכים לא משתלבים

מספר פניה: **8170958127** תאריך פניה: **08/08/2018** גורם מבצע: כרמיאל מוטורס - יונדאי/מיצובישי

קריאת מד אוי': **136,843**

תיאור פניה: מ-24122 מצבר חלש

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לבצוע	סטטוס משימה
הוחלף מצבר שנפ באחריות במוסך ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
שנפ- מצבר 80 אמפר יפני ימי מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
BATTERY-מצבר-החלפה (בסיסי)-	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170962793** תאריך פניה: **26/08/2018** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **140,001**

תיאור פניה: מ-24122 טיפול 140,000 ק"מ

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לבצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל NPNA5W30)	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160124259** תאריך פניה: **13/09/2018** גורם מבצע: פארק נ.גבי פחחות וצבע 1996 בע"מ

קריאת מד אוי': **140,001**

תיאור פניה: 24122 נזק בחלק קדמי

מהות הפניה:

1. קדמי

מספר פניה: **8171004563** תאריך פניה: **07/01/2019** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **159,358**

תיאור פניה: מ-24122 טיפול 160,000 ק"מ

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שמן דיפרנציאל (פח) (5) (טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן)	משימה הושלמה
שמן סרן קדמי (פח) (7)	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
מגבים	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
FRONT BRAKE DISC (RO) - דיסק בלם קדמי (רוטו)	משימה הושלמה
REAR BRAKE DISC - בלם דיסק אחורי-החלפה (ב)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171008393** תאריך פניה: **17/01/2019** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **160,728**

תיאור פניה: מ-24122 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
לקבע מצבר לא תקין	משימה הושלמה
שמ' גומיית ציריה קרועה	משימה הושלמה
גומיה קרועה בבולם קד' שמ' מרסני זעזועים פגומים / דולפים	משימה הושלמה
פנסי נסיעה לאחור אינם פועלים או אינם יעי	משימה הושלמה
נורית ביקורת דולקת באופן קבוע	משימה הושלמה
בלם חניה - כיוון בלם עזר / ידית בלם עזר לא תקין	משימה הושלמה
נצרה פתוחה מטף כיבוי חסר או לא מחוזק לא תקין	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171016024** תאריך פניה: **10/02/2019** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **161,001**

תיאור פניה: מ-24122 גומיית אבק ציר ימין קרועה

מהות הפניה:

1. בלם חנייה לא עוצר
2. גומיה לתפוח קרועה
3. חיזוק ברגים ואומים כללי
4. מנורה שרופה
5. מנורה דולקת בלוח שעונים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בורג L]עם אום למצבר מערכת טורבו	משימה הושלמה
מגש [תושבת] למצבר	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה
גומיה לציריה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160133219** תאריך פניה: **26/03/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ באר ש

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: 24122 נזק לצמיג

מספר פניה: **8160133477** תאריך פניה: **01/04/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ באר ש

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ 24122 נזק לצמיג

מספר פניה: **8160133529** תאריך פניה: **02/04/2019** גורם מבצע: פארק נ.גבי פחחות וצבע **1996** בע"מ

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: 24122 צמיג+ חישוק מתחת

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק לגאנט + צמיג ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171038386** תאריך פניה: **22/04/2019** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **176,020**

תיאור פניה: מ-24122 רכב לא מניע ומנורת רוורס שרופה

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

2. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שנפ- מצבר 95 אמפר יפני ימי מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מצבר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171043565** תאריך פניה: **12/05/2019** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **179,954**

תיאור פניה: מ-24122 טיפול 180,000 ק"מ

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נחל קירור (NPN381032) טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171045326** תאריך פניה: **16/05/2019** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **180,984**

תיאור פניה: מ-24122 רעידות ברכב ורעשים מהמנוע

מהות הפניה:

1. גלגל מרעיש

2. רעש במנוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון מערכת טורבו	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171051897 תאריך פניה: 04/06/2019 גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה	
קריאת מד אוי': 182,204	
תיאור פניה: מ-24122 מנורה דולקת בלוח שעונים	
מהות הפניה:	
1. מנורה דולקת בלוח שעונים	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
משימה הושלמה	תיקון מערכת טורבו

מספר פניה: 8171053838 תאריך פניה: 11/06/2019 גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה	
קריאת מד אוי': 185,902	
תיאור פניה: מ-24122 רכב לא סוחב	
מהות הפניה:	
1. טורבו לא מתפקד	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות מכונאות מערכת פליטה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171057528 תאריך פניה: 23/06/2019 גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה	
קריאת מד אוי': 188,926	
תיאור פניה: מ-24122 מנורה דולקת בלוח שעונים	
מהות הפניה:	
1. מנורה דולקת בלוח שעונים	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות כלליות מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171065357 תאריך פניה: 17/07/2019 גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה	
קריאת מד אוי': 191,891	
תיאור פניה: מ-24122 מנורה דולקת בלוח שעונים	
מהות הפניה:	
1. מנורה דולקת בלוח שעונים	

מספר פניה: **8171066025** תאריך פניה: **19/07/2019** גורם מבצע: מפעלי אלן **79** בע"מ
קריאת מד אוי': **191,891**
תיאור פניה: מ- 24122 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171074628** תאריך פניה: **13/08/2019** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה
קריאת מד אוי': **198,001**
תיאור פניה: מ 24122 לא עבר טסט

מהות הפניה:

1. ביקורת בטיחותית

משימה לביצוע	סטטוס משימה
גומיות הגה מערכת טורבו	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
בולם אח ימני + שמ	משימה הושלמה
דיסק בלם קדמי (רוטור)-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
בלם דיסק אחורי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה
ע. חוץ- כיוון פרונט	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171077147** תאריך פניה: **21/08/2019** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה
קריאת מד אוי': **299,245**
תיאור פניה: מ-24122 טיפול 200,000 ק"מ

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מסנן שמן מנוע טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה
נחל בלמים(35)	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
שמן מנוע בגלון OILMOBIL	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160139823** תאריך פניה: **25/08/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ באר ש

קריאת מד אוי': **299,301**

תיאור פניה: מ-24122 נזק לגחון הרכב

מהות הפניה:

1. גחון הרכב

מספר פניה: **8171083436** תאריך פניה: **09/09/2019** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **299,301**

תיאור פניה: מ-24122 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
אח' שמ' תיקון נקר בצמיג	משימה לטיפול
מערך גלגלים אח' כיוון זווית היגוי	משימה לטיפול
ניסור לחץ אוויר נורית ביקורת דולקת באופן קבוע	משימה לטיפול
קיבוע מטף כיבוי חסר או לא מחוזה לא תקין	משימה לטיפול
נזקי פח	משימה לטיפול

מספר פניה: **8171088632** תאריך פניה: **25/09/2019** גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': **300,001**

תיאור פניה: מ-24122 רכב לא סוחב

מהות הפניה:

1. טורבו לא מתפקד

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות כלליות מערכת טורבו	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171102121 תאריך פניה: 10/11/2019 גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': 198,221

תיאור פניה: מ-24122 מנורה שרופה

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורה ראשית	משימה הושלמה
נורת פנס ראשי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171105324 תאריך פניה: 18/11/2019 גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': 210,956

תיאור פניה: 24122 הגה רועד

מהות הפניה:

1. הגה רועד בזמן נהיגה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מוט קישור-החלפה (בסיסי) מערכת הזרקה - מנוע דיזל	משימה הושלמה
ע. חוץ- כיוון פרונט	משימה הושלמה
זרוע הגה חליפי	משימה הושלמה
דיסקית	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171113419 תאריך פניה: 10/12/2019 גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': 215,003

תיאור פניה: מ 24122 רעשים מהמנוע

מהות הפניה:

1. רעש במנוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נידרש הח ממיר חלקים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
עדכון תוכנה ובד פיה בDPF פגור EXCESSIVE מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
ממיר קדמי משופץ	משימה הושלמה
ממיר אחורי משופץ	משימה הושלמה
חיישן בקרה אלקטרוני	משימה הושלמה
חיישן טמפ אגוז	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171126271 תאריך פניה: 19/01/2020 גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': 216,876

תיאור פניה: מ-24122 טורבו לא תקין

מהות הפניה:

1. טורבו לא מתפקד

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מסנן חלקיקי דיזל (DPF)-החלפה (בסיסי) מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171126874 תאריך פניה: 20/01/2020 גורם מבצע: מוסך יב' שרותי רכב מורשה

קריאת מד אוי': 216,963

תיאור פניה: מ 24122 טורבו לא מתפקד

מהות הפניה:

1. טורבו לא מתפקד