



מס' סידורי במכרז - 306

מס' רישוי : 25380 רישוי אזרחי : 5883085

תוצר ודגם הרכב : קאיה סורנטו

שנת ייצור : 2017

ק"מ נסיעה : 159,600

חייב שינוי מבנה

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין אחריות על מצבר

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

מס' רכב:	5883085	תוצר:	Sorento 2.2 CRD 4x4	דגם:	Kia	מס' שלדה:	302334
מס' מנוע:	325874	מד מרחק:	159550	שנת יצור:	2017	סוג הרכב:	פרטי
זמין הבדיקה:	מס' רכב בית דגן	אכתובתו:		סוג השלדה:	שלדת מרכב	קבוצה 1-3	

המערכת	V	לא תקין	הערות
מנוע		X	בלוק מנוע=נקישות יתר, בדוקותקן מגדש טורבו, מערכת תיזמון=רעש שסתומים, מערכת שמן=בדוק תצורת שמן בנסיעה, בלוק מנוע=רטיבות
מערכת קיחור	V		
מערכת דלק	V		
מערכת הצתה/הזרקה	V		
מערכת גדוש מנוע	V		
מערכת הנעה של רכב	V		
מערכת טעינה	V		
מערכת פליטה ומערכת		X	עשן דחיל=לא נבדק
מערכת התנעה סולל מצבר	V		
מצמד	V		
תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=תומכי תיבת הילוכים פגומים, בלאי דיסקיות, שמן כהה, נקישות יתר,
תיבת העברת כוח	V		
ציר/תגל הינע	V		
מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	מתלה קדמי=לתקן/לכוון חזויות מתלה, תותבים פגומים, בלמי זעזועים=בלאי יתר
מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V		
מערכת היגוי	V		
מערכת בלמים		X	בלמים קדמיים=בדוקותקן צלחות/דיסקים קדמיים, בלמים אחוריים=בדוקותקן רפידות
צמיגים וחישוקים		X	צמיגים וגלגלים=צמיג אחורי שמאל פגום, צמיג אחורי ימין פגום
שלדת מרכב		X	מצב פנימי=חלקי פלסטיק פגומים, שמשה קדמית הוחלפה, מיגון בטא מנוע להוסרה, תקופי מרכב, משמשת נמוכה=סימני פגיעה מאחור, סימני פגיעה לפנים, סימני פגיעה דופן שמאל, סימני פגיעה דופן ימין, תיקוני מרכב וצבע, מעיכות/משוך, חק לפגושים, הוחלפו חלקי מרכב
מערכת תאורה ומחוננים	V		
הערת כליות	V		