



מס' סידורי במכרז - 134

מס' רישוי : 25381 רישוי אזרחי : 5883185
 תוצר ודגם הרכב : קאיה סורנטו
 שנת ייצור : 2017
 ק"מ נסיעה : 109,100

חייב שינוי מבנה

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין
 אחריות על מצבר

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות									
מס' רכב:	5883185	תוצר:	Sorento 2.2 CRD	דגם:	Kia	מס' שלדה:	2335	על פי הוראות משרד התחבורה	
מס' מנוע:	3469	מד מרחק:	108992	שנת יצור:	2017	סוג הרכב:	פרטי	קבוצה 1-3	
מס' הבדיקה:		מסא"ר רכב בית דגן		אכתובת:		סוג השלדה:		שלדת מרכב	
ד"ר	המערכת	V	לא תקין						
1	מנוע		X	בלוק מנוע=מקישות יתר, רעש אביזר מנוע / רצועה / מותחנים וגלגלות, תומכי מנוע פגומים, מערכת תזמון=רעש שסתמים, מערכת שמן=סימני שריפת שמן, בדוק תצורת שמן בנסיעה					
2	מערכת קירור		X	מערכת קירור מנוע=קוהזיה וסימני נזילות מים מחיבורים, לבדוק את מערכת הקירור בלחץ					
3	מערכת דלק	V							
4	מערכת הצתה/הזרקה	V							
5	מערכת גזש מנוע	V							
6	מערכת הנעה של רכב	V							
7	מערכת טעינה	V							
8	מערכת פליטה ומערכות	V							
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V							
10	מצמד	V							
11	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=תומכי תיבת הילוכים פגומים, אין אחריות לתיבת הילוכים					
12	תיבת העברת כוח	V							
13	צירית/גל הנע	V							
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	מתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה					
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V							
16	מערכת היגוי	V							
17	מערכת בלמים		X	בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה					
18	צמיגים וחישוקים	V							
19	שלדת מרכב		X	מצב פנימי=תלקי פלסטיק פגומים, שמשה קדמית הוחלפה, מיגון פנימי ברתא נהג, תקופי מרכב, משמשת נמוכה=תקופי מרכב וצבע, סימני פגיעה מאחור, פח אחורי מעוך \ פגום, מעיכות שריטות בצבע + פגמים, חזק לפגשים, הוחלפו חלקי מרכב					
20	מערכת תאורה ומחוצים	V							
21	הערת כללית	V							