



מס' סידורי במכרז - 307

מס' רישוי : 5883485 25384 רישוי אזרחי : 5883485
תוצר ודגם הרכב : קאיה סורנטו
שנת ייצור : 2017
ק"מ נסיעה : 173,650

חייב שינוי מבנה

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין
אחריות על מצבר

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות על פי הוראות משרד התחבורה

מס' רכב	5883485	תוצר:	Sorento 2.2 CRDi	דגם:	Kia	מס' שלדה	316
סמל מנוע	640	מד מרחק:	173587	שנת יצור:	2017	סוג הרכב:	אחר
סמל הבדיקה:	מטא"ר רכב בית דגן		וכתובת:	סוג השלדה:		שלדת מרכב	
מס' סעיף	המערכת	V	לא תקין				
	מנוע		X	בלוק מנוע=נקישות יתר, תמכי מנוע פגומים, בדוקותקן מגדש טורבו, מערכת תזמון=רעש שסתומים, ראש מנוע=צריכת שמן ממוביל שסתומים, מערכת שמן=חוסר שמן מנוע, בדק תצורת שמן בנטיעה, בלוק מנוע=רטיבות			
2	מערכת קירור		X	מערכת קירור מנוע=קורחיה וסימני נזילות מים מחיבורים			
3	מערכת דלק	V					
4	מערכת הצתה/הזרקה	V					
5	מערכת גדוש מנוע	V					
6	מערכת הנעה של רכב	V					
7	מערכת טעינה	V					
8	מערכת פליטה ומערכות		X	עשן דחיל=לא נבדק			
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V					
10	מצמד	V					
11	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=תומכי תיבת הילוכים פגומים, בלאי דיסקיות, שמן כהה, נקישות יתר,			
12	תיבת העברת סח	V					
13	ציריות/גל הצע	V					
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	מיתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה, תמכים פגומים			
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V					
16	מערכת היגוי	V					
17	מערכת בלמים		X	בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה			
18	צמיגים וחישוקים	V					
19	שלדת מרכב		X	מצב פנימי=חלקי פלסטיק פגומים, מיגון בתא נהג לפרק, תקופי מרכב, משמעות נמוכה=סימני פגיעה לפנים, תיקוי מרכב וצבע, מעיכות/מעור, נזק לפגושים, הוחלפו חלקי מרכב			
20	מערכת תאורה ומחצנים	V					
21	הערות כלליות	V					